Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/60061/26/06/30
Nr zlecenia/szkody: KR6X271(40/0978/23)7/21283/23
Data zlecenia: 30-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Edyta Skolimowska
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0119466	**MERCEDES-BENZ, GLE Coupe [292] 15-19, AMG GLE Coupe 43 4-M...**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2996	367/270	automatyczna	296 457	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KR6X271(40/09...	WDC2923641A066211		22-02-2017/2016	10-02-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 29-07-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego dla fotela kierowcy i pasażera, 4ETS - elektroniczny system kontroli trakcji, ABS, ADS - Adaptacyjny system amortyzacji, ADS plus - Adaptacyjny system amortyzacji, ASR, Adaptacyjne światła hamowania (migające), Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, poduszki boczne, poduszki kurtynowe), Airbag kolan kierowcy, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji, BAS - asystent układu hamulcowego, Collision Prevention Assist plus - sys. ostrzegający i hamujący przy małej odległością od innego poj, Czujnik deszczu, Czujniki zderzeniowe w przedniej strefie zgniotu (upfront) i czujnik kapotażu, Deska rozdzielcza (górna częśæ) w sztucznej skórze ARTICO, Dynamic Select - selektor trybu jazdy (Comfort, Sport, Sport+, Zima, Individual), Dywaniki AMG, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 21 AMG, 5-podwójnych z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy), Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kamera parkowania - tył, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa, spłaszczona w skórze Nappa, czarna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, Końcówki układu wydechowego (podwójne) chromowane, Lakier uni, Lampy LED ILS - światła adaptacyjne, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Listwy boczne - chromowane, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Moduł Mercedes-Benz connect me, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio MB Audio 20 CD z 7 calowym ekranem, MP3/WMA/iPod/iPhone/Bluetooth/SD/USB, Schowek na okulary, Stylizacja AMG, System EASY-PACK klapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika, System ECO start/stop, System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach, Szyby barwione, Tapicerka foteli ARTICO, Telefon alarmowy Mercedes-Benz, Tempomat, Trzecie światło stop, Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik ze schowkiem, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, sportowe bezpośrednie ze zmiennym przełożeniem, Wykończenie wnętrza w aluminium, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie pneumatyczne z automatyczną regulacją prześwitu, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Deska rozdzielcza w skórze ARTICO, Fotele komfortowe, przód (wentylowane i podgrzewane), Koło zapasowe dojazdowe Minispare zamiast systemu TIREFIT, Listwy progowe z aluminium z gumowymi wytłoczeniami, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet Night → [Dodatkowo przyciemnione szyby boczne tylne oraz szyba tylna, Felgi aluminiowe 21 AMG, 5-podwójnych z ogumieniem], Pakiet Pamięci → [4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego dla fotela kierowcy i pasażera, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci], Pakiet integracji smartphone-a → [Android Auto, Apple CarPlay, Carplay], Pakiet lusterek → [Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie wnętrza Ambient z logo Mercedes], Pakiet parkowania z kamerą 360 → [Kamery ułatwiające parkowanie 360 stopni (4 sztuki), Parktronic z aktywnym asystentem parkowania], Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus → [Aktywny asystent martwego punktu, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, BAS PLUS z asystentem skrzyżowań - asystent układu hamulcowego, Distronic Plus (system kontroli odległości od poprzedzającego pojazdu)], System dźwiękowy Harman/Kardon (14 głośników), System nawigacji satelitarnej COMAND ONLINE, Szyberdach panoramiczny, elektryczny, Szyby przednie (przednia + boczne) z bezpiecznego szkła laminowanego, Wykończenie wnętrza w drewnie Jesion.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Gripmax, SurGripPro Winter	275/45 21 110V	6,0 mm
	lewe	Gripmax, SurGripPro Winter	275/45 21 110V	6,0 mm
tylna	prawe	Gripmax, SurGripPro Winter	315/50 21 115V	6,0 mm
	lewe	Gripmax, SurGripPro Winter	315/50 21 115V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Przy czym: - niesprawna), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Klimatyzacja niesprawna.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Konsola środkowa	16668018529E38	przepalenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2927200105	ślady korozji, rysa/odprysk	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	2927305201	wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga		utlenienia, zarysowanie	
2	Felga PT		zarysowanie	
3	Felga		utlenienia, zarysowanie	
4	Felga PP		utlenienia, zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
2	Drzwi tylne kompletne K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	29288518259999	zarysowanie	
2	Spojler czołowy, boczny R	2928851000	zarysowanie	
3	Pokrywa przednia	2928800057	rysa/odprysk	
4	Dach, tył	2926570600	zarysowanie	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2927200205	rysa/odprysk	
6	Osłona lusterka zewnętrznego L	16681099009040	zarysowanie	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	2927305101	rysa/odprysk	
8	Nakładka zderzaka tylnego, góra	29288512259999	zarysowanie	
9	Błotnik tylny L	2926307100	zarysowanie	
10	Błotnik tylny R	2926307200	wgniecenie	
11	Pokrywa tylna	2927400105	rysa/odprysk	
12	Spojler tylny, góra	2927900000649040	zarysowanie	
13	Tapicerka oparcia 1.rząd L	29291075029D88	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15




Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26




Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71