Nr zlecenia: 52/10/07/2025/Santander Remarketing ECR z dnia: 10.07.2025

Zleceniodawca:
Santander Remarketing ECR
ul. Lipowa 2
55-300 Komorniki

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VII-2025

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**W F 0 Y X X T T G H L S 2 6 4 8 3**
Marka:	**FORD**	Nr rejestracyjny:	**PO9WK75**
Model pojazdu:	**FT Custom 340 Plug-in Hybrid MR`18 E6.2 3.4t**	Nr Info-Ekspert:	**011-11809**
Wersja:	**L1 Limited**	Rok produkcji:	**2020**

Wskazanie drogomierza	62280 km
Data pierwszej rejestracji	03.01.2022
Data ważności badania technicznego	03.01.2027
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
Rodzaj kabiny	krótka
Dop. masa całk. / Ładowność	3400 kg / 1163 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / automatyczna
Rozstaw osi	2933 mm
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	999 ccm / 61kW (83KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	93kW (126KM) / 93kW (126KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	3 / rzędowy
Norma spalin	E6.2
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	22	System kontroli obciążenia pojazdu LAC
2	Czujniki parkowania	23	System kontroli trakcji ESC
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	24	System kontroli zapobiegający wywróceniu pojazdu RSC
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	25	System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW

5 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
6 Fartuchy p/błotne przednie
7 Fartuchy p/błotne tylne
8 Fotel pasażera podwójny, podgrzewany, z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stolik
9 Immobilizer
10 Kierownica pokryta skórą
11 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
12 Klimatyzacja
13 Kolumna kierownicy regulowana
14 Koło zapasowe pełnowymiarowe
15 Komputer pokładowy
16 Listwy boczne w kolorze nadwozia
17 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
18 Oświetlenie przedziału ładunkowego LED
19 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
20 Poduszka powietrzna kierowcy
21 Poduszka powietrzna pasażera
26 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
27 System wspomagania nagłego hamowania EBA
28 Szyba przednia ogrzewana
29 Szyby przednie regulowane elektrycznie
30 Tarcze kół aluminiowe 16"
31 Tempomat
32 Tuner radiowy cyfrowy DAB
33 Uchwyty do mocowania ładunków 8 szt.
34 Wskaźnik zmiany biegu
35 Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
36 Wykładzina podłogowa dywanowa w przestrzeni kierowcy
37 Wykładzina podłogowa winylowa
38 Wyłożenie ścian bocznych płytą do pełnej wysokości
39 Zamek centralny zdalnie sterowany
40 Zderzak przedni w kolorze nadwozia
41 Zderzak tylny w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Pakiet foteli przednich 31
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne boczne
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Poduszki powietrzne boczne
- Fotel pasażera podwójny
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- Tapicerka "Inroad"

4 Pakiet poprawiający widoczność II
- Szyba przednia ogrzewana
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Światła p/mgielne przednie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Światła mijania włączane automatycznie
- Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

5 Radioodtwarzacz MyConnection
- Głośniki 4 szt.
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Złącze "USB"
- System Bluetooth
- Złącze "AUX"
- Radioodtwarzacz MP3

6 Reflektory halogenowe projekcyjne, światła do jazdy dziennej LED, światła p/mgielne z doświetlaniem łuków
- Światła p/mgielne przednie
- Światła do jazdy dziennej LED
- System doświetlania zakrętów
- Reflektory halogenowe projekcyjne

7 System Ford SYNC 3
- Sterowanie głosem systemu audio
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze "iPod"
- Złącze "AUX"
- Złącze kart SD
- Funkcja wzywania pomocy
- Wyświetlacz 8" dotykowy
- Złącze USB 2 szt.

8 System Ford SYNC 3 + DAB
- Sterowanie głosem systemu audio
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze "iPod"
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Złącze "AUX"
- Złącze kart SD
- Funkcja wzywania pomocy
- Wyświetlacz 8" dotykowy
- Złącze USB 2 szt.

9 Szyby w II rzędzie stałe
- Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone
- Szyba w drzwiach prawych przesuwnych stała

10 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Światła mijania włączane automatycznie

11 Zestaw zabezpieczający przestrzeń ładunkową
- Wykładzina przestrzeni bagażowej
- Wyłożenie ścian bocznych płytą MDF

12 Zestaw zabezpieczający przestrzeń ładunkową + wykładzina winylowa
- Wyłożenie ścian bocznych płytą MDF
- Wykładzina podłogowa winylowa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Kamera cofania
2	Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 215/65	R16C	109/107R	TRANSALP 2	8,0
Przednie prawe:	*KLEBER 215/65	R16C	109/107R	TRANSALP 2	7,0
Tylne lewe:	*KLEBER 215/65	R16C	109/107R	TRANSALP 2	6,0
Tylne prawe:	*KLEBER 215/65	R16C	109/107R	TRANSALP 2	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Raport autoDNA
11.2022 - Odnotowano szkodę na pojeździe
Rezultat - USZKODZENIE SZYB
Grupa części
- Szyby
Strefa uszkodzenia
- Przód

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić

specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Remigiusz Mazanek
Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-90	
2	Dach		60-80	
3	Błotnik przedni	L	60-90	
4	Drzwi przednie	L	60-80	

5	Poszycie boku	L	75-90	
6	Błotnik tylny	L	80-95	
7	Drzwi tyłu nadwozia		80-95	
8	Błotnik przedni	P	60-85	
9	Drzwi przednie	P	70-90	
10	Drzwi tylne	P	70-95	
11	Błotnik tylny	P	70-95	
12	Drzwi tyłu nadwozia		70-85	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zabrudzenia, zarysowania, wgniecenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK SKAN DOWODU
3	Podnośnik samochodowy	TAK
4	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu