Nr zlecenia: 191/16/11/2026/Erste Leasing ECR z dnia: 2026/11/16

Zleceniodawca:
Erste Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:
Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**K N A B 3 5 1 A J P T 1 1 2 3 0 6**
Marka:	**KIA**	Nr rejestracyjny:	**GD2J728**
Model pojazdu:	**Picanto 1.2 MR`21 E6**	Nr Info-Ekspert:	**052-01436**
Wersja:	**GT Line**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	46636 km
Data pierwszej rejestracji	2023/06/26
Data ważności badania technicznego	2028/06/25
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1415 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 62kW (84KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	38	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
2	Czujnik zmierzchu	39	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Czujniki parkowania - tył	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Dyfuzor tylny	41	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	42	Reflektory przednie projekcyjne
6	Elementy dekoracyjne nadwozia w kolorze czerwonym	43	Regulacja podświetlenia zegarów
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	44	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
8	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	45	Siedzenia tylne składane
9	Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej	46	Spoiler tylny

10 Immobilizer
11 Kamera cofania
12 Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim
13 Kierownica pokryta skórą
14 Kierownica wielofunkcyjna
15 Kieszeń w oparciu fotela pasażera
16 Klamki wewnętrzne chromowane
17 Klamki zewnętrzne chromowane
18 Klimatyzacja automatyczna
19 Kluczyk składany
20 Kolumna kierownicy regulowana
21 Koło zapasowe dojazdowe
22 Komputer pokładowy
23 Konsola centralna z miejscami na kubki
24 Krata wlotu powietrza czarna z chromowanym wykończeniem
25 Kurtyny powietrzne boczne
26 Listwa dolnej linii szyb chromowana
27 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
28 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
29 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
30 Mocowanie fotelików dziecięcych
31 Nakładki na pedały aluminiowe
32 Nakładki zewnętrzne na progi w kolorze nadwozia
33 Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
34 Opony 195/45 R16
35 Osłona części bagażowej
36 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami (po stronie kierowcy podświetlane)
37 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
47 Sygnalizacja hamowania awaryjnego (ESS)
48 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Kia Smart Key
49 System Kia Eco Dynamics (ISG) automatycznego wyłączania i włączania silnika
50 System kontroli ciśnienia w oponach
51 System poprawiający zwrotność pojazdu (TVB)
52 System stabilizacji toru jazdy ESC
53 System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
54 System zarządzający stabilnością pojazdu VSM
55 Szyba kierowcy z funkcją auto up/down
56 Szyby barwione
57 Szyby tylne przyciemniane
58 Światła do jazdy dziennej LED
59 Światła mijania włączane automatycznie
60 Światła p/mgielne przednie typu projekcyjnego
61 Światła p/mgielne tylne LED
62 Światła tylne LED
63 Światło dodatkowe STOP
64 Tarcze kół aluminiowe 16"
65 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
66 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
67 Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
68 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
69 Zamek centralny zdalnie sterowany
70 Zderzaki w kolorze nadwozia
71 Zderzaki w stylistyce sportowej
72 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
73 Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Pakiet kolorystyczny wnętrza
- Wykończenie wnętrza elementami w kolorze czarnym, wysoki połysk
- Przeszycia w kolorze czerwonym na podłokietniku, panelach drzwi oraz kierownicy
- Tapicerka ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym z czerwonymi wstawkami,

4 Pakiet Zimowy
- Kierownica podgrzewana
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

5 System multimedialny
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- System Apple Carplay/Android Auto
- Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)
- Wyświetlacz systemu multimedialnego 8"

6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NEXEN 195/45	R16	84V	XL N'BLUE HD PLUS RG	5,4
Przednie prawe:	NEXEN 195/45	R16	84V	XL N'BLUE HD PLUS RG	5,7
Tylne lewe:	NEXEN 195/45	R16	84V	XL N'BLUE HD PLUS RG	5,8
Tylne prawe:	NEXEN 195/45	R16	84V	XL N'BLUE HD PLUS RG	5,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

W pojeździe znajduje się dodatkowy komplet opon, który nie wpływa na wartosc pojazdu

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik
Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po osuszeniu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-80	
2	Dach		60-80	
3	Błotnik przedni	L	60-80	
4	Drzwi przednie	L	60-80	
5	Drzwi tylne	L	60-80	
6	Błotnik tylny	L	60-80	
7	Błotnik przedni	P	60-80	
8	Drzwi przednie	P	60-80	
9	Drzwi tylne	P	60-80	
10	Błotnik tylny	P	60-80	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60-80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 1 szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu