POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 493/11/2026/KC z dnia: 19.11.2026

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy**
Marka: **IVECO**
Model pojazdu: **70C21H Daily HI-MATIC MR`22 E6e 7.2t**
Wersja:
VIN: **Z C F C 8 7 0 F 8 P 5 5 7 5 2 1 4**
Nr rejestracyjny: **DX15409**
Nr Info-Ekspert: **142-11685**
Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	155875 km
Data pierwszej rejestracji	29.12.2023
Data ważności badania technicznego	04.02.2027
Charakter wykorzystania	Pomoc drogowa
Rodzaj zabudowy	Laweta z piętrem
Rodzaj kabiny	krótka
Dop. masa całk.	7000 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
przedniej / tylnej / Rozstaw osi	poduszki / 5100 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 152kW (207KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6e
Kolor powłoki lakierowej kabiny	bordowy/żółta folia 2-warstwowy z efektem metalicznym

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

	Pojazd bazowy	Pojazd wyceniany
Wyposażenie kabiny:		Zabudowa sypialna kabiny górna
Rodzaj zabudowy	Skrzynia	Laweta z piętrem
Wymiary zabudowy		dług.: 6800 mm / szer.: 2300 mm / wys.: 1500 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Belka przeciwnajazdowa tylna profil stalowy, ze światłami
2	Fartuchy p/błotne przednie
3	Fotel kierowcy komfortowy, regulowany
4	Fotel kierowcy z pełną regulacją
5	Fotel pasażera komfortowy z regulacją odcinka lędźwiowego (3 stopnie regulacji, podłokietnik)
6	Fotel pasażera komfortowy, rugulowany
7	Fotel pasażera podwójny
8	Kliny pod koła 2 szt.
9	Osłona chłodnicy z chromowanym wykończeniem
10	Poduszka powietrzna kierowcy
11	Przygotowanie do montażu tachografu elektronicznego
12	Przygotowanie do radia cyfrowego DAB
13	Sygnał ostrzegawczy cofania
14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji
15	System Start/Stop
16	Szyba przednia przyciemniana
17	Szyba w tylnej ścianie kabiny
18	Szyby przednie regulowane elektrycznie
19	Światła do jazdy dziennej DRL
20	Tachograf elektroniczny
21	Tapicerka materiałowa (obrzeża wzmocnione vinyl)
22	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Zawieszenie przednie mechaniczne - resor poprzeczny Quad Leaf
24	Zestaw naprawczy opon z kompresorem
25	Złącze "USB"

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena
	Przygotowanie do montażu radia
	Antena radiowa
	Głośniki 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu
2	+Dodatkowe oświetlenie LED na wsporniku rorowym
3	Fotel kierowcy amortyzowany z 3-stopniową regulacją, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem
4	Fotel pasażera amortyzowany z 3-stopniową regulacją, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem
5	Hamulec postojowy elektryczny
6	Kierownica pokryta skórą
7	Klimatyzacja automatyczna
8	Lakier metalizowany
9	Lusterka zewnętrzne na długich ramionach
10	+Ogrzewanie niezależne
11	Półka nad przednią szybą
12	Radio cyfrowe HI-CONNECT, sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wyjścia USB + Nawigacja
	System nawigacji satelitarnej
	Radio cyfrowe HI-CONNECT, sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wyjścia USB
13	Reflektory przednie LED
14	Skrzynka narzędziowa
15	Światła p/mgielne przednie
16	+Świetlne sygnały ostrzegawcze
17	Tempomat aktywny ACC
18	Uchwyty ułatwiające wsiadanie na słupku A po obu stronach kabiny
19	Wycieraczki z czujnikiem deszczu, światła włączane automatycznie
	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
	Światła włączane automatycznie

20 Wyświetlacz centralny kolorowy
21 Zaczep kulowy do przyczepy D-50 (klasa A-50X)
22 Zagłówki foteli przednich pełne tapicerowane z logo Daily
23 Zawieszenie tylne pneumatyczne
24 Złącza elektryczne przyczepy 12V 13pin DIN

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/75	R16C	121/120R	DURAVIS R660	8,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/75	R16C	121/120R	DURAVIS R660	8,0
Tylne LZ:	*BRIDGESTONE 225/75	R16C	121/120R	DURAVIS R660	8,0
Tylne LW:	*BRIDGESTONE 225/75	R16C	121/120R	DURAVIS R660	8,0
Tylne PZ:	*BRIDGESTONE 225/75	R16C	121/120R	DURAVIS R660	8,0
Tylne PW:	*BRIDGESTONE 225/75	R16C	121/120R	DURAVIS R660	8,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano na parkingu: Miękinia (55-330) ul. Aukcyjna 1.
Podczas oględzin udostępniono:
- dowód rejestracyjny
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Rok produkcji pojazdu przyjęto na podstawie danych w dowodzie rejestracyjnym.
Nie okazano książki/historii serwisowej pojazdu.

W dowodzie rejstracyjnym wpisano wersje pojazdu 70C18. Z mocy silnika (152 kW - 207 KM) wynika, ze przedmiotowy pojazd jest w wersji 70C21 i taka wersje porzyjeto przy oszacowaniu wartosci pojazdu.

W bazie danych Info-ekspert brak jest notowań pojazdów z zabudową specjalną (pomoc drogowa). Wartość pojazdu oszacowano bazując na notowaniach pojazdu z zabudową skrzyniową, z uwzględnieniem korekty za zabudowę specjalną (ustalona po analizie ofert zbliżonych pojazdów na rynku wtórnym).

Pojazd z zabudową specjalną JEGGER – pomoc drogowa, wyposażenie:

- platforma najazdowa aluminiowa 6200 x 2500 mm, z wysuwanymi najazdami
- platforma drugiego poziomu, regulowana hydraulicznymi siłownikami
- uchwyty pozocjonujące przewożone pojazdu
- dodatkowe 2 krótkie najazdy aluminiowe
- wciągarka linowa elektryczna DRAGON WINCH DWT 16000 HD
- skrzynki narzędziowe z pokrywami 3 szt.
- belka świetlna LED
- oświetlenie robocze LED

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym – uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym - równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - krótka jazda próbna, z ograniczoną prędkością (brak możliwości pełnej weryfikacji sprawności skrzyni biegów i elementów wyposażenia np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono zwiększonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.


III. Karoseria / nadwozie.
Poszycia zewnętrzne kabiny oklejone folią w kolorze żółtym. Grubość powłoki lakierowej (wraz z grubością folii) do 250 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – liczne zarysowania w części prawej
- błotnik przedni prawy – głębokie zarysowanie
- lusterko zewnętrzne prawe – zarysowania na obudowie
- ściana tylna kabiny sypialnej – zarysowania powłoki lakierowej
- rama pojazdu – punktowe ogniska korozji, ubytki powłoki lakierowej
- platforma zabudowy – zarysowania eksploatacyjne
- elementy układu wydechowego – eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie kabiny kierowcy - zabrudzenia i otarcia eksploatacyjne
- wykładzina podłogowa – zabrudzenia
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 250 µm (z folią)	
2	Słupek przedni kabiny	L	do 250 µm (z folią)	
3	Drzwi	L	do 250 µm (z folią)	
4	Stopień	L	do 100 µm	
5	Słupek środkowy kabiny	L	do 250 µm (z folią)	
6	Słupek przedni kabiny	P	do 250 µm (z folią)	
7	Drzwi	P	do 250 µm (z folią)	
8	Stopień	P	do 100 µm	
9	Słupek środkowy kabiny	P	do 250 µm (z folią)	
10	Ściana tylna kabiny		do 250 µm (z folią)	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14


Fot. nr 15


Fot. nr 16


Fot. nr 17


Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43


Fot. nr 44


Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47


Fot. nr 48



Fot. nr 49


Fot. nr 50


Fot. nr 51



Fot. nr 52


Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57


Fot. nr 58



Fot. nr 59


Fot. nr 60



Fot. nr 61


Fot. nr 62


Fot. nr 63


Fot. nr 64


Fot. nr 65


Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73


Fot. nr 74


Fot. nr 75


Fot. nr 76


Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu