Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/88372/26/09/21
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 21-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Aleksandra Sobczak
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0119326	**PEUGEOT, Boxer 435 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 163KM 3,5t 16-19, ...**				POD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1997	163/120	manualna	365 587	2/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SB057AH	VF3YD3MAU12D43573		26-05-2017/2017	10-02-2027	biały/UNI

Data oględzin: 12-10-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AFU - system wspomagania nagłego hamowania, Airbag kierowcy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica regulowana na głębokośæ, Komputer pokładowy, Kontrola stabilności ESP, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier niemetalizowany, Osłony przeciwbłotne przednie, Popielniczka + zapalniczka, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Siedzenie pasażera 2-osobowe, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Zamek centralny.

Wyposażenie dealerskie

Klimatyzacja, Lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	bieznikowana, Radial W760	225/75 16 12120R	0.5 mm
1	prawe	bieznikowana, Radial W760	225/75 16 12120R	0.5 mm
2	lewe	Ovation, V-07 All Season	235/65 16 115113R	3.5 mm
2	prawe	Ovation, V-07 All Season	235/65 16 115113R	3.5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Przy czym: - niesprawna nie chłodzi), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

(NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (NIE), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd mocno eksploatowany. Akumulator niesprawny. W samochodzie wyczuwalny zapach spalin. Aktywna kontrolka silnika. Silnik widoczne ślady oleju. Niesprawne wycieraczki, hamulec postojowy. Lewy fotel wygnieciony. Przednie amortyzatory do weryfikacji serwisowej. Pojazd z zabudową kontenerową Aluvan wyposażony w podest ruchomy hydrauliczny BAR typ BC 750S2 (SN:17062006087) wyprodukowany w 2017 roku, brak UDT.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Uszczelka drzwi przednich L	1618105980	rozerwanie	
2	Uszczelka drzwi przednich R	1623224080	rozerwanie	
3	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane R	1635187980	pęknięcie	
4	Lusterko zewn. ustaw.mechanicz. L	1635192380	braki	
5	Lampa tylna kompletna L	9815127080	pęknięcie	
6	Deska rozdzielcza	735740749	otwory montażowe	
7	Tapicerka siedziska 1.rząd R	1607183580	przepalenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	1693166680	ślady korozji	0.5
2	Pokrywa przednia	1686620980	ślady korozji	0.6
3	Dach kabiny	1610801580	ślady korozji	0.7
4	Poszycie drzwi przednich L	9009G2	ślady korozji, rysa/odprysk	0.5
5	Rama drzwi,przód L	1610052180	ślady korozji, zarysowanie	1
6	Rama drzwi,przód R	8501T3	ślady korozji	0.5
7	Ściana tylna, narożnik R	8504FJ	ślady korozji	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk		brak	
2	Wnętrze		zaplamiona(y)	
3	zabudowa kontener		pęknięcie, wgniecenie, zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny R	III		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Słupek przedni (A), część górna R	III		
4	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
5	Próg/łuk pod drzwiami przednimi L	III		
6	Narożnik tylny komplet K R	III		
7	Dach kabiny kierowcy	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	46862286	matowy	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20




Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43




Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75



Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79



Fot. 80

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81



Fot. 82



Fot. 83



Fot. 84



Fot. 85



Fot. 86



Fot. 87



Fot. 88

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89



Fot. 90



Fot. 91



Fot. 92



Fot. 93



Fot. 94



Fot. 95



Fot. 96

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97



Fot. 98



Fot. 99



Fot. 100



Fot. 101



Fot. 102



Fot. 103



Fot. 104

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105



Fot. 106



Fot. 107



Fot. 108



Fot. 109



Fot. 110



Fot. 111



Fot. 112

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113