Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/95590/26/10/13
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 13-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Grzegorz Zackiewicz (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139133	**BMW, X5 [G05] 18-23, X5 xDrive45e sport-aut**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2998	286/210	automatyczna	58 547	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WY264CF	WBATA610509J65806		21-10-2021/2021	21-10-2026	czarny/METALIK

Data oględzin: 20-10-2026

Miejsce oględzin:
Bawaria Warszawa (CFM)
ul.Czerniakowska 47
00-715 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk, Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie, BMW ID, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, Certyfikat baterii, 6 lat lub 100 tys. km, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dzieæmi, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Felgi aluminiowe 19", V Spoke 734, z ogumieniem 265/50, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica sportowa, Kierownica wielofunkcyjna, Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Klimatyzacja postojowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Ochrona pieszych, symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przewody do ładowania Mode 2 oraz Mode 3, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przycisk Start/Stop, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, Szyby atermiczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym

zintegrowanym w kluczyku, Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Dostęp komfortowy, Felgi aluminiowe 21", Y Spoke 741 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Fotele przednie ogrzewane, Hotspot WiFi, Kierownica sportowa M, Lakier metalizowany, Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Pakiet Ambient Air, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet naprawczy Repair Inclusive – 3 lata / 200 000 km, Podsufitka M Anthracite, Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne, Relingi dachowe M Shadow Line, Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Tapicerka skórzana Vernasca z ozdobną perforacją, Telefonia z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Układ hamulcowy sportowy M, Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	275/40 21 107Y	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	275/40 21 107Y	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	315/35 21 111Y	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	315/35 21 111Y	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (TAK. Zgodnie z procedurą uzgodnioną ze Zleceniodawcą.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Drzwi tylne lewe	150 - 200

6	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	200 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51119492876	ostre, zarysowanie	1.3
2	Listwa ochronna rantu błotnika L	51777441057	ostre, zarysowanie	0.3
3	Listwa ochronna ściany bocznej L	51777425451	ostre, zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K3		
2	Poszerzenie błotnika przedniego L	K3		
3	Poszerzenie ściany bocznej, tył L	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41518738551	łagodne, rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41522642779	pojedyncze, rysa/odprysk	
3	Nakładka progu zewn. L	51778498995	łagodne, rysa/odprysk	
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	36118072001	głębokie, ubytki materiału	
5	Nakładka oparcia 1.rząd L	52107497157	łagodne, zabrudzenie	
6	Tapicerka siedziska 2.rząd	52208493401	łagodne, zarysowania eksploatacyjne	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Kluczyki



Fot. 35
przewód do ładowania



Fot. 36
gniazdo ładowania



Fot. 37
Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 39
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 43
Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Felga tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 45
Listwa zderzaka tylnego L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Listwa zderzaka tylnego L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 47
Listwa zderzaka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 53
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 55
Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58
Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 59
Listwa krawędzi błotnika prz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Listwa krawędzi błotnika prz L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 61
Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 63
Listwa krawędzi błotnika prz L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 66
Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 67
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 68
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 69
Kanapa tyl.() - Inne 3



Fot. 70
Osłony fotela prz. L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 71
Osłony fotela prz. L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72
Osłony fotela prz. L - Inne 1