Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/68799/26/07/23
Nr zlecenia/szkody: WI836RY(50/0240/26)7/12673/26
Data zlecenia: 23-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Katarzyna Rowicka
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0164840	**AUDI, A3 Limousine 24-, RS3 TFSI Quattro S tronic**				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2480	400/294	automatyczna	6 418	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WI836RY(50/02...	WUAZZZGYXTA911046		08-06-2026/2026	07-06-2029	szary/UNI

Data oględzin: 31-07-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
ŻYTNIA 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Alarm samochodowy, Aplikacje dekoracyjne wnętrza w optyce wanadu, Aplikacje z karbonu Atlas Struktur, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Asystent omijania przeszkody i asystent skrętu, Asystent parkowania z Audi parking system plus, Asystent postoju na wzniesieniach, Asystent przedniego ruchu poprzecznego, Asystent prędkości, Asystent świateł drogowych, Audi Connect Navigation and Infotainment on demand, Audi Connect emergency call and service z Audi connect Remote and Control, Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km, Audi drive select, Audi phone box light, Audi pre sense front - system rozpoznawania sytuacji krytycznej oraz wykrywania pieszych, Audi sound system, Audi virtual cockpit plus z dodatkowym układem RS, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu, Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf, Dywaniki podłogowe przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran MMI (bez systemu nawigacji), Elementy zewnętrzne RS w kolorze czarnym matowym, Felgi aluminiowe 19, 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe z oponami, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja Start/Stop z systemem rekuperacji, Gałka dzwigni zmiany biegów, Gaśnica, Gniazdo USB z funkcją ładowania z tyłu, Hamulce stalowe RS na przedniej osi z czarnymi zaciskami, Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city), Kierownica sportowa konturowa, 3-ramienna, spłaszczona, wielofunkcyjna z zestawem przełączników obs, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk z pilotem, z Safe lock, Kontrola odległości parkowania z tyłu i tempomat, Lakier uni, Listwy progowe w drzwiach RS, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size po stronie pasażera i bocznych siedzeniach kanapy tylnej, Moduł danych Europa, Ogranicznik prędkości, Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane, Opony zoptymalizowane pod kątem osiągów p:265/35, t:245/35, Ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z emergency assist, Oznaczenie modelu z tyłu, Oświetlenie diodowe w przednich drzwiach wyświetlające na podłożu logo RS, Pakiet oświetlenia Ambiente plus, Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika, Pedały ze stali nierdzewnej, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne, przód oraz kurtyny chroniące głowy, środkowa poduszka, przód, Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji, Podłokietnik przedni komfortowy, Połączenie alarmowe,

Progresywny układ kierowniczy, Przygotowanie do Audi smartphone Interface, Przygotowanie do funkcji na życzenie, Quattro, Radio MMI plus, Radio cyfrowe, Reflektory w technice LED, Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna, Spryskiwacze lamp przednich, System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą, Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną z szaym pasem, Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia, Tapicerka łączona mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna z pikowaniem w romby i logo RS, Tempomat z przygotowaniem do adaptacyjnego asystenta prędkości, Wariant dla niepalących, Wskaźnik ciśnienia w oponach, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, sterowane elektrycznie, Zagłówki przednie, Zagłówki tylne, Zawieszenie sportowe RS, Zestaw naprawczy do opon, Zestaw narzędzi samochodowych z zestawem do naprawy opon, Śruby do kół alu. - antykradzieżowe, Światła do jazdy dziennej, Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami.

Wyposażenie dealerskie

Adaptacyjny asystent prędkości bez ogranicznika prędkości, Asystent zmiany pasa ruchu z ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ochrony przed kolizją z tyłu, Dach szklany panoramiczny, Elementy zewnętrzne RS w kolorze czarnym z połyskiem, Lampy przednie Matrix LED, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów → [Lampy LED Matrix z dynamicznymi kierunkowskazami z przyciemnionymi elementami we wnętrzu, Lampy przednie Matrix LED z dynamiczną inscenizacją z dynamicznymi kierunkowskazami, Światła tylne LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi kierunkowskazami], Pakiet Klimatyzacji plus → [Fotele przednie ogrzewane, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa], Pakiet Komfort plus → [Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, składane i automatycznie przyciemniane, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki], Pakiet promocyjny Superior → [Audi Phone Box, System nagłośnienia SONOS Premium Sound System z dźwiękiem 3D, Szyby przyciemnione chroniące przed słońcem, Współpraca z LTE dla Audi phone box], Pakiet stylistyczny RS w kolorze czerwonym → [Dywaniki z napisem RS, Pasy bezpieczeństwa czarne z czerwoną krawędzią, Tablica rozdzielcza, górna częśæ, dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną], Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych plus → [Proaktywny system ochrony pasażerów - przedni, boczny, tylny], Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania plus → [Kamera cofania, Pakiet Assistance], Sportowy układ wydechowy, Zaciski hamulców czerwone, Zawieszenie adaptacyjne z Audi Drive Select → [Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) dla zawieszenia z regulacją tłumienia, Zawieszenie sportowe typu S z regulacją tłumienia].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Potenza Sport	265/30 19 93Y	5,0 mm
	lewe	Bridgestone, Potenza Sport	265/30 19 93Y	3,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Potenza Sport	245/35 19 93Y	4,5 mm
	lewe	Bridgestone, Potenza Sport	245/35 19 93Y	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Kod do radia (NIE), Instrukcja

obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	8Y0845099ENVB	pęknięcie	
2	Taśma czujnika deszczu	8U0955609		
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	DH009100		
4	Primer (szyba czołowa)	D00920002		
5	Aplikator szyby czołowej	D00950025		

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk		brak	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32