Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Łukasz Pszczółka / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00970/26**
Data:	28 października 2026
Miejsce oględzin:	55-300 Komorniki, ul. Lipowa 2

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	Seria 4 Coupe [G22/G82] 24-
Numer rejestracyjny	WE9EF68
Rok produkcji	2024
Numer VIN	WBA51HB080CS18293

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	30.10.2026
Raport na dzień	30.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00970/26

Dane pojazdu - kod EC 0163907

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE9EF68 / WBA51HB080CS18293
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	24.05.2024 / 29
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	113041 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	47000 / 66041
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	Seria 4 Coupe [G22/G82] 24-
Typ	430i xDrive M Sport aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Coupe / 2 / 4
Okres dostępności	01.03.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1998
Moc kW / KM	180 / 245
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
- BMW id
- Check Control
- Czujnik kolizji
- Dysze spryskiwaczy
- Felgi aluminiowe 18", Double Spoke 848 M Bicolour, z ogumieniem 225/45
- Fotele przednie ogrzewane
- Funkcja Auto Start Stop
- Active Guard Plus
- Asystent uwagi
- BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wyś. wskaźników 12.3",wyś. 14.9",USB, BT, LTE, asys. głosowy)
- Czujnik deszczu
- Czujnik poziomu i klasy oleju
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Filtr cząstek stałych
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Follow-Me-Home

- Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
- Immobilizer elektroniczny
- In-Car Experiences
- Informacje o ograniczeniach prędkości, w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania
- Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto)
- Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Kierownica skórzana M, trójramienna
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klakson dwutonowy
- Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Kolumna kierownicy regulowana
- Konsola centralna, tył
- Kontroler iDrive
- Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie
- Lakier niemetalizowany
- Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe)
- Listwy ozdobne aluminium Rhombicle w kolorze antracytowym M
- Listwy progowe czarne, przednie z napisem M
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe, z autom. funkcją przeciwoślepieniową
- Lusterko wsteczne z automatyczną funckją przeciwoślepieniową
- Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwoślepieniową, asferyczne
- Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera bez automatycznej funkcji przeciwoślepieniowej
- Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera z funkcją automatycznego parkowania
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Nakładki lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
- Obramowania M Shadowline
- Ochrona przed uderzeniem bocznym
- Oczka do mocowania
- Opcje przechowywania
- Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerek, czarna o wysokim połysku z chromowaną ramką
- Osłona wnęki okiennej, czarny mat
- Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu
- Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania
- Ostrzeżenie o włączonym świetle
- Oświetlenie ambientowe (9 kolorów), otoczenia oraz wnętrza pojazdu (konturowe i nastrojowe)
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie powitalne
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
- Oświetlenie wewnętrzne
- Oznaczenia modelu
- Pakiet aerodynamiczny M
- Pakiet schowków (siatki oraz haczyki w bagażniku)
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka M Antracite
- Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Przełącznik zamka centralnego
- Przycisk Start/Stop
- Real Time Traffic Information
- Reflektory LED z przodu i tyłu
- Schowek na rękawiczki
- Servotronic
- Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic z łopatkami przy kierownicy, 8-biegowa

- System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
- System dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Szyby atermiczne
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- TeleServices
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
- Wskaźnik momentu zmiany biegów
- Zacisk akumulatora bezpieczny
- Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
- Złącze USB (1x w konsoli środkowej, 1x w przednim podłokietniku środkowym)
- System Driving Experience Control
- System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- System zamykania z centralnym zamkiem
- Szyby elektryczne
- Tapicerka materiałowa M Perform z obszyciami w kolorach M
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyt na kubek
- Usługi ConnectedDrive
- Wyświetlacz panoramiczny (wyświetlacz wskaźników 12.3" oraz wyświetlacz pokładowy 14.9")
- Zawieszenie M Sport
- Zestaw naprawczy do opon

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Asystent świateł drogowych (V) (G)
- Dach szklany, elektrycznie sterowany, zintegrowana owiewka (V)
- Deska rozdzielcza Luxury (panel deski i górne części drzwi wykończone skórą ekologiczną Sensatec) (V)
- Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek (V)
- Fotele przednie sportowe M, kubełkowe, regulacja szerokości oparcia fotela kierowcy, podśw. logo M (V)
- Kierownica ogrzewana (V)
- Lakier metalizowany (V)
- Listwy ozdobne M Carbon Fibre (V)
- Pakiet Comfort (V)
  - □ Dostęp komfortowy z BMW Digital Key Plus
  - □ Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym
  - □ Klapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana
  - □ Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu
- Pakiet Innowacji (V)
  - □ Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360 (Surround View, Top View, Panorama View, Drive Recorder)
  - □ BMW Live Cockpit Professional(navi, RDS, wyś. wskaźników 12.3",wyś. 14.9",USB, BT, LTE, HUD, asys.głosowy)
  - □ Systemy asystujące kierowcy
- Pakiet M Sport Pro (V)
  - □ Funkcja Sprint
  - □ Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
  - □ Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M
  - □ Reflektory M Shadow Line (ciemny wzór wybranych chromowanych elementów)
  - □ Spojler tylny M
  - □ Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk
  - □ Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami o mocy 205W
- Pakiet naprawczy Repair Inclusive 3 lata / 200.000 km (V)

- Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km (V)
- Reflektory adaptacyjne matrycowe LED z dynamicznymi funkcjami świetlnymi (V)
- System Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9- kanałowym wzmacniaczem o mocy 464W (V)
- Systemy asystujące kierowcy Professional (V)
  - □ Asystent kierowania i pasa ruchu
  - □ Asystent pasa awaryjnego
  - □ Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną i ingeren. w układ kierowniczy
  - □ Asystent wymijania (wspomaganie omijania w zakresie prędkości 30 -160 km/h)
  - □ Asystent zatrzymania awaryjnego
  - □ Ostrzeganie o skrzyżowaniach z funkcją hamowania w mieście
  - □ Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z wykrywaniem pojazdów w martwym polu
  - □ Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
  - □ Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu
  - □ Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu
  - □ Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go
- Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna (V)
- Tapicerka skórzana Vernasca (MAL3) (V)
- Układ kierowniczy sportowy, zmienny (V) (G)
- Zawieszenie adaptacyjne M (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Pirelli	Sottozero 3	225/45 R18	4,9
PL	Pirelli	Sottozero 3	225/45 R18	4,9
TP	Pirelli	Sottozero 3	255/40 R18	3,1
TL	Pirelli	Sottozero 3	255/40 R18	3,5

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Reflektor przedni lewy	Pęknięcie
Błotnik przedni lewy	Zarysowanie
Lusterko lewe	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Lampa tylna lewa	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Błotnik tylny prawy	Odpryski lakieru
Lampa tylna prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan ponadprzeciętny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Deska rozdzielcza	Zarysowanie
Kanapa tylna	Zabrudzenie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Dach stały – zabrudzenie.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Poziom płynu chłodzącego - poniżej minimum,

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Serwis za 370 KM,

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	181
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe


















































OTTOZERO














































































Otwarte drzwi


Made in
Germany
430i xDrive
C68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2126
WBA51HB080CS18293
2095 kg
3895 kg
1- 1030 kg
2- 1130 kg
BMW AG DE-80788 München


WBA51HB080CS18293




BMW




BMW








BMW


























50


90








60


90


90


90




120




100


80


90


30














90


80


80

Zdjęcia uszkodzeń












































E 9EF 68


















BMW LED






























Skontaktuj się z pomocą drogową
Zamknij powiadomienia
OFF
OFF














Ciśnienie zadane z przodu: 2.5 bar
1.8bar
2.0bar
2.1bar
1.9bar
Ciśnienie zadane z tyłu: 2.5 bar
HIGH


PARKOWANIE I MANEWRY
HIGH
HIGH


Wyszukaj tutaj
Środa Śląska
HIGH


MENU
Przeszukaj menu
HIGH


STATUS POJAZDU
Niskie ciśnienie w oponie
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego OK.
Check-Control
Spad. ciśn. w oponach. Sprawdź stan opony.
Serwis
Przegląd wkrótce:
370 km
Adaptacyjne zawieszenie
Dane jazdy
Status pojazdu
HIGH


USTAWIENIA JAZDY
Wspomaganie kierowcy
Napęd i podwozie
HIGH


WSPOMAGANIE KIEROWCY
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Parkowanie i manewry
Jazda
Informacje zwrotne na kierownicy
Zresetuj do zalecanych ustawień
Ostrzeżenie przed kolizją czołową
Ostrzeż przed opuszczeniem pasa
Ingerencja w kierowanie
HIGH


WSPOMAGANIE KIEROWCY
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Parkowanie i manewry
Jazda
Informacje zwrotne na kierownicy
Ingerencja w kierowanie
Ostrzeż przed zmianą pasa
Ingerencja w kierowanie
Ostrzeżenie przed kolizją boczną
HIGH


WSPOMAGANIE KIEROWCY
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Parkowanie i manewry
Jazda
Informacje zwrotne na kierownicy
ASYSTENT PARKOWANIA
Dźwięk przy luce parkingowej
Ostrzeżenie
HIGH
HIGH


WSPOMAGANIE KIEROWCY
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Parkowanie i manewry
Jazda
Informacje zwrotne na kierownicy
Asystent Prędkości
Assisted Driving
HIGH
HIGH


WSPOMAGANIE KIEROWCY
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Parkowanie i manewry
Jazda
Informacje zwrotne na kierownicy
Siła wibracji
Mocno
Elementy świetlne
HIGH
HIGH













Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



