Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz
tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

Zleceniodawca:
ING Leasing Sp. z o.o.



Firma rzeczoznawcza:
Nefris
Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

O P I N I A T E C H N I C Z N A

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**Z C F C 5 3 5 C 4 P 5 5 3 7 1 5 5**
Marka:	**IVECO**	Nr rejestracyjny:	**RZ405EU**
Model pojazdu:	**35-180 Daily MR`22 E6 3.5t**	Nr Info-Ekspert:	**142-13689**
Wersja:	**35S18H Hi-Matic**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	408109 km
Data pierwszej rejestracji	2023/05/15
Rodzaj zabudowy	Autolaweta
Rodzaj kabiny	krótka
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 1300 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Rozstaw osi	4100 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 129kW (175KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Data oględzin	2026/10/07
Miejsce oględzin	Aukcyjna 1, 55-330 Mikinia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Belka przeciwnajazdowa tylna profil stalowy, ze światłami	14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji

2 Fartuchy p/błotne przednie
3 Fotel kierowcy komfortowy, regulowany
4 Fotel kierowcy z pełną regulacją
5 Fotel pasażera komfortowy z regulacją odcinka lędźwiowego (3 stopnie regulacji, podłokietnik)
6 Fotel pasażera komfortowy, rugulowany
7 Fotel pasażera podwójny
8 +Kierownica wielofunkcyjna
9 Kliny pod koła 2 szt.
10 Osłona chłodnicy z chromowanym wykończeniem
11 Poduszka powietrzna kierowcy
12 Przygotowanie do radia cyfrowego DAB
13 Sygnał ostrzegawczy cofania
15 System Start/Stop
16 Szyba przednia przyciemniana
17 Szyba w tylnej ścianie kabiny
18 Szyby przednie regulowane elektrycznie
19 Światła do jazdy dziennej DRL
20 Tapicerka materiałowa (obrzeża wzmocnione vinyl)
21 +Wciągarka
22 Zamek centralny zdalnie sterowany
23 Zawieszenie przednie mechaniczne - resor poprzeczny Quad Leaf
24 Zestaw naprawczy opon z kompresorem
25 Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2 Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena
Przygotowanie do montażu radia
Antena radiowa
Głośniki 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Fotel kierowcy amortyzowany z 3-stopniową regulacją, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem
2 +Hak holowniczy
3 Kierownica pokryta skórą
4 Klimatyzacja automatyczna
5 Lusterka zewnętrzne na długich ramionach
6 Radio cyfrowe HI-CONNECT, sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wyjścia USB + Nawigacja
System nawigacji satelitarnej
Radio cyfrowe HI-CONNECT, sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wyjścia USB
7 Światła p/mgielne przednie
8 Tempomat aktywny ACC
9 Zawieszenie tylne pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 225/65	R16	112R	D 660 TL	5,0	52
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 225/65	R16	112R	D 660 TL	5,0	52
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 225/65	R16	112R	D 660 TL	4,5	59
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 225/65	R16	112R	D 660 TL	4,5	59

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY (+)

Pojazd bazowy i wyceniany różnią się zamontowanym wyposażeniem kabiny kierowcy. Korekta jest wyceną różnicy pomiędzy wartościami kabin pojazdu bazowego i wycenianego.

KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY (+)

Pojazd bazowy i wyceniany różnią się rodzajem zabudowy ładunkowej (skrzynia, furgon, chłodnia, samowyładowcza) i / lub jej wielkością oraz wyposażeniem. Korekta jest wyceną różnicy pomiędzy wartościami zabudów pojazdu bazowego i wycenianego.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 123 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 285 109 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -28,62%.

KOREKTY RÓŻNE:

Korekta do wartości rynkowej (+)

Uszkodzenia pojazdu (-)

tabl. rej. brak, pokrywa P odpryski, lusterko P pęknięte, tapicerka foteli zabrudzona, tapicerka drzwi P zarysowana, koło podporowe urwane, wykładzina kabiny zabrudzona, lampa TP pęknięta, pojazd przechylony na lewą stronę, drzwi L odpryski, błotnik PL zarysowany, drzwi P ogniska korozji, słupek BP ogniska korozji, drzwi L odpryski, kontrol,i: "awaria poduszek pow., przegląd ukł. wspomagania, awaria ham. postoj., kontrola lewego kierunkowskazu, sprawdź silnik"

Sprzedaż wymuszona (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

tabl. rej. brak, pokrywa P odpryski, lusterko P pęknięte, tapicerka foteli zabrudzona, tapicerka drzwi P zarysowana, koło podporowe urwane, wykładzina kabiny zabrudzona, lampa TP pęknięta, pojazd przechylony na lewą stronę, drzwi L odpryski, błotnik PL zarysowany, drzwi P ogniska korozji, słupek BP ogniska korozji, drzwi L odpryski, kontrol,i: "awaria poduszek pow., przegląd ukł. wspomagania, awaria ham. postoj., kontrola lewego kerunkowskazu, sprawdź silnik"

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		75-95	
2	Błotnik przedni	L	75-95	
3	Drzwi	L	75-95	
4	Błotnik przedni	P	75-95	
5	Drzwi	P	75-95	
6	Ściana tylna kabiny		75-95	

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

uruchomienie ze źródła zew., głośna nierówna praca

UKŁAD NAPĘDOWY

brak uwag

ZAWIESZENIE I KOŁA

zawieszenie T przechylenie na lewą stronę



UKŁAD KIEROWNICZY

brak uwag



UKŁAD HAMULCOWY

brak uwag



NADWOZIE ŁADUNKOWE

brak uwag

JAZDA KONTROLNA

Podczas krótkiej próby ruchowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	NIE

Zastrzeżenia ograniczające

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13


Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16


Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56


Fot. nr 57


Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu