POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 546/11/2026/KB z dnia: 20.11.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **NISSAN**
Model pojazdu: **Qashqai II 1.2 MR`18 E6**
Wersja: **Acenta**
VIN: **S J N F E A J 1 1 U 2 3 7 4 6 6 9**
Nr rejestracyjny: **DW3GM98**
Nr Info-Ekspert: **025-02747**
Rok produkcji: **2018**



Wskazanie drogomierza	121369 km
Data pierwszej rejestracji	23.08.2018
Data ważności badania technicznego	10.08.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	1860 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 85kW (116KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
3	Filtr p/pyłkowy
4	Głośniki 6 szt.
5	Hamulec postojowy elektryczny
6	Immobilizer
7	Kierownica pokryta skórą
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
9	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
10	Koło zapasowe dojazdowe
11	Kurtyny powietrzne boczne

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
25	System aranżacji przestrzeni bagażowej
26	System Bluetooth
27	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
28	System kontroli ciśnienia w oponach
29	System kontroli ruchów nadwozia inteligentny
30	System kontroli toru jazdy inteligentny
31	System Start/Stop
32	System wspomagania hamowania inteligentny
33	System wspomagania ruszania pod górę z funkcją Auto Hold
34	Światła do jazdy dziennej LED
35	Światła p/mgielne przednie

12	Listwy szyb chromowane	36	Światła tylne LED
13	Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	37	Tapicerka tekstylna Acenta
14	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	38	Tarcze kół aluminiowe 17"
15	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach IIrzędu	39	Wspomaganie układu kierowniczego z możliwością wyboru trybupracy)
16	Obwódka obwódka gałki zmiany biegów podświetlana	40	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
17	Obwódki lamp p/mgielnych chromowane	41	Wyświetlacz 5" TFT zintegrowany z zestawem wskaźników
18	Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40	42	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
19	Podłokietnik kierowcy ze schowkiem	43	Zamek centralny zdalnie sterowany
20	Podłokietnik siedzeń tylnych	44	Zderzaki w kolorze nadwozia
21	Poduszki powietrzne boczne przednie	45	Złącze "AUX"
22	Radioodtwarzacz CD + MP3	46	Złącze "iPod"
23	Relingi dachowe	47	Złącze "USB"
24	System aktywnej kontroli zawieszenia		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
3	Fotele przednie z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
6	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
7	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NOKIAN TYRES 215/60 R17	100V	SEASONPROOF 1		5,3
Przednie prawe:	*NOKIAN TYRES 215/60 R17	100V	SEASONPROOF 1		5,3
Tylne lewe:	*NOKIAN TYRES 215/60 R17	100V	SEASONPROOF 1		5,2
Tylne prawe:	*NOKIAN TYRES 215/60 R17	100V	SEASONPROOF 1		5,6

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- książka serwisowa pojazdu - ostatni wpis z dnia 10.08.2020 r, przy stanie drogomierza 17 600 km.

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"

• 11.2020 r. - grupa części: tapicerka; kwota 8 500 – 9 000 PLN
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z dnia 10.08.2026 r. przy stanie drogomierza 116 945 km

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym – nie uruchomiono, ze względu na stan pojazdu (płyn chłodniczy trafia do cylindrów, (uszkodzony silnik/głowica – do weryfikacji)). Poziom płynów eksploatacyjnych poniżej normy (niski stan płynu chłodniczego).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 125 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:
- drzwi tylne prawe od 250 do 315 µm
- drzwi przednie prawe od 230 do 250 µm
- błotnik przedni prawy od 160 do 190 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- dach – miejscowe ubytki powłoki lakierowej
- szyba czołowa – nieoryginalna, punktowe odpryski i zarysowania szkła
- pokrywa komory silnika – zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- wygłuszenie pokrywy komory silnika – uszkodzenia, ubytki materiału
- zderzak przedni – płytkie wgniecenie
- osłona progu prawego – zarysowania tworzywa
- drzwi przednie prawe – miejscowe ubytki powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe – pęknięcia, uszkodzone poszycie, zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- błotnik tylny prawy – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- zderzak tylny – ubytki, zarysowania powłoki lakierowej i tworzywa
- błotnik tylny lewy – miejscowe zarysowania powłoki lakierowej
- listwy krawędzi wnęk kół – zarysowania tworzywa
- drzwi tylne lewe – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie lewe – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – zarysowania powłoki lakierowej
- osłona progu lewa – zarysowania tworzywa
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe – korozja
- osłona podwozia przednia – uszkodzona, pęknięcia
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia
- wnęki drzwi – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej


- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – zarysowania
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 125 µm	
2	Dach		do 110 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 110 µm	
4	Próg	L	do 70 µm	
5	Słupek przedni	L	do 60 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 110 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 70 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 110 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 110 µm	
10	Błotnik przedni	P	od 160 do 190 µm	
11	Próg	P	do 70 µm	
12	Słupek przedni	P	do 60 µm	
13	Drzwi przednie	P	od 230 do 250 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 70 µm	
15	Drzwi tylne	P	od 250 do 315 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 110 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 120 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8


Fot. nr 9



Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32


Fot. nr 33


Fot. nr 34


Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63


Fot. nr 64


Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73


Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77


Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111




Fot. nr 112




Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu