POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Wycena pojazdu numer: 50/05/2025/MW z dnia: 2025/05/24

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **FORD**
Model pojazdu: **Focus 1.0 EcoBoost MR`22 E6**
Wersja: **Titanium X**
VIN: **W F 0 P X X G C H P N A 2 1 0 6 9**
Nr rejestracyjny: **WY448XJ**
Nr Info-Ekspert: **011-12430**
Rok produkcji: **2022**



Wskazanie drogomierza	41402 km
Data pierwszej rejestracji	2023/01/30
Data ważności badania technicznego	2026/01/30
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1950 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 92kW (125KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu Lane Assist	31	Reflektory Full LED
2	Dywaniki welurowe przód/tył	32	Relingi dachowe aluminiowe
3	FordPass Connect GSM	33	Roleta do bagażnika
4	Fotele przednie o sportowej stylistyce	34	Spoiler tylny dachowy
5	Fotele przednie regulowane manualnie w 8 kierunkach	35	System Apple Carplay/Android Auto
6	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System Bluetooth
7	Immobilizer	37	System Ford MyKey
8	Kamera cofania	38	System kontroli trakcji TA

9	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	39	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
10	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	40	System Pre-Collision Assist -wspomagania unikania kolizji
11	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	41	System stabilizacji toru jazdy ESC
12	Komputer pokładowy	42	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
13	Konsola sufitowa	43	System wspomagania nagłego hamowania
14	Konsola środkowa ze schowkiem zamykanym roletą	44	System wyboru profilu jazdy
15	Kurtyny powietrzne boczne	45	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	46	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	47	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	48	Światła do jazdy dziennej LED
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	49	Światła p/mgielne przednie LED
20	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	50	Światła p/mgielne tylne
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Światła tylne częściowo w technologii LED
22	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	52	Tapicerka materiałowa
23	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	53	Tarcze kół stalowe 16"
24	Oświetlenie dodatkowe wnętrza LED	54	Usługi Ford Smart
25	Podłokietnik siedzeń tylnych składany	55	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
26	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	57	Wyświetlacz 12,3" cyfrowy, na tablicy zegarów, konfigurowalny
28	Poduszki powietrzne boczne	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Przycisk rozrusznika Ford Power	59	Zestaw naprawczy opon
30	Reflektory automatyczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- Siedzenia tylne dzielone
- Siedzenia tylne składane

4 System kontroli trakcji ESC
- System poprawiajacy stabilność na zakretach TVC
- System kontroli trakcji TA
- System wspomagania nagłego hamowania EBA

5 System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 4, wyświetlacz 12,3" DAB+
- System nawigacji satelitarnej
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Głośniki 6 szt.
- Funkcja wzywania pomocy
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z rozbudowanym sterowaniemgłosowym
- Złącze USB 2 szt.
- Mapa Europy

6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Koło zapasowe dojazdowe
2	Lakier metalizowany Czarny
3	Pakiet Winter
	Szyba przednia ogrzewana
	Kierownica podgrzewana
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
4	+Tarcze kół aluminiowe 16"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TOYO 205/60	R16	96V	CELSIUS AS2 TL	7,7
Przednie prawe:	*TOYO 205/60	R16	96V	CELSIUS AS2 TL	7,5
Tylne lewe:	*TOYO 205/60	R16	96V	CELSIUS AS2 TL	7,9
Tylne prawe:	*TOYO 205/60	R16	96V	CELSIUS AS2 TL	7,4
Zapasowe:	*HANKOOK 125/70	R16	96M	S 300 TL	3,8

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarczynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - brak wpisów.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- w dwóch zakładkach znajduje się zapis „Odnotowano szkodę na pojeździe"
• 02/2024 r. - grupa czesci: elementy karoserii zewnetrznej; strefa uszkodzenia: tyl; kwota 1 250 - 1 500 PLN
• 02/2024 r. - grupa czesci: elementy karoserii zewnetrznej; strefa uszkodzenia: prawa strona, prawy tyl; kwota 6 000 - 7 000 PLN
- znajduja sie zapisy z podanymi odczytami wskazan drogomierza - ostatni z dnia 10.2023 r. przy wskazaniach drogomierza 31249 km.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zaplonie iskrowym - uruchomiono z zewnetrznego zródła zasilania. Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania silnik gasł.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
Nie wykonano jazdy próbnej.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej na drzwiach przednich prawych do 230 µm, błotniku tylnym prawym do 190 µm. Grubość powłoki lakierowej rzędu 70 - 110 µm na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.


IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość

przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- silnik uruchomiony z zewnętrznego źródła zasilania, po odłączeniu silnik gasł
- brak korka zabiornika płyny do spryskiwaczy
- drzwi przednie lewe - ubytki powłoki lakierowej
- zderzak przedni - zarysowania, punktowe ubytki powłoki lakierowej
- zderzak tylny - ubytki oraz zarysowania powłoki lakierowej
- pokrywa komory bagażnika - zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy - nieznaczne punktowe wgniecenie powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół pojazdu - z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- wyświetla się komunikat o awarii hamulca postojowego
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110 µm	
2	Dach		100-110 µm	
3	Błotnik przedni	L	100-110 µm	
4	Próg	L	70-80 µm	
5	Słupek przedni	L	100-110 µm	
6	Drzwi przednie	L	100-110 µm	
7	Słupek środkowy	L	70-80 µm	
8	Drzwi tylne	L	100-110 µm	
9	Błotnik tylny	L	100-110 µm	
10	Słupek tylny	L	70-80 µm	
11	Błotnik przedni	P	100-110 µm	
12	Próg	P	70-80 µm	
13	Słupek przedni	P	100-110 µm	
14	Drzwi przednie	P	180-230 µm	
15	Słupek środkowy	P	70-80 µm	
16	Drzwi tylne	P	100-110 µm	
17	Błotnik tylny	P	180-190 µm	
18	Słupek tylny	P	70-80 µm	

19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19


Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67


Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80


Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91


Fot. nr 92

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu