Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Łukasz Pszczółka / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00988/26**
Data:	2 listopada 2026
Miejsce oględzin:	55-300 Komorniki, ul. Lipowa 2

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Jaecoo
Model	J7 24-
Numer rejestracyjny	WB611EN
Rok produkcji	2026
Numer VIN	LVUGTBHD6TC103283

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	03.11.2026
Raport na dzień	03.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00988/26

Dane pojazdu - kod EC 0170614

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB611EN / LVUGTBHD6TC103283
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	21.09.2026 / 2
Rok produkcji	2026
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	8 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	3600 / -3592
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Jaecoo
Model	J7 24-
Typ	J7 1.5 T-GDI HEV Exclusive DHT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.05.2026 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	105 / 143
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
- Asystent hamowania (BAS)
- Asystent jazdy w korku (TJA)
- Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (rcta+rctb)
- Asystent świateł drogowych (IHC)
- Autoalarm
- Blokada elektroniczna zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Blokowanie automatyczne zamków po ruszeniu
- Bluetooth
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą
- Drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie
- Dźwignia zmiany biegów za kierownicą
- Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
- Fotele przednie wentylowane (siedzisko i oparcie)

- Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home"
- Gniazda USB-A oraz USB-C w drugim rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gwarancja na baterię wyskonapięciową 8 lat
- Hamulce tarczowe przednie, wentylowane
- Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kanapa tylna z funkcją podgrzewania zewnętrznych foteli
- Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
- Lakier perłowy
- Lusterka zewnętrzne lakierowane
- Ładowarka bezprzewodowa o mocy 50W
- Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie ambientowe wnętrza w przedniej i tylnej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem i funkcją chłodzenia
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne foteli przednich
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
- Reflektory automatyczne
- Relingi dachowe
- Spojler tylny
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych oraz rowerzystów
- System kamer 540 stopni
- System kontroli trakcji (TCS)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System monitorowania uwagi kierowcy (DMS)
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- System sterowania prędkością, inteligentny (ISA)
- Funkcja pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych
- Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
- Gniazdo 12V z przodu
- Gwarancja podstawowa na pojazd, 7 lat
- Hamulce tarczowe tylne
- Hello Jaecoo - Inteligentny system sterowania wybranymi funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosow.
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kierownica podgrzewana
- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy
- Obsługa bezprzewodowa Android Auto i Apple Car Play
- Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości (SLA)
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki
- Poduszka powietrzna centralna z przodu
- Poduszki powietrzne boczne kurtynowe z przodu i z tyłu
- Radio z DAB+
- Reflektory LED
- Skrzynia biegów automatyczna 1 DHT
- System audio Sony z 8 głośnikami
- System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
- System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego (DAI)
- System kontroli siły hamowania zintegrowany (IPB)
- System kontroli zjazdu (HDC)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)
- System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 14.8" z menu w języku polskim
- System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
- System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW)
- System ratunkowy eCall
- System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC)

- System unikania kolizji inteligentny (IES)
- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
- Szyby boczne elektr. ster. z funkcją otwierania/zamykania jednym dotknięciem i czujnikiem przeszkody
- Światła cofania podwójne
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej
- Układ stabilizacji toru jazdy elektroniczny (ESP)
- Wycieraczki przedniej szyby automatyczne
- Wyświetlacz przezierny HUD
- Zawieszenie kół tylnej osi wielowahaczowe
- Zestaw naprawczy do opon (pianka uszczelniająca) korekty Sytuacja regionalna (-10%)
- System wyboru trybu jazdy (Eco, Sport)
- System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC)
- Układ wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS)
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, trzy
- Zestaw cyfrowych wskaźników o przekątnej 10.25"

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,2
PL	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,2
TP	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,2
TL	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,1

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan ponadprzeciętny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan ponadprzeciętny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	130
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Nie
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe


















































KUMHO


KUMHO
































JNECOO








JNECOO










































Ustawienia


Ustawienia


Ustawienia


Ustawienia


Ustawienia


Ustawienia




READY
11:06
P
0
km/h
Ostanne 50 km


CHERY AUTOMOBILE CO.,LTD.
e9*2018/858*11846
LVUGTBHD6TC103283
2150 kg
2825 kg
1- 1152 kg
2- 1133 kg
CHERY EUROPE GMBH
An Messeplatz 13 in 65479 Raunhein, Germany


LVUGTBHD6TC103283
































KUMHO




KUMHO




KUMHO
















170


90


100




96














80


120


100


90


80
225/60 R16 103V


80


80


60


50




70


70


150


80



Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



