Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Łukasz Pszczółka / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00983/26**
Data:	28 października 2026
Miejsce oględzin:	55-300 Komorniki, ul. Lipowa 2

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Volvo
Model	XC60 21-
Numer rejestracyjny	SB388GK
Rok produkcji	2022
Numer VIN	LYVUZK9VXPB237920

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	01.11.2026
Raport na dzień	01.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00983/26

Dane pojazdu - kod EC 0154199

Numer rejestracyjny / numer VIN	SB388GK / LYVUZK9VXPB237920
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	27.12.2022 / 47
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	65348 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	82400 / -17052
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Volvo
Model	XC60 21-
Typ	XC60 B4 B Core aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.12.2021 - 28.02.2025
Pojemność silnika (ccm)	1969
Moc kW / KM	145 / 197
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe
- Blokada tylnych drzwi, elektryczna
- CTC - kontrola trakcji w zakręcie
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
- Dywaniki tekstylne
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu
- Asystent zjazdu i podjazdu
- Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dźwignia zmiany biegów Unideco
- EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
- ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji

- Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/60
- Fotele przednie z elektryczną 2-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego
- Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
- Hamulec postojowy, elektryczny
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
- Kierownica ze sterowaniem audio
- Klamki drzwi podświetlane
- Komputer pokładowy
- Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Ładowarka indukcyjna do smartfona
- Oświetlenie wnętrza poziom II
- Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
- RSC - układ stabilizacji przechyłu
- Sips - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
- System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
- Tapicerka materiałowa
- Tuner radia cyfrowego DAB
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Whips - ochrona przed urazami kręgosłupa
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Fotele przednie Comfort
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo USB (x2)
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana i dzielona
- Kierownica trójramienna, Unideco
- Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektryczne i ogrzewane
- Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
- Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne
- Pakiet usług Digital Sevices
- Reflektory przednie LED
- Relingi dachowe - czarne
- Roleta bagażnika
- Siatka przedziału bagażowego, miękka
- System audio High Performance Sound
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- System poprawy jakości powietrza z jonizacją
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
- Tempomat
- Uchwyt do holowania samochodu
- Usługa Volvo On Call
- Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore
- Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali
- Zagłówki tylne składane elektrycznie
- Zawieszenie Dynamic

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Lakier metalik (V)
- Pakiet Climate (V)
  - □ Fotele przednie ogrzewane


□ Fotele w drugim rzędzie ogrzewane
□ Kierownica podgrzewana

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Pilot sport 4 SUV	235/60 R18	4,0
PL	Michelin	Pilot sport 4 SUV	235/60 R18	4,8
TP	Michelin	Pilot sport 4 SUV	235/60 R18	4,0
TL	Michelin	Pilot sport 4 SUV	235/60 R18	4,3

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Krata wlotu powietrza	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Listwa drzwi przednich lewych	Odpryski lakieru
Drzwi tylne lewe	Odpryski lakieru
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan ponadprzeciętny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Deska rozdzielcza	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Listwa chromowana drzwi lewy przód – nieprawidłowy montaż, błotnik lewy przód, drzwi lewe przednie, drzwi lewe tylne, błotnik lewy tylny, zderzak tylny, drzwi prawe tylne, błotnik prawy przedni – trwałe zabrudzenie,

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa
Kontrolki / komunikaty	
Brak	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono
Instalacja LPG	
Nie dotyczy	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	201
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe


























MICHELIN


MICHELIN


MICHELIN


MICHELIN






































VOLVO






















































Bluetooth
YouTube
Asystent
Kamera
Tryby jazdy
22°
22°















22°
22°






Aplikacje
Radio
Telefon
Mapy Google
Ustawienia
Wiadomości
Apple CarPlay
YouTube
Waze
Instr. obsługi
Pob. więcej apl.
22°
22°



Sterowanie
Ustawienia
Stan
22°
22°


Sterowanie
Ustawienia
Stan
Prowadzenie
Sterowanie
Dźwięk
Łączność
Profile
Prywatność
System
Google
22°
22°


Prowadzenie
Wsparcie kierowcy
Ogranicznik prędkości
Tempomat
Dynamika jazdy
Tryby jazdy
Standard
Off-road
Opór kierownicy
Miękkie
Sztywne
Wspomaganie bezpieczeństwa
Układ monitorowania pasa ruchu
22°
22°


Prowadzenie
Tryby jazdy
Standard
Off-road
Opór kierownicy
Miękkie
Sztywne
Wspomaganie bezpieczeństwa
Układ monitorowania pasa ruchu
Powiadomienia o gotowości do jazdy
Dźwiękowe ostrzeżenie o fotoradarze
22°
22°


Sterowanie
Światła i wyświetlacze
Jasność otw. wnętrza
Intensywność oświetlenia wnętrza
Wył.
Niska
Wysoka
Wyświetl wszystko
Blokowanie
22°
22°



Sterowanie
Wyświetl wszystko
Lusterka i wycieraczki
Autom. przyciemnianie lusterka wstecznego
Położenie serwisowe wycieraczek
Więcej
Składanie zagłówków
Ładowanie urządzenia bezprzewodowego
Wyświetl wszystko
22°
22°




Komputer pokładowy
TM Licznik ręczny
220.8 km
9.8 l/100km
04:22 gg
83 km/h
TA Licznik automat.
0.0 km
50.0 l/100km
00:09 gg
1 km/h
000: 85 348 km
Zeruj licznik
Zamknij
P
R
N
D




DESIGNED BY VOLVO CARS OF SWEDEN
VOLVO CAR CORPORATION
735








VOLVO












MICHELIN
255/60 R18




MICHELIN
















MICHELIN












90




110


90




















80






60




60



70



Zdjęcia uszkodzeń



































VOLVO
SB 388GK











































VOLVO
SB 388GK













VOLVO
XC60
PL SB 388GK




XC60






































P
A


P
A


P
R
N
D
START
ENGINE
STOP

Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



