POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 527/11/2026/KB z dnia: 2026/11/12

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **MERCEDES-BENZ**
Model pojazdu: **V 300 d MR`19 E6 447**
Wersja: **L 4Matic**
VIN: **W 1 V 4 4 7 8 1 3 1 3 8 9 7 6 6 5**
Nr rejestracyjny: **DW7YL39**
Nr Info-Ekspert: **022-11820**
Rok produkcji: **2021**



Wskazanie drogomierza	104431 km
Data pierwszej rejestracji	2022/03/02
Data ważności badania technicznego	2027/03/02
Rodzaj nadwozia	van 4 drzwiowy 6 osobowy
Dop. masa całk.	3200 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1950 ccm / 174kW (237KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	47	Podsufitka tapicerowana w kolorze szarość kryształu
2	Akumulator AGM 12V 92Ah	48	Poduszka powietrzna boczna kierowcy
3	Akumulator rozruchowy	49	Poduszka powietrzna boczna pasażera
4	Alternator 14 V/250 A	50	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Asystent bocznego wiatru	51	Poduszka powietrzna pasażera
6	Asystent ruszania na wzniesieniu	52	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz
7	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	53	Przygotowanie do nawigacji
8	Blokada drzwi przesuwnych aktywna	54	Radio cyfrowe DAB
9	Czujnik deszczu	55	Reflektory halogenowe

10	Drzwi przesuwne prawe
11	Drzwi tyłu nadwozia otwierane do góry
12	Filtr paliwa z separatorem wody
13	Fotel kierowcy komfortowy
14	Fotel pasażera przedni standardowy
15	Głośniki przednie i tylne dwudrożne
16	Gniazdo 12V
17	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej
18	Hamulec postojowy elektryczny
19	Immobilizer
20	Kierownica wielofunkcyjna
21	Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
23	Koło zapasowe
24	Kołpaki kół
25	Komputer pokładowy
26	Konsola środkowa ze schowkiem
27	Kurtyny powietrzne przednie
28	Lakier niemetalizowany biały Polar White
29	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
30	Lusterko wewnętrzne
31	Moduł komunikacyjny Mercedes-Benz connect me
32	Moduł komunikacyjny z kartą SIM
33	Obrotomierz
34	Ogrzewanie dodatkowe PTC
35	Okna boczne tylne stałe
36	Opony letnie
37	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
38	Oświetlenie otoczenia drzwi tyłu nadwozia
39	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
40	Oświetlenie przy podłodze z przodu
41	Oświetlenie stopna wejściowego
42	Oświetlenie w uchwytach nadokiennych z tyłu
43	Pakiet Aerodynamiczny
44	Pakiet BlueEFFICIENCY
45	Panel obsługi w dachu komfortowy
46	Podłokietniki siedzeń w przestrzeni pasażerskiej
56	Schowek w desce rozdzielczej zamykany
57	Siedzenie pojedyncze, 2 rząd z lewej strony
58	Siedzenie pojedyncze, 2 rząd z prawej strony
59	Siedzenie pojedyncze, 3 rząd z lewej strony
60	Siedzenie pojedyncze, 3 rząd z prawej strony
61	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera
62	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
63	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
64	System Eco Start/Stop
65	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
66	System kontroli ciśnienia w oponach
67	System multimedialny MBUX rozszerzony
68	System oczyszczania spalin SCR 4 generacja
69	System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania w przestrzeni bagażowej
70	System zarządzania pracą alternatora
71	Szyby atermiczne
72	Szyby przednie regulowane elektrycznie komfortowe
73	Światła stop adaptacyjne
74	Światła włączane automatycznie
75	Światła z regulacją kąta pochylenia
76	Światło dodatkowe STOP
77	Tapicerka tekstylna Santos czarna
78	Tarcze kół stalowe 17" (RS7)
79	Tempomat
80	Touchpad
81	Uchwyt do trzymania z tyłu
82	Uchwyt do wsiadania
83	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
84	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
85	Wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy
86	Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
87	Wykończenie wnętrza elementami pokrytymi lakierem fortepianowym
88	Wyświetlacz wskaźników 5,5" kolorowy
89	Zabezpieczenie drzwi przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem od wewnątrz
90	Zaczep holowniczy z przodu/tyłu wkręcany
91	Zamek centralny zdalnie sterowany
92	Zbiornik paliwa 57l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

2 Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Listwy boczne w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm EDW
2	DMC 3200 kg
3	+Dodatkowy komplet kół
4	Drzwi przesuwne lewe
5	Drzwi tyłu nadwozia Easy-Pack zamykane/otwierane elektrycznie
6	Dywaniki welurowe
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
8	Fotel pasażera przedni komfortowy
9	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
10	Fotel w II rzędzie lewy luksusowy
11	Fotel w II rzędzie prawy luksusowy
12	Hak holowniczy demontowany
13	Integracja ze smartfonem
14	Kamera cofania
15	Kierownica pokryta skórą
16	Klimatyzacja automatyczna Thermotronic 2 strefowa (dopłata)
17	Klimatyzacja tylna TEMPAMATIC półautomatyczna
18	Kluczyk elektroniczny stylizowany na chromowany
19	Kluczyki dodatkowe 2 szt.
20	Konsola środkowa ze schowkiem zamykanym roletą (dopłata)
21	Lakier metalizowany (dopłata)
22	Pakiet stołowy (dopłata)
	Stolik składany
	Siatka mocująca bagaż na oparciach foteli tylnych
	Gniazda 12V dla tylnego rządu siedzeń, prawe-lewe
	Siatka bagażowa za oparciem fotela kierowcy
	Siatka bagażowa za oparciem fotela pasażera
23	Podłokietniki foteli w II rzędzie
24	Podsufitka w kolorze czarnym
25	Relingi dachowe anodyzowane
26	Siedzenia w III rzędzie komfortowe, uchylny fotel
27	Spoiler tylny AMG
28	System komfortowego zamykania/otwierania pilotem
29	System nawigacji satelitarnej
30	Szyba drzwi tyłu nadwozia otwierana
31	Szyby tylne (od słupka B) czarne
32	+Tarcze kół aluminiowe 19"
33	Zawieszenie z systemem selektywnej amortyzacji AGILITY CONTROL
34	Zbiornik paliwa 70l (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*UNIROYAL 245/45	R19	102Y	RAIN SPORT 5	6,1
Przednie prawe:	*UNIROYAL 245/45	R19	102Y	RAIN SPORT 5	6,1
Tylne lewe:	*UNIROYAL 245/45	R19	102Y	RAIN SPORT 5	6,1
Tylne prawe:	*UNIROYAL 245/45	R19	102Y	RAIN SPORT 5	6,2

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

- historia serwisowa pojazdu – ostatni wpis z dnia 20.02.2026 r, przy stanie drogomierza 91 126 km

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Pojazd zarejestrowany jako 7 osobowy.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
• 09.2021 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: przód; kwota 600 – 700 PLN
• 09.2023 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia; strefa uszkodzenia: tył; kwota 17 000 – 18 000 PLN
• 02.2025 r. - grupa części: szyby; strefa uszkodzenia: przód, centralna część; kwota 4 000 – 4 250 PLN
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z dnia 26.05.2026 r. przy stanie drogomierza 97 909 km

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Poziom płynów eksploatacyjnych w normie. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 125 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- szyba czołowa – po wymianie, punktowe odpryski szkła
- pokrywa komory silnika – miejscowe zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- zderzak przedni – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- reflektor lewy – nieszczelność klosza
- błotnik przedni prawy – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- próg prawy – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie prawe – ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi prawe przesuwane – zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- Ściana boczna tylna prawa – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- zderzak tylny – zarysowania powłoki lakierowej i tworzywa
- pokrywa komory bagażnika – zarysowania powłoki lakierowej


- lampy – miejscowe zarysowania tworzywa klosza
- Ściana boczna tylna lewa – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi lewe przesuwane – punktowe wgniecenie, ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie lewe – punktowe wgniecenie, ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- słupek przedni lewy – zarysowania powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne lewe – miejscowe zarysowania powłoki lakierowej
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnęki drzwi – zarysowania powłoki lakierowej i listew ozdobnych
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – zarysowania
- fotele przednie, środkowe, tylne – zabrudzenia eksploatacyjne
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

Dodatkowy komplet kół (obręcze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi):
Firestone 235/55 R17 103V WinterHawk 4, 4szt. głębokość bieżnika 5,5 – 6,0 mm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 110 µm	
2	Dach		do 110 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 100 µm	
4	Próg	L	do 70 µm	
5	Słupek A (przedni)	L	do 50 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 100 µm	
7	Słupek B	L	do 50 µm	
8	Błotnik tylny	L	do 120 µm	
9	Błotnik przedni	P	do 115 µm	
10	Próg	P	do 70 µm	
11	Słupek A (przedni)	P	do 50 µm	
12	Drzwi przednie	P	do 115 µm	
13	Słupek B	P	do 50 µm	
14	Drzwi tylne	P	do 110 µm	
15	Błotnik tylny	P	do 125 µm	
16	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 120 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19


Fot. nr 20



Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31


Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72


Fot. nr 73


Fot. nr 74


Fot. nr 75


Fot. nr 76


Fot. nr 77


Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85


Fot. nr 86


Fot. nr 87


Fot. nr 88


Fot. nr 89


Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111




Fot. nr 112





Fot. nr 113



Fot. nr 114


Fot. nr 115


Fot. nr 116


Fot. nr 117


Fot. nr 118


Fot. nr 119


Fot. nr 120




Fot. nr 121


Fot. nr 122




Fot. nr 123


Fot. nr 124


Fot. nr 125


Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134


Fot. nr 135


Fot. nr 136


Fot. nr 137


Fot. nr 138




Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu