Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Łukasz Pszczółka / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00974/26**
Data:	28 października 2026
Miejsce oględzin:	55-300 Komorniki, ul. Lipowa 2

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	X1 [U11] 22-
Numer rejestracyjny	DW1UR49
Rok produkcji	2022
Numer VIN	WBA31EE0505W05728

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	30.10.2026
Raport na dzień	30.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00974/26

Dane pojazdu - kod EC 0157585

Numer rejestracyjny / numer VIN	DW1UR49 / WBA31EE0505W05728
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	19.12.2022 / 46
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	70957 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	80800 / -9843
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	X1 [U11] 22-
Typ	X1 sDrive20i mHEV aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.11.2022 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	115 / 156
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
- BMW id
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Felgi aluminiowe 17", Star-Spoke 832, z ogumieniem 205/65
- Hamulec parkingowy, elektromechaniczny
- Active Guard
- Asystent uwagi
- BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, RDS, wyświetlacz 10.7", wyś. wskaźników 10.25",LTE, Bluetooth
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik kolizji
- Dywaniki welurowe
- Gniazda 12V (1x w konsoli centralnej, 1x w przedziale bagażowym)
- In-Car Experiences

- Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Lakier niemetalizowany
- Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Listwy ozdobne matowe kwarcowo-srebrne, ziarniste
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Mocowanie do fotelika dziecięcego ISOFIX na przednim fotelu pasażera
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, rowerzystami i pieszymi, z funkcją hamowania
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlenie powitalne
- Oznaczenia modelu
- Performance Control
- Podłokietnik przedni
- Poduszka powietrzna interakcji między kierowcą a pasażerem z przodu
- Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne
- Porty USB Typ-C do ładowania i transmisji danych (2x w konsoli środkowej, przód i tył)
- Real Time Traffic Information
- Regulacja oparcia foteli z tyłu
- Relingi dachowe M Shadow Line o wysokim połysku
- Remote Services (Usługi zdalne)
- Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
- Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości
- System Auto Start Stop
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- System stabilizacji przyczepy
- System wspomagający hamowanie na zakrętach CBC
- Szyby elektryczne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła hamowania dynamiczne
- Tapicerka materiałowa Arktur
- Tele Services
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
- Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku
- Zestaw głośników o mocy 100W z 6 głośnikami
- Zestaw naprawczy do opon

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Felgi aluminiowe 18", Star-Spoke 865, z ogumieniem 225/55 (V)
- Fotele przednie ogrzewane (V)
- Fotele przednie sportowe (V)
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie (V)
- Pakiet naprawczy Repair Inclusive – 3 lata / 200 000 km (V)
- Pakiet Premium (V)
  - □ Asystent świateł drogowych
  - □ Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym
  - □ Pakiet funkcji lusterek(el. składane, pamięć, funkcja parkingowa, elektrochromatyczne, projekcja logo)
  - □ Przygotowanie do ogrzewania foteli przednich
  - □ Przygotowanie do ogrzewania kierownicy
  - □ Przygotowanie do systemów asystujących kierowcy Plus

- □ Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam
- □ Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń

- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 60 000 km (V)
- Rezygnacja z oznaczenia modelu (V) (G)
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym (V)
- Zbiornik paliwa powiększony (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Nexen	Nfera sport	225/55 R18	4,9
PL	Nexen	Nfera sport	225/55 R18	5,1
TP	Nexen	Nfera sport	225/55 R18	5,6
TL	Nexen	Nfera sport	225/55 R18	5,9

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Pęknięcie
Pokrywa przednia	Wgniecenie
Zderzak przedni	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Krata wlotu powietrza	Pęknięcie
Błotnik przedni lewy	Zarysowanie
Rama dachu lewa	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Odpryski lakieru
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Odpryski lakieru
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Kierunkowskaz lusterka prawy	Zaparowany
Próg prawy	Zarysowanie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Komora bagażnika	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Deska rozdzielcza	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Podsufitka	Zabrudzenie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Pokrywa tylna – ślady po reklamie, spoiler pokrywy tylnej - odpryski lakieru, błotnik przedni prawy-

Trwałe zabrudzenie, opony 4 sztuki – uszkodzony kord,

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Przegląd serwisowy

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	245
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe






































BMW LED






















































































PARKOWANIE
Żyvu
HIGH
HIGH




AUTO H












SET
MODE


PARKOWANIE
Z tyłu
MEDIA
TEL
NAV
HIGH
HIGH


Wyszukaj miejsca docelowe
Środa Śląska
MEDIA
TEL
NAV
HIGH
HIGH


MENU
MEDIA
TEL
NAV
Radio
Telefon
Nawigacja
My Modes
Komfort fotela
Live Vehicle
BMW Assistance
HIGH
HIGH


MENU
MEDIA
TEL
NAV
HIGH
HIGH


KONTROLA CIŚNIENIA OPON
Niskie ciśnienie w oponie
Wartości ciśnienia zmieniają się przy wahaniach temperatury.
Ustawienia opon
Ciśnienie zadane z przodu: 2.4 bar
2.0bar
2.1bar
2.3bar
2.1bar
Ciśnienie zadane z tyłu: 2.2 bar
MEDIA
TEL
NAV
HIGH
HIGH


STATUS POJAZDU
Kontrola ciśnienia opon
Niskie ciśnienie w oponie
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego OK
Check-Control
Otwarte drzwi.
Potrzeba serwisowania
Po terminie przegl.:
14.11.2025
MEDIA
TEL
NAV
HIGH
HIGH


STATUS POJAZDU
Kontrola ciśnienia opon
Niskie ciśnienie w oponie
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego OK
Check-Control
Otwarte drzwi.
Potrzeba serwisowania
Po terminie przegl.:
14.11.2025
MEDIA
TEL
NAV
HIGH
HIGH


WSPOMAGANIE KIEROWCY
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Parkowanie
Jazda
Informacje zwrotne na kier.
Zresetuj do zalecanych ustawień
Ostrz.przed kolizją czoł.
Wcześnie
Ostrz.przed opusz.pasa ruchu
W syt. niebezp.
Asystent Uwagi
Standard
MEDIA
TEL
NAV
HIGH
HIGH


WSPOMAGANIE KIEROWCY
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Parkowanie
Jazda
Informacje zwrotne na kier.
ASYSTENT PARKOWANIA
Dźwięk przy dostępności
PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
Automatyczna aktywacja PDC
Głośność dźwięku PDC
MEDIA
TEL
NAV
HIGH


JAZDA
Asystent Ograniczeń Prędkości
Powiadomienia
Rozszerzone
Standardowe
Otrzymujesz rozszerzone wskazówki na temat komunikatów dot. obsługi.
MEDIA
TEL
NAV
HIGH


DALSZE USTAWIENIA
Asystent Świateł Drog.
Św. do jazdy dziennej z tyłu
Kierunkowskaz
3 razy
Ruch prawo-/lewostronny
Ruch prawostr. (stand.)
Powitanie i pożegnanie
Obsługa świateł drogowych możliwa tylko ręcznie za pomocą dźwigni kierunkowskazu.
MEDIA
TEL
NAV
HIGH




Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA31EE0505W05728
2120 kg
3920 kg
1- 1120 kg
2- 1080 kg
BMW AG DE-80788 München






BMW




BMW


BMW










max
































90


100


120


120


110


110


100


PL
AUKCJE SAMOCHODOW
100


120


120


100


110


90


90


120


100


60


80


100


70


70


60


70



Zdjęcia uszkodzeń
















DW 1UR49














PL




PL


AUKCJE SAMOCHO


DW 1UR49




































DW 1UR49














DW 1UR49








PL
DW 1UR
























































































225/55


225/55R18


NEXEN










OUTSIDE






NEXEN
















START
ENGINE
STOP
VOL
R
I
N


VOL
R
I
N
D/L
P
MY
MODES
AUTO H

Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny



