POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 496/11/2026/KC z dnia: 22.11.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **HYUNDAI**
Model pojazdu: **Tucson 1.6 CRDi Mild Hybrid MR`21 E6d**
Wersja: **Executive DCT**
VIN: **T M A J D 8 1 A G M J 1 4 7 3 3 0**
Nr rejestracyjny: **WH1400A**
Nr Info-Ekspert: **016-01964**
Rok produkcji: **2021**



Wskazanie drogomierza	96281 km
Data pierwszej rejestracji	21.12.2021
Data ważności badania technicznego	21.12.2026
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2140 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	50	Oświetlenie wnętrza w podsufitce z tyłu
2	Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA	51	Panel sterowania układem klimatyzacji dla pasażerów z tyłu
3	Asystent podążania na pasie ruchu LFA	52	Podłokietnik centralny przedni
4	Asystent utrzymania pasa ruchu LKA	53	Poduszka powietrzna centralna
5	Asystent zapobiegania kolizji czołowych FCA z funkcją Junction Turning	54	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujnik deszczu	55	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	56	Reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	57	Relingi dachowe

9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	58	Roleta do bagażnika
10	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	59	Schowek pod podłogą bagażnika
11	Fotel pasażera z regulacją wysokości	60	Siatka mocująca bagaż
12	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	61	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
13	Funkcja automatycznego odparowywania szyb	62	Siedzenia tylne podgrzewane
14	Głośniki w drzwiach przednich	63	Siedzenia tylne składane od strony przestrzeni bagażowej
15	Głośniki w drzwiach tylnych	64	Spoiler tylny
16	Głośniki wysokotonowe	65	Sterowanie radiem w kierownicy
17	Gniazdo 12V w bagażniku	66	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
18	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	67	System Bluetooth z trybem wybierania głosowego
19	Haczyki do mocowania bagaży	68	System kontroli podjazdu HAC
20	Hamulec pokolizyjny MCB	69	System kontroli trakcji ESC
21	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	70	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
22	Immobilizer	71	System ratunkowy E-Call
23	Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy	72	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
24	Kierownica podgrzewana	73	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
25	Kierownica pokryta skórą	74	System wyboru trybu jazdy
26	Kieszeń w oparciu fotela kierowcy	75	Szyba przednia akustyczna
27	Kieszeń w oparciu fotela pasażera	76	Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
28	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	77	Szyby przednie atermiczne
29	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	78	Szyby tylne przyciemniane
30	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	79	Światła do jazdy dziennej LED
31	Komputer pokładowy	80	Światła p/mgielne tylne
32	Krata wlotu powietrza w kolorze ciemnego chromu	81	Światła pozycyjne LED
33	Kurtyny powietrzne boczne	82	Światła tylne LED
34	Listwy ozdobne zderzaków w kolorze chromu	83	Światła włączane automatycznie
35	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	84	Światło dodatkowe STOP LED
36	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	85	Tapicerka tekstylna
37	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	86	Tarcze kół aluminiowe 18"
38	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	87	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
39	Ładowarka bezprzewodowa	88	Wspomaganie układu kierowniczego
40	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	89	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
41	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	90	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
42	Ogranicznik prędkości	91	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
43	Opony Continental	92	Zamek centralny zdalnie sterowany
44	Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane	93	Zestaw naprawczy opon
45	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	94	Zestaw wskaźników cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
46	Osłony zderzaków w kolorze srebrnym	95	Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny
47	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	96	Złącze USB
48	Oświetlenie wnętrza nastrojowe	97	Złącze USB w konsoli centralnej
49	Oświetlenie wnętrza w podsufitce z przodu		

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
2	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
5 System multimedialny
System nawigacji satelitarnej
Radio cyfrowe DAB
Wyświetlacz multimedialny 10,25"
System telematyczny Bluelink
6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
7 Tempomat inteligentny z funkcją Stop & Go
System Stop & Go
Tempomat inteligentny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier specjalny Polar White
2	+System zabezpieczeń OMEGA

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 235/55	R18	104V	XL ECO CONTACT 6 TL	4,1
Przednie prawe:	CONTINENTAL 235/55	R18	104V	XL ECO CONTACT 6 TL	4,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/55	R18	104V	XL ECO CONTACT 6 TL	5,4
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/55	R18	104V	XL ECO CONTACT 6 TL	4,5

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogledzin pojazdu dokonano w Chorzowie, ul. Stalowa 16. Podczas ogledzin przedlozono do wgladu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- ksiazka serwisowa - ostatni wpis z dnia 13.11.2025 r. przy przebiegu 75294 km.
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodnosc z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- nie znajduja sie wpisy „odnotowano szkode na pojezdzie"
- znajduja sie zapisy z podanymi odczytami wskazan drogomierza - ostatni z dnia 17.06.2026 r. przy wskazaniach drogomierza 90582 km

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zaplonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej glosnosci pracy i dymienia. Praca na biegu jalowym jest równomierna. Nie stwierdzono sladów przepocen i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzetu silnika pracuja bez nadmiernej glosnosci. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci, zaklócen w pracy. Ogledziny na terenie parkingu - jazda próbna byla krótka i odbywala sie z ograniczona predkoscia (nie mozna sprawdzic w pelni skrzyni biegów i czesci systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jezdzie próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzen ani poszczególnych elementów zawieszenia kól, ani elementów ukladu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyzszonych luzów w polaczeniach ruchowych elementów zawieszenia kól i elementów

ukladu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubosc powloki lakierowej rzedu 100-160 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyc z materiałów metalowych) podlegajacych lakierowaniu z wyjatkiem:
- drzwi tylne prawe do 210 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadaja eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powloki lakierowej w postaci zarysowan i/lub ubytków punktowych (o róznym stopniu intensywnosci wystepowania) - osobno opisywane beda jedynie najwieksze/najbardziej istotne
- pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powloki lakierowej
- zderzak przedni - punktowe ubytki powloki lakierowej
- poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej - eksploatacyjne zabrudzenia, odksztalcenia
- kolo kierownicy - przetarcia tworzywa wienca
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy ukladu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- tunel srodkowy - zarysowania
- podsufitka, oslony p-sloneczne, wykladziny slupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykladziny wewnetrzne drzwi i elementy wyposazenia z tworzyw - zabrudzenia i zarysowania
- wnetrze komory bagaznika - eksploatacyjne zabrudzenia
- obrecze kól pojazdu - z nieznacznymi uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnetrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzen, wad i braków w ukompletowaniu samochodu mozliwe do wykonania jedynie podczas ogledzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialnosci za wady ukryte niemozliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikajace z dalszego uzytkowania przedmiotu wyceny.

2) W przedmiotowej wycenie okresla sie ogólny stan pojazdu ustalony na dzien wykonywania ogledzin (ustalony na podstawie analizy przedlozonych dokumentów oraz ogledzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istnialy w miejscu jego okazania - bez wykonywania badan diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczególowa ekspertyza stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie moze byc uznawane.

4) Niniejsze opracowanie sluzy wylacznie do oszacowania wartosci rynkowej pojazdu - tym samym nie moze byc wykorzystywana do zadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 120 µm	
2	Dach		do 160 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 160 µm	
4	Próg	L	do 100 µm	
5	Słupek przedni	L	do 130 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 110 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 90 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 100 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 130 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 160 µm	
11	Próg	P	do 100 µm	
12	Słupek przedni	P	do 130 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 100 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 90 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 210 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 130 µm	

17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 100 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8


Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu