WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	74/05/05/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8575
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Laser medyczny CLASSYS EXCEL HR
Nr fabryczny:	EH11145
Data sporządzenia wyceny:	12-05-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 09.05.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów.

Przedmiotem wyceny jest laser medyczny CLASSYS EXCEL HR, jest to połączenie wysokiej mocy lasera aleksandrytowego 755nm i lasera Nd: YAG 1064. Urządzenie wykorzystywane do usuwania owłosienia, zamykania naczynek, zmian pigmentacyjnych. Znajduje zastosowanie w branży medycznej i kosmetycznej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Laser medyczny	
Producent:	CLASSYS	
Model:	EXCEL HR	
Numer fabryczny:	EH11145	
Rok produkcji:	2022	
Długość fali:	755 nm	1064nm
Przebieg:	570717 impulsów	65033 impulsów
Maksymalna energia:	53 J	80 J
Czas trwania impulsu:	3 ms	0,1 – 300 ms
Średnica plamki:	5-18 mm zoom	3-12 mm zoom
Częstotliwość powtórzeń:	Pojedynczy strzał do 2 Hz	Pojedynczy strzał do 10 Hz
Zasilanie:	230 V	
Waga:	84 kg	
Wyposażenie:	Przewód zasilający Głowica, nr seryjny: EHH11650 Okulary ochronne – 2 szt. Kluczyk – 2 szt. Włącznik nożny	

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie uruchomiło się, dokonano przejścia przez menu, podłączono głowicę – nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wykonano próby działania

głowicy. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- uchwyt na głowicę – pęknięty,

- obudowa głowicy – pęknięta,

- panel z wyświetlaczem – nieprzytwierdzony do urządzenia,

Stan urządzenia określono jako dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, paszportu technicznego, dokumentacji serwisowej, technicznej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.








excel HR Laser System
REF EXCELHR
SN EH11145
2022-01-22
Cutera, Inc.
3240 Bayshore Blvd.
Brisbane, CA 94005 USA
200-240V~, 30A, 50/60Hz
EC REP
CE 0044
Rx only
CUTERA
3240 Bayshore Blvd.
Brisbane, CA 94005, USA

CUTERA
CUTERA


CUTERA
excel HR
755 nm
1064 nm


CUTERA
755 nm
14
J/cm²
3
msec
1.5
Hz
570663


CUTERA
excel HR
1064 nm
755 nm
65033
570717
2.4.1
2.0.1
3.1.3




AQUILINE
CAT. NO. 974-SWM




CUTERA

















CUTERA