POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 471/10/2026/KB z dnia: 13.10.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **BMW**
Model pojazdu: **218i Active Tourer MR`22 E6d/e U06**
Wersja: **M Sport Steptronic**
VIN: **W B A 2 1 B X 0 X 0 7 P 0 9 6 2 7**
Nr rejestracyjny: **DW9YG96**
Nr Info-Ekspert: **003-06413**
Rok produkcji: **2024**



Wskazanie drogomierza	106658 km
Data pierwszej rejestracji	14.03.2024
Data ważności badania technicznego	14.03.2027
Rodzaj nadwozia	minivan 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	2015 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Poduszka powietrzna kierowcy
2	BMW Indywidual Exterieur Line - aluminium satynowe	33	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Connected Package Professional	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	ConnectedDrive Services	35	Progi wejściowe z alumunium - wstawki z napisem M
5	Czujnik deszczu	36	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	37	Przycisk Start/Stop
7	Dywaniki welurowe	38	Ramka osłony chłodnicy w kolorze Chrome

8	Emergency call	39	Reflektory przednie LED
9	Fotele przednie sportowe	40	Rozpórki nerkowe w kolorze satynowanego aluminium
10	Funkcja Follow-Me-Home	41	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny	42	System Auto Start/Stop
12	Immobilizer	43	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	44	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
14	Kluczyk z oznaczeniem "M"	45	System operacyjny BMW 9.0
15	Kolumna kierownicy regulowana	46	System Performance Control
16	Kontrola wydajności	47	System stabilizacji toru jazdy DSC
17	Kurtyny powietrzne boczne	48	Światła do jazdy dziennej LED
18	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	49	Tapicerka M Alcantara w połączeniu Veganza
19	Listwy ozdobne dachu w kolorze pojazdu	50	Tarcze kół aluminiowe 17" Double-Spoke, style 834 Bicolour
20	Listwy ozdobne matowe kwarcowo-srebrne, ziarniste	51	Teleservices
21	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	52	Tempomat z funkcją hamowania
22	Mocowanie fotelika dziecięcgo i-Size z przodu	53	Trójkąt ostrzegawczy
23	Nakładki na pedały M o wyglądzie stali nierdzewnej	54	Tuner radiowy cyfrowy DAB
24	Nakładki na progi boczne o niezależnym designie w kolorze nadwozia pojazdu	55	Wykończenie wnętrza aluminiwe Hexacube Pale M
25	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	56	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
26	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	57	Zagłówki foteli przednich
27	Oświetlenie powitalne	58	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
28	Ozdobne listwy na przednich i tylnych osłonach zderzaka dopasowane kolorystycznie	59	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Panel przedniego i tylnego zderzaka o niezależnym designie w kolorze pojazdu z wstawka w kolorze czarnym połysk	60	Zawieszenie Adaptacyjne M
30	Podnóżek kierowcy M	61	Zestaw naprawczy opon
31	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Asystent parkowania
- Asystent cofania
- System Parking
- Boczne wspomaganie parkowania
- System Active Park Distance Control

2 BMW Live Cockpit Plus
- Kierownica wielofunkcyjna
- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- Bluetooth
- Moduł WiFi
- Łączność 4G LTE
- System operacyjny BMW 8.0

3 Fotele przednie z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości

4 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm
2	+Dodatkowy komplet kół
3	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
4	Kierownica podgrzewana
5	Pakiet dodatkowych funkcji lusterek tylko z Pakietem Premium/Innowacyjnym i lusterkiem wew. z funkcją aut. ściemiania
	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
	Lusterko zewnętrzne z funkcją obniżania podczas cofania
	Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża
6	Pakiet Premium
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
	Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
	System Dostęp komfortowy
	Reflektory adaptacyjne LED
	Tablica przyrządów luksusowa
	High- beam assistant
	Przygotowanie asystenta jazdy Plus
	Przygotowanie od ogrzewania kierownicy
	Przygotowanie do podgrzewania fotela kierowcy i pasażera z przodu
	Taca doładowania bezprzewodowego
7	Relingi dachowe satynowe aluminium
8	Rezygnacja z emblematu modelu
9	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
10	Szyby tylne przyciemniane
11	Tarcze kół aluminiowe 19" "Multi- Spoke, style839, Bicolor (dopłata)
12	Zbiornik paliwa powiększony

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 225/45	R19	96W	ECO CONTACT 6	3,8
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 225/45	R19	96W	ECO CONTACT 6	3,2
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 225/45	R19	96W	ECO CONTACT 6	3,8
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 225/45	R19	96W	ECO CONTACT 6	4,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Miękini (55-330) przy ul. Aukcyjnej 1. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 21.05.2026 r. przy przebiegu 90 978 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"

• 07.2026 r. - grupa części: układ zawieszenia; strefa uszkodzenia: prawy przód; kwota 3 250 – 3 500 PLN
- nie znajduje się wpis z podanym odczytem wskazań drogomierza

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym nierównomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 110 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.


IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- szyba czołowa – nieoryginalna, punktowe odpryski szkła
- pokrywa komory silnika – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- zderzak przedni – głębokie zarysowania powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne prawe – miejscowe zarysowanie powłoki lakierowej
- drzwi przednie prawe – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- listwy ozdobne pionowe drzwi – zarysowania
- drzwi tylne prawe – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- zderzak tylny – zarysowania powłoki lakierowej
- kamerka cofania – ubytek tworzywa obudowy kamerki
- błotnik tylny lewy – miejscowe zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – ubytki powłoki lakierowej
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia, zarysowania eksploatacyjne
- wnęki drzwi – zarysowania powłoki lakierowej
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- tunel środkowy – łagodne zarysowania
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia eksploatacyjne, punktowy ubytek przedniego lewego fotela
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, zarysowania, uszkodzone prawe mocowanie półki
- sygnalizacja kontrolki niskiego ciśnienia w kołach – do zweryfikowania
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

Dodatkowy komplet kół (obręcze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi):
Good Year 205/65 R16 95H Ultra Grip Performance, 4szt. głębokość bieżnika 4,5 – 5,0 mm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 110 µm	
2	Dach		do 110 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 110 µm	
4	Próg	L	do 90 µm	
5	Słupek przedni	L	do 50 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 110 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 50 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 110 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 110 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 110 µm	
11	Próg	P	do 100 µm	
12	Słupek przedni	P	do 50 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 110 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 50 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 110 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 110 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 110 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55


Fot. nr 56


Fot. nr 57


Fot. nr 58


Fot. nr 59


Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu