Nr zlecenia: 32/12/05/2026/Erste Leasing ECR z dnia: 2026/05/12

Zleceniodawca:
Erste Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B A 8 H 7 1 0 6 0 A 0 4 2 7 6 4**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**GD980VN**
Model pojazdu:	**318 Touring Diesel MR`16 E6 F31**	Nr Info-Ekspert:	**003-02685**
Wersja:	**Luxury Line Steptronic**	Rok produkcji:	**2017**

Wskazanie drogomierza	317721 km
Data pierwszej rejestracji	2018/01/08
Data ważności badania technicznego	2026/08/04
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2025 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 110kW (150KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Podłokietnik centralny przedni regulowany
2	Czujnik deszczu	40	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Czujnik kolizji	41	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Czujniki ciśnienia w oponach	42	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Czujniki parkowania - tył	43	Poduszki powietrzne boczne przednie

6 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie
7 Dywaniki welurowe
8 Elementy zewnętrzne dachu w kolorze nadwozia
9 Filtr cząsteczek stałych
10 Funkcja Follow-Me-Home
11 Głośniki 6 szt.
12 Gniazdo 12V
13 Gniazdo 12V dodatkowe
14 Immobilizer
15 Kierownica pokryta skórą
16 Kierownica sportowa
17 Kierownica wielofunkcyjna
18 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
19 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
20 Kluczyk samochodowy z dodatkowym chromowanym akcentem
21 Kolumna kierownicy regulowana
22 Komputer pokładowy
23 Końcówki rury wydechowej chromowane
24 Krata wlotu powietrza chromowana z chromowanymi listwami
25 Kurtyny powietrzne boczne
26 Listwy progowe aluminiowe z napisem BMW
27 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
28 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
29 Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną
30 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
31 Obramowania szyb czarne matowe
32 Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane
33 Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
34 Oświetlenie powitalne
35 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
36 Pakiet dodatkowego oświetlenia
37 Pakiet schowków dodatkowych
38 Pas przedni i tylny w stylistyce Luxury Line
44 Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
45 Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
46 Przycisk Start/Stop
47 Radioodtwarzacz BMW Professional
48 Roleta do bagażnika
49 System alarmowy fabryczny
50 System Auto Start/Stop
51 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
52 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
53 System stabilizacji toru jazdy DSC
54 Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej
55 Szyby z filtrem UV
56 Światła mijania z kontrolą wysokości
57 Światła p/mgielne przednie
58 Światła stop dynamiczne
59 Światła tylne LED
60 Tapicerka ze skóry Dakota
61 Tarcze kół aluminiowe 17" "Multi Spoke 414"
62 Tempomat z funkcją hamowania
63 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
64 Usługi TeleServices
65 Ustawienia Personal Profile
66 Wskaźnik zmiany biegu
67 Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
68 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
69 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne drewno Fineline antracytowe
70 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
71 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
72 Zagłówki siedzeń tylnych składane
73 Zamek centralny zdalnie sterowany
74 Zderzaki w kolorze nadwozia
75 Złącze "AUX"

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
	Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
	Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
2	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
3	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" + złącze USB
	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
	Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - przód
2	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
3	Głośniki HiFi zestaw (dopłata)
	Głośniki 9 szt.
	Wzmacniacz audio 205W

4 Reflektory przednie LED
5 Relingi dachowe czarne
6 System Dostęp komfortowy
7 System nawigacji satelitarnej BUSINESS
System nawigacji satelitarnej BUSINESS
Wyświetlacz kolorowy 6,5"
Kontroler iDrive
8 Szyby tylne przyciemniane
9 Światła p/mgielne LED (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*IMPERIAL 225/50 R17 94W ECOSPORT 2	5,9
Przednie prawe:	*IMPERIAL 225/50 R17 94W ECOSPORT 2	6,0
Tylne lewe:	*IMPERIAL 225/50 R17 94W ECOSPORT 2	5,3
Tylne prawe:	*IMPERIAL 225/50 R17 94W ECOSPORT 2	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia, zarysowania, odpryski		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Wgniecenia, zarysowania		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150	
2	Dach		180-210	
3	Błotnik przedni	L	140-190	
4	Próg	L	90	
5	Drzwi przednie	L	180-200	
6	Drzwi tylne	L	180-190	
7	Błotnik tylny	L	170-200	
8	Błotnik przedni	P	140-180	
9	Próg	P	90	
10	Drzwi przednie	P	180-190	
11	Drzwi tylne	P	180-200	
12	Błotnik tylny	P	170	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski		
2	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 1 sztukę
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu