POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 495/11/2026/KC z dnia: 21.11.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **VOLVO**
Model pojazdu: **S60 2.0 B4 B MR`20 E6d**
Wersja: **R-Design Getr**
VIN: **7 J R Z S K 9 V D N G 1 7 9 0 5 2**
Nr rejestracyjny: **DW6VT48**
Nr Info-Ekspert: **039-06622**
Rok produkcji: **2022**



Wskazanie drogomierza	87708 km
Data pierwszej rejestracji	27.06.2022
Data ważności badania technicznego	25.06.2027
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2230 kg*
Oznaczenie silnika	B420T6
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 145kW (197KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	40	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
2	Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)	41	System Apple Carplay/Android Auto
3	Audio System High Performance Sound	42	System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
4	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	43	System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
5	Czujnik wilgoci powietrza	44	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
6	Czujniki parkowania - tył	45	System informowania o znakach drogowych

			RSI
7	Dywaniki	46	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	47	System nawigacji satelitarnej Sensus
9	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	48	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
10	Fotel kierowcy z pamięcią położenia	49	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
11	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach	50	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
12	Fotele pochłaniające energię zderzenia	51	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
13	Gniazda 12V dla tylnego rządu siedzeń	52	System RSC - Roll Stability Control
14	Hamulec postojowy elektryczny	53	System Sensus Connect Infotainment
15	Kierownica sportowa 3-ramienna pokryta skórą	54	System stabilizacji toru jazdy DSTC
16	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	55	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
17	Kolumna kierownicy regulowana	56	System Start/Stop
18	Komputer pokładowy	57	System szybkiego nagrzewania wnętrza
19	Końcówki układu wydechowego podwójne	58	System wspomagania hamowania - City Safety
20	Kurtyny powietrzne boczne	59	System wspomagania nagłego hamowania EBA
21	Listwy progowe R-Design	60	System zabezpieczeń bocznych SIPS
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	61	Szyby przednie regulowane elektrycznie
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	62	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	63	Światła do jazdy dziennej LED
25	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	64	Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne podwójne, Diamond Cut/Black Matt, opony 235/45 R18
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	65	Tempomat
27	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	66	Usługa Volvo On Call
28	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom III	67	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
29	Pedały sportowe	68	Wspomaganie układu kierowniczego
30	Podłokietnik centralny przedni	69	Wybór trybów jazdy Drive Mode
31	Podłokietnik siedzeń tylnych	70	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
32	Podsufitka w kolorze czarnym	71	Wykończenie wnętrza Aluminium Metal Mesh
33	Poduszka powietrzna kierowcy	72	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
34	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	73	Zagłówki siedzeń tylnych składane
35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	74	Zamek centralny zdalnie sterowany
36	Poduszki powietrzne boczne przednie	75	Zawieszenie sportowe
37	Reflektory przednie LED	76	Zestaw naprawczy opon
38	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40	77	Złącza USB w konsoli centralnej 2 szt.
39	Sterowanie systemem audio w kierownicy	78	Złącze Bluetooth

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Fotele przednie z regulacją podparcia pod uda
	Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda
	Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda
2	SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INTELLISAFE ASSIST
	Lane Keeping Aid - system utrzymywania pasa ruchu
	System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
3	Tapicerka skórzano-winylowa R-Design
	Tapicerka skórzano-winylowa
	Podsufitka w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	**Nazwa elementu wyposażenia**
1	Hak holowniczy składany półautomatycznie
2	+Kierownica podgrzewana
3	Lakier metalizowany

4 Pakiet PARK ASIST (dopłata)
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

5 Pakiet Winter
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 235/45	R18	98W	XL PRIMACY 4 TL	4,9
Przednie prawe:	MICHELIN 235/45	R18	98W	XL PRIMACY 4 TL	4,5
Tylne lewe:	MICHELIN 235/45	R18	98W	XL PRIMACY 4 TL	6,0
Tylne prawe:	MICHELIN 235/45	R18	98W	XL PRIMACY 4 TL	5,9

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogledzin pojazdu dokonano w Chorzowie, ul. Stalowa 16. Podczas ogledzin przedlozono do wgladu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki
- ksiazka serwisowa - ostatni wpis z dnia 21.05.2026 r. przy przebiegu 81187 km.
- instrukacja obslugi

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodnosc z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- w dwóch zakladkach znajduje sie zapis „Odnotowano szkode na pojezdzie"
• 06.2023 r. - grupa czesci: szyby; strefa uszkodzenia: przód; kwota 3 000 - 3 250 PLN
• 10.2024 r. - grupa czesci: elementy karoserii zewnętrznej, oświetlenie zewnętrzne; strefa uszkodzenia: tyl, prawy tyl; kwota 3 000 - 3 250 PLN
- znajduja sie zapisy z podanymi odczytami wskazan drogomierza - ostatni z dnia 19.06.2026 r. przy wskazaniach drogomierza 83718 km.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zaplonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej glosnosci pracy i dymienia. Praca na biegu jalowym jest równomierna. Nie stwierdzono sladów przepocen i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzetu silnika pracuja bez nadmiernej glosnosci. Poziom plynów elskpoatacyjnych w normie. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci, zaklócen w pracy. Ogledziny na terenie parkingu - krótka jazda próbna z ograniczona predkoscia (brak mozliwosci pelnego sprawdzenia sprawnosci skrzyni biegów i czesci systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jezdzie próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzen ani poszczególnych elementów zawieszenia kól, ani elementów ukladu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyzszonych luzów w polaczeniach ruchowych elementów zawieszenia kól i elementów ukladu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubosc powloki lakierowej na elementach karoserii (poszyc z materialów metalowych) podlegajacych

lakierowaniu do 160 µm, z wyjatkiem:
- blotnik przedni prawy do 180 µm
- drzwi przednie prawe do 260 µm
- blotnik tylny prawy do 1005 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadaja eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powloki lakierowej w postaci zarysowan i/lub porysowan, i/lub otarc, i/lub ubytków punktowych (o róznym stopniu intensywnosci wystepowania) - osobno opisywane beda jedynie najwieksze/najbardziej istotne
- szyba czolowa - po wymianie
- pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powloki lakierowej w czesci przedniej
- zderzak przedni - glebokie zarysowania powloki lakierowej po stronie lewej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy ukladu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, oslony p-sloneczne, wykladziny slupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykladziny wewnetrzne drzwi i elementy wyposazenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- tunel srodkowy - nieznaczne zarysowania
- wnetrze komory bagaznika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia
- obrecze kól pojazdu - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi (zarysowania na krawedzi)
- wnetrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzen, wad i braków w ukompletowaniu samochodu mozliwe do wykonania jedynie podczas ogledzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialnosci za wady ukryte niemozliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikajace z dalszego uzytkowania przedmiotu wyceny.


2) W przedmiotowej wycenie okresla sie ogólny stan pojazdu ustalony na dzien wykonywania ogledzin (ustalony na podstawie analizy przedlozonych dokumentów oraz ogledzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istnialy w miejscu jego okazania - bez wykonywania badan diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczególowa ekspertyza stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie moze byc uznawane.

4) Niniejsze opracowanie sluzy wylacznie do oszacowania wartosci rynkowej pojazdu - tym samym nie moze byc wykorzystywana do zadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 130 µm	
2	Dach		do 150 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 160 µm	
4	Próg	L	do 120 µm	
5	Słupek przedni	L	do 160 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 160 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 100 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 160 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 160 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 180 µm	
11	Próg	P	do 120 µm	
12	Słupek przedni	P	do 160 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 160 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 100 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 260 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 1005 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 150 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu