Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Łukasz Pszczółka / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01020/26**
Data:	3 listopada 2026
Miejsce oględzin:	55-300 Komorniki, ul. Lipowa 2

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Mini
Model	Cooper 5dr [F55] 21-24
Numer rejestracyjny	GA394KN
Rok produkcji	2023
Numer VIN	WMW31DK0302U74847

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	04.11.2026
Raport na dzień	04.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01020/26

Dane pojazdu - kod EC 0155284

Numer rejestracyjny / numer VIN	GA394KN / WMW31DK0302U74847
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	05.07.2023 / 40
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	34586 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	46400 / -11814
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Mini [BMW]
Model	Cooper 5dr [F55] 21-24
Typ	Cooper Classic Trim aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.03.2021 - 31.07.2024
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	100 / 136
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik deszczu oraz automatyczne włączanie świateł drogowych
- Czujnik kolizji
- Czujniki parkowania (PDC) z tyłu
- Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze białym
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Felgi aluminiowe 16", Revolite Spoke Grey Dark, z ogumieniem 195/55
- Filtr cząstek stałych
- Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości
- Fotele przednie standardowe
- Fotele przednie z regulacją ręczną i regulacją wysokości fotela kierowcy
- Funkcja Follow-Me-Home
- Funkcja Personal Profile
- Funkcja Start/Stop
- Gniazdo 12 V z przodu konsoli centralnej
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów, 2 lata
- Immobilizer
- Integracja ze smartfonem (Apple Car Play)
- Kierownica sportowa - skórzana 3-ramienna

- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy dodatkowe w panelu bocznym z przodu
- Klakson - jednotonowy
- Klamki zewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana
- Komputer pokładowy
- Końcówka układu wydechowego pojedyncza, okrągła, po lewej stronie
- Lakier metalizowany, Island Blue
- Lampy kierunkowskazów białe
- Lusterka zewnętrzne oraz dysze spryskiwaczy ogrzewane
- Lusterko wsteczne wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwodblaskową
- Mikrofiltr
- Mini Emergency Call
- Mocowanie ISOFIX do fotelika dziecięcego z przodu na siedzeniu pasażera(zawiera deaktywację poduszki
- Oczka mocujące w bagażniku
- Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w proporcji 60:40
- Opcje przechowywania
- Osłona boczna w kolorze czarnym, ze zintegrowanym kierunkowskazem
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie wnętrza
- Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza LED
- Pakiet lusterek zewn. (elektr. składane, kierowcy przyciemniane automat., funkcja parkingowa, pamięć)
- Pakiet schowków (pozycja bagażowa kanapy, uchyty mocujące, wysuwany panel i gniazdo 12V w bagażniku)
- Performance Control
- Pierścienie ozdobne otaczające okrągłe instrumenty
- Pierścień LED na konsoli centralnej
- Podsufitka w kolorze Satellite Grey
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Powierzchnie wewnętrzne Piano Black
- Przycisk Start/Stop
- Przygotowanie dla aplikacji mini Connected
- Przygotowanie map dla smartfonów
- Radio mini Visual Boost z wyświetlaczem dotykowym 8.8", USB, Bluetooth, audio streaming, 6 głośników
- Reflektory przednie LED, dodatkowo tylne reflektory LED w stylistyce Union Jack
- Servotronic
- Spojler tylny, lakierowany w kolorze dachu
- System monitorowania ciśnienia w oponach (elektroniczne monitorowanie dla każdej opony)
- System ostrzegający przed kolizją z pieszymi i poprzedzającym pojazdem, z miejską funkcją hamowania
- System rozpoznawania znaków drogowych oraz informacja o ograniczeniach prędkości
- System wspomagający hamowanie na zakrętach - CBC
- Szyby elektryczne, przód i tył
- Szyby z powłoką termoizolacyjną
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła hamowania dynamiczne
- Tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej Black Pearl
- Tarcze hamulcowe przednie z wentylacją wnętrza
- Tarcze hamulcowe tylne pełne
- Teleservices
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyt klapy bagażnika w kolorze czarnym o wysokim połysku
- Uchwyty na napoje
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
- Układ dynamicznej kontroli trakcji (DTC)
- Usługi ConnectedDrive
- Usługi zdalne
- Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
- Wycieraczki tylnej szyby
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw naprawczy do opon

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Dach w kolorze nadwozia (V) (G)
- Felgi aluminiowe 16", Victory Spoke Black, z ogumieniem 195/55 (V) (G)
- Fotele przednie sportowe (V) (G)
- Kierownica podgrzewana (V)
- Lakier metalizowany, Midnight Black II (V) (G)
- Pakiet Premium Extra (V)
  - □ Dostęp komfortowy
  - □ Fotele przednie ogrzewane
  - □ Kamera cofania
  - □ Oświetlenie ambientowe (2 tryby Lounge lub Sport, 6 kolorów do wyboru)
  - □ Podłokietnik z przodu
  - □ Przełącznik trybów jazdy mini
  - □ System nawigacji mini z 3-letnią aktual. map (obsługa kontrolerem mini, ekranem dotykowym lub głosem)
  - □ Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
- Pakiet Repair Inclusive, 3 lata / 200 000 km (V)
- Podsufitka w kolorze antracytowym (V)
- Przygotowanie do elastycznego wspólnego użytkowania samochodu (V) (G)
- Szyby przeciwsłoneczne, tylne boczne i tylna przyciemniane (V)
- Tapicerka skórzana Chester (V)
- Wykończenie zewnętrzne Piano Black (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Primacy 4	195/55 R16	5,6
PL	Michelin	Primacy 4	195/55 R16	5,7
TP	Michelin	Primacy 4	195/55 R16	5,2
TL	Michelin	Primacy 4	195/55 R16	5,3

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Pęknięcie
Pokrywa przednia	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika przedniego lewego	Zarysowanie
Lusterko lewe	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego prawego	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Wnęka drzwi prawy tył	Zarysowanie
Wnęka drzwi lewy tył	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych lewych	Zabrudzenie
Kanapa tylna	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Brak półki bagażnika,

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Brak płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym,

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	187
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe






















ROMGOS




































































































AUTO
A/C


P
R
N
D
M/S






MEDIA
MENU
MAP
COM
NAV
BACK
OPTION










RadioZET 11:46
Trwa obliczanie trasy...
17:33
508 km
Środa Śląska
MODE


Ustawienia pojazdu
RadioZET 11:47
Światła
Drzwi/Klucz
Intelligent Safety
Przekroczenie prędkości
Skonfiguruj GREEN
Wentylacja postojowa
MODE


Kontrola ciśnienia opon
RadioZET 11:47
Sprawdź ciśnienie i ew. skoryguj.
Zadane wartości – patrz tabliczka z ciśnieniem napełniania.
Ciśnienie (bar)
Ustawienia opon
MODE


11:47
+ 7.5°C
22 km
0
km/h
P
Zasięg 22 km
34586 km
03.11.2026
READY
OFF


Made by
BMW
Cooper
C4R/9
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1680
WMW31DK0302U74847
1740 kg
kg
1- 960 kg
2- 845 kg
BMW AG DE-80788 München






MINI


MINI



MIN






MINI




Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego OK
RadioZET 11:49
Zmierz poziom oleju
MODE


MICHELIN






EcoContact 6






MICHELIN
PRIMACY 4
MINI




120






100














90


100


PL
G












90


130


220


60


60


70






70


80


60


70

Zdjęcia uszkodzeń


























GA 394KN



























PL GA 394KN
















ROMEOS
















MINI






MINI






























AOMIGOS













Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



