POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 460/10/2026/KC z dnia: 2026/10/27

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**
Marka: **BMW**
Model pojazdu: **218i Gran Coupe MR`19 E6d/e F44**
Wersja: **M Sport Steptronic**
VIN: **W B A 1 1 A K 0 X 0 7 R 2 5 2 8 1**
Nr rejestracyjny: **PZ6E029**
Nr Info-Ekspert: **003-05907**
Rok produkcji: **2024**



Wskazanie drogomierza	117720 km
Data pierwszej rejestracji	2024/09/25
Data ważności badania technicznego	2027/09/25
Rodzaj nadwozia	coupe 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	1905 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Pedały i podnóżek M
2	Asystent uwagi	35	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
3	Autoalarm	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Czujnik deszczu	37	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport
5	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	38	Reflektory LED
6	Deska rozdzielcza z kontrastowymi szwami	39	Rozpórki nerkowe w kolorze satynowanego aluminium
7	Dywaniki podłogowe M z napisem M	40	System Auto Start/Stop
8	Dywaniki welurowe	41	System kontroli trakcji dynamiczny DTC

9	Dźwignia zmiany biegów z oznaczenie M	42	System Performance Control
10	Emergency call	43	Szyby atermiczne
11	Fotele przednie sportowe	44	Światła do jazdy dziennej LED
12	Funkcja Follow-Me-Home	45	Światła p/mgielne LED
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny	46	Światła stop dynamiczne
14	Immobilizer	47	Światła tylne LED
15	Intarsje na progach w kolorze ciemnoszrym	48	Tapicerka tekstylno-skórzana Trigon Anthracite
16	Kierownica wielofunkcyjna	49	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 819 M Bicolor"
17	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	50	Teleservices
18	Kolumna kierownicy regulowana	51	Tempomat z funkcją hamowania
19	Kombinacja instrumentów ze specyficznym wyświetlaczem M	52	Trójkąt ostrzegawczy
20	Kontrola wydajności	53	Tuner radiowy cyfrowy DAB
21	Kurtyny powietrzne boczne	54	Uchwyt na napoje
22	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	55	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
23	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	56	Układ kierowniczy M
24	Listwy progowe M z przodu	57	Usługi Connected Drive Services
25	Mocowanie fotelika dziecięcgo i-Size z przodu	58	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
26	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	59	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne Boston, podświetlane
27	Obramowania Shadow Line BMW Individual, na wysoki połysk	60	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	61	Zamek centralny
29	Oświetlenie powitalne	62	Zawieszenie sportowe M
30	Oznaczenie M na przednim panelu bocznym po lewej i prawej stronie	63	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
31	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	64	Zestaw naprawczy opon
32	Pakiet dodatkowego oświetlenia	65	Złącza USB typu A i C
33	Pakiet schowków dodatkowych		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
	System nawigacji satelitarnej
	Kontroler iDrive Touch
	Złącze USB
	System operacyjny BMW 7.0
	Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
	Zestaw wskaźników 10,25"
	Profil kierowcy
	Łączność 4G LTE
	Usługi Connected Command
2	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
3	Kierownica sportowa pokryta skórą
	Kierownica sportowa
	Kierownica pokryta skórą
4	Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
	Kierownica sportowa typu M
	Kierownica pokryta skórą
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
6	Pakiet Connected Professional
	Serwis Real Time Traffic Information
	Usługi Concierge Services
	Usługi Connected Drive
	Przygotowanie do Apple CarPlay
	Usługi zdalne
	System In-Car Experiences
7	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

8 System Active Guard Plus
System Speed Limit Info
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Asystent parkowania z kamerą cofania
Kamera cofania
Asystent parkowania
2 Asystent świateł drogowych
3 +Dodatkowy komplet kół
4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
5 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
6 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
7 Głośniki HiFi zestaw
Głośniki 10 szt.
Wzmacniacz audio 205W
8 Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą
9 Hotspot Wi-Fi w połączeniu z Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
10 Kierownica podgrzewana
11 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
12 Lakier metalizowany (dopłata)
13 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
14 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
Tempomat aktywny
System Stop & Go
15 Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline" z rozszerzoną zawartością
Końcówki rury wydechowej w czarnym chromie
Rama nerki i koncówki rur wydechowych w chromie alternatywnie czarne (tylko z Shadowline M, 7M9)
Wykończenia free-form, mocowanie do zderzaka w czarnym chromie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT 6 AR FR	5,5
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT 6 AR FR	5,5
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT 6 AR FR	6,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT 6 AR FR	6,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu

- 2 kluczyki
- dodatkowa tablica rejestracyjna (wpis w dowodzie rejestracyjnym: „bagażnik”)

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 28.09.2026 r. przy przebiegu 116 780 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe":
• 06.2026 r. – uszkodzenie nadwozia; strefa uszkodzenia: tył, prawy tył; kwota 29 000 – 30 000 PLN
- znajduje się wpis z podanym odczytem wskazań drogomierza, z dnia 07.08.2026 r. przy stanie drogomierza 107 117 km.

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 110 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.


IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powłoki lakierowej
- zderzak przedni – punktowe ubytki i łagodne zarysowania powłoki lakierowej
- obręcz koła przedniego prawego – zarysowania na krawędzi
- obręcze kół – nieznaczne uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe – korozja, ślady zużycia
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne
- wykładziny tapicerskie drzwi - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- tunel środkowy – płytkie zarysowania tworzywa
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne, otarcia
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych

Dodatkowy komplet kół (obręcze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi):
Continental 225/40 R18 92V WinterContact TS 860S SSR, głębokość bieżnika 5,0 – 5,5 mm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 110 µm	
2	Dach		do 110 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 110 µm	
4	Próg	L	do 100 µm	
5	Słupek przedni	L	do 110 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 110 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 80 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 110 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 110 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 110 µm	
11	Próg	P	do 100 µm	
12	Słupek przedni	P	do 110 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 110 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 80 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 110 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 110 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 110 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4




Fot. nr 5


Fot. nr 6




Fot. nr 7


Fot. nr 8


Fot. nr 9


Fot. nr 10



Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15


Fot. nr 16


Fot. nr 17


Fot. nr 18




Fot. nr 19


Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38


Fot. nr 39


Fot. nr 40


Fot. nr 41


Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50


Fot. nr 51


Fot. nr 52


Fot. nr 53


Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81


Fot. nr 82


Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu