Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz
tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl

Zleceniodawca:
Poleasingowe.pl
Lipowa 2
55-300 Komorniki

Firma rzeczoznawcza:
Nefris
Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz



O P I N I A T E C H N I C Z N A

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Ciągnik samochodowy**	VIN:	**Y S 2 R 4 X 2 0 0 0 2 1 1 4 2 0 5**
Marka:	**SCANIA**	Nr rejestracyjny:	**PZ7C677**
Model pojazdu:	**R 410 E6 18.0t**	Nr Info-Ekspert:	**209-02654**
Wersja:	**R410 LA 6x2 MNA Topline**	Rok produkcji:	**2015**

Wskazanie drogomierza	801586 km
Data pierwszej rejestracji	2015/06/29
Data ważności badania technicznego	2026/03/05
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	długa (odchylana) / CR19 *
Dop. masa całk. / Ładowność	18000 kg / 9830 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 3700 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12742 ccm / 302kW (411KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy
Norma spalin	E6
Data oględzin	2026/07/22
Miejsce oględzin	Aukcyjna 1, 55-330 Miękinia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm
2	Blokada mechanizmu różnicowego
3	Czujnik dymu
4	Dach regulowany elektrycznie
5	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem
6	Fotel kierowcy komfortowy
7	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
8	Immobilizer
9	Kabina zawieszona pneumatycznie
10	+Kierownica skórzana wielofunkcyjna
11	Klimatyzacja automatyczna
12	Kolumna kierownicy regulowana
13	Komputer pokładowy
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
16	Ogranicznik prędkości
17	Ogrzewanie dodatkowe
18	Oświetlenie stopni
19	Podłokietniki fotela pasażera
20	Przygotowanie do montażu CB
21	Przygotowanie do montażu radia
22	Przygotowanie do montażu telefonu samochodowego
23	Radioodtwarzacz CD
24	Spoiler dachowy
25	Spoilery boczne kabiny
26	Spryskiwacze reflektorów
27	Sygnał ostrzegawczy cofania
28	System kontroli trakcji TCS
29	Szyba przednia przyciemniana
30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
31	Światła p/mgielne przednie
32	Tachograf
33	Tapicerka z weluru
34	Tempomat
35	Wskaźnik obciążenia osi tylnej
36	Wspomaganie układu kierowniczego
37	Zamek centralny
38	Zasłonka części sypialnej
39	Zasłonki w kabinie

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Leżanki 2 szt.
	Leżanka górna
	Leżanka dolna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	SAVA 315/70	R22.5	156/150L	AVANT 5 TL	7,9	45
Przednie prawe:	SAVA 315/70	R22.5	156/150L	AVANT 5 TL	7,6	48
Tylne LZ:	SAVA 295/60	R22.5	150K149L	ORJAK 4 PLUS TL M+S	3,9	80
Tylne LW:	SAVA 295/60	R22.5	150K149L	ORJAK 4 PLUS TL M+S	2,6	91
Tylne PZ:	SAVA 295/60	R22.5	150K149L	ORJAK 4 PLUS TL M+S	2,6	91
Tylne PW:	SAVA 295/60	R22.5	150K149L	ORJAK 4 PLUS TL M+S	4,7	73

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 1 200 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o -398 414 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 14,47%.

KOREKTY RÓŻNE:

Aktualność badań technicznych (-)

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2026/07/13, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.
Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 132 mies.

Korekta do wartości rynkowej (+)

Uszkodzenia pojazdu (-)

Szyba czołowa odprysk, dach wgniecenie rysy, zderzak P rysy, narożnik PL rysy, felgi korozja, błotnik PP rysy, drzwi P rysy, ściana P rysy, nadkole TGP+TGL brak, ściana T kabiny rysy, rama ogniska korozji, drzwi L rysy, narożnik PL rysy, fotel L rozdarcie przetarcia, wykładzina kabiny zabrudzenia, brakujący element nad fotelem kierowcy, niedomykająca się pokrywa P

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (+)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Szyba czołowa odprysk, dach wgniecenie rysy, zderzak P rysy, narożnik PL rysy, felgi korozja, błotnik PP rysy, drzwi P rysy, ściana P rysy, nadkole TGP+TGL brak, ściana T kabiny rysy, rama ogniska korozji, drzwi L rysy, narożnik PL rysy, fotel L rozdarcie przetarcia, wykładzina kabiny zabrudzenia, brakujący element nad fotelem kierowcy, niedomykająca się pokrywa P

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Drzwi	L	120-130	
2	Drzwi	P	120-125	

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Uruchomienie z zew. źródła, "metaliczne" odgłosy podczs pracy

JAZDA KONTROLNA

Podczas krótkiej próby ruchowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół. Praca silnika prawidłowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	NIE

Zastrzeżenia ograniczające

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37


Fot. nr 38


Fot. nr 39


Fot. nr 40


Fot. nr 41


Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51


Fot. nr 52


Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57


Fot. nr 58


Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61


Fot. nr 62


Fot. nr 63


Fot. nr 64


Fot. nr 65


Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70


Fot. nr 71


Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu