Nr zlecenia: 70/05/09/2025/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 05.09.2025

**Zleceniodawca:**
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

**Rzeczoznawca:**
Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy




# W Y C E N A  W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód osobowy** | VIN: | **W F 0 P X X G C H P R R 8 4 6 8 9** |
| Marka: | **FORD** | Nr rejestracyjny: | **WY370YC** |
| Model pojazdu: | **Focus 1.5 EcoBlue MR`22 E6** | Nr Info-Ekspert: | **011-12802** |
| Wersja: | **Active X** | Rok produkcji: | **2024** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 62887 km |
| Data pierwszej rejestracji | 16.04.2024 |
| Data ważności badania technicznego | 16.04.2027 |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |
| Dop. masa całk. | 2035 kg |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 1499 ccm / 85kW (116KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | przedni (4x2) |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Asystent pasa ruchu Lane Assist | 32 | Relingi dachowe czarne |
| 2 | Dywaniki welurowe przód/tył | 33 | Roleta do bagażnika |
| 3 | FordPass Connect GSM | 34 | Spoiler tylny dachowy |
| 4 | Fotele przednie o sportowej stylistyce | 35 | System Apple Carplay/Android Auto |
| 5 | Fotele przednie regulowane manualnie w 8 kierunkach | 36 | System Bluetooth |
| 6 | Gniazdo 12V w bagażniku | 37 | System Ford MyKey |
| 7 | Immobilizer | 38 | System kontroli trakcji TA |
| 8 | Kamera cofania | 39 | System monitorowania ciśnienia powietrza w |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | oponach TPMS |
| 9 | Kierownica 3-ramienna pokryta skórą | 40 | System powiadamiania ratunkowego (eCall) |
| 10 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa | 41 | System Pre-Collision Assist -wspomagania unikania kolizji |
| 11 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | 42 | System stabilizacji toru jazdy ESC |
| 12 | Komputer pokładowy | 43 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA |
| 13 | Konsola sufitowa | 44 | System wspomagania nagłego hamowania |
| 14 | Konsola środkowa ze schowkiem zamykanym roletą | 45 | System wyboru profilu jazdy |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne | 46 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 16 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie | 47 | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane |
| 17 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | 48 | Szyby tylne regulowane elektrycznie |
| 18 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 49 | Światła do jazdy dziennej LED |
| 19 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | 50 | Światła p/mgielne przednie LED |
| 20 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami | 51 | Światła p/mgielne tylne |
| 21 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie | 52 | Światła tylne częściowo w technologii LED |
| 22 | Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów | 53 | Tapicerka materiałowa z niebieskimi szwami |
| 23 | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu | 54 | Tarcze kół aluminiowe 17" 5-ramienne |
| 24 | Oświetlenie dodatkowe wnętrza LED | 55 | Usługi Ford Smart |
| 25 | Podłokietnik siedzeń tylnych składany | 56 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS |
| 26 | Poduszka powietrzna kierowcy | 57 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| 27 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 58 | Wyświetlacz 12,3" cyfrowy, na tablicy zegarów, konfigurowalny |
| 28 | Poduszki powietrzne boczne | 59 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 29 | Przycisk rozrusznika Ford Power | 60 | Zawieszenie podwyższone |
| 30 | Reflektory automatyczne | 61 | Zderzaki w kolorze nadwozia w stylizacji Active |
| 31 | Reflektory Full LED | 62 | Zestaw naprawczy opon |

| L.p. | Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego |
|---|---|
| 1 | ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania |
| | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół |
| | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 2 | Czujniki parkowania - przód/tył |
| | Czujniki parkowania - przód |
| | Czujniki parkowania - tył |
| 3 | Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40 |
| | Siedzenia tylne dzielone |
| | Siedzenia tylne składane |
| 4 | System kontroli trakcji ESC |
| | System poprawiajacy stabilność na zakretach TVC |
| | System kontroli trakcji TA |
| | System wspomagania nagłego hamowania EBA |
| 5 | System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 4, wyświetlacz 12,3" DAB+ |
| | System nawigacji satelitarnej |
| | Sterowanie radiem w kierownicy |
| | Głośniki 6 szt. |
| | Funkcja wzywania pomocy |
| | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z rozbudowanym sterowaniemgłosowym |
| | Złącze USB 2 szt. |
| | Mapa Europy |
| 6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| | Ogranicznik prędkości |
| | Tempomat |

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|
| 1 | Lakier metalizowany Chrome Blue |
| 2 | Pakiet Winter |
| | Szyba przednia ogrzewana |
| | Kierownica podgrzewana |

Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | | | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Przednie lewe: | *GOODYEAR 215/55 | R17 | VECTOR 4SEASONS G3 | 5,0 |
| Przednie prawe: | *GOODYEAR 215/55 | R17 | VECTOR 4SEASONS G3 | 5,0 |
| Tylne lewe: | *GOODYEAR 215/55 | R17 | VECTOR 4SEASONS G3 | 5,0 |
| Tylne prawe: | *GOODYEAR 215/55 | R17 | VECTOR 4SEASONS G3 | 5,0 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Moc silnika: 84 kW

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Tomasz Pacyna
Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzwi boczne przednie | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 100-170 | |
| 2 | Dach | | 100-170 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 100-170 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 100-170 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 100-170 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 100-170 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 100-170 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 100-170 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 100-170 | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 550 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 100-170 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotel przedni kpl. | L | Zabrudzony | | |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów
Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

## JAZDA KONTROLNA

Ze względu na ograniczenia parkingowe, brak możliwości wykonania jazdy próbnej.
Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas próby ruchowej.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

## POZOSTAŁE INFORMACJE

**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.
- Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*