MOTOEXPERT

WYLICZENIE WARTOŚCI NR DAW-1823/26

Numer szkody / sprawy	DAW-1823/26
Nr kalkulacji	9958

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres:	02-460 Warszawa
	ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0160380

Numer rejestracyjny:	WI562PM
Numer nadwozia:	W1K5J8HB5SN529527
Marka:	MERCEDES-BENZ
Model:	CLA [C 118] 23-25
Typ:	CLA 200 mHEV AMG Line 7G-DCT
Data pierwszej rejestracji:	07.01.2025
Rok produkcji:	2024

WYCENA

Nr wyceny:	9840
Data wyceny:	03.11.2026
Wycena na dzień:	03.11.2026
Wersja bazy danych:	2026.11
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9958**
Data wyceny	**03.11.2026**
Wycena na dzień	**03.11.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	DAW-1823/26

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	MERCEDES-BENZ Leasing Polska Sp. z o. o.
Adres	02-460 Warszawa ul. Gottlieba Daimlera 1

DANE POJAZDU - kod EC 0160380 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	WI562PM / W1K5J8HB5SN529527
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	07.01.2025 / 22
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	38 889 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	32 500 / 6 389
Lakier	czarny metalik
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	CLA [C 118] 23-25
Typ	CLA 200 mHEV AMG Line 7G-DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.06.2023 - 31.12.2025
Pojemność silnika (ccm)	1332
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.11)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość pojazdu (netto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjny asystent świateł drogowych
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Antena GPS
- Asystent limitu prędkości
- Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania
- Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Asystent układu kierowniczego - aktywny
- Asystent wnętrza MBUX
- Bezpośredni układ kierowniczy
- Czujnik obecności pasażera pasywny
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe AMG
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie sportowe
- Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
- Gaśnica
- Gniazda USB, dodatkowe
- HANDS-FREE ACCESS
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- KEYLESS-GO
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
- Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Manetki zmiany biegów przy kierownicy, galwanizowane
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do Car Sharing
- Przygotowanie do instalacji Mercedes-Benz Link
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Przygotowanie do montażu systemu MBUX Entertainment
- Przygotowanie do radia cyfrowego
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Radio Cyfrowe
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą
- Skrzynia automatyczna 7G-DCT
- Stylizacja nadwozia AMG
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System active Lane Change Assist
- System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach
- System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych z przodu
- System monitorowania wewnętrzny
- System monitorowania wnętrza
- System multimedialny MBUX
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System ochrony pieszych
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- Tapicerka imitująca skórę ARTICO
- Tempomat
- Tylny podłokietnik
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Układ hamulcowy sportowy
- Usługi Zdalne
- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
- Wykończenie wnętrza imitujące ciemne włókno węglowe
- Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali
- Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali
- Zawieszenie sportowe AMG

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

	Zakup
Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny (V)	PLN
Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera (V)	PLN
Dach szklany panoramiczny - elektryczny (V)	PLN
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia (V)	PLN
Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia (V)	PLN
Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy (V)	PLN
Lakier metalik (V)	PLN
Pakiet integracji smartfona (V)	PLN
□ Android Auto	
□ Apple CarPlay	
Pakiet Night (V)	PLN
□ Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT)	
□ Felgi aluminiowe 18, 10-ramienne z ogumieniem (kod:51R)	

- □ Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne
- Pakiet Premium (V) PLN
  - □ Asystent martwego punktu
  - □ EASY-PACK klapa tylna (automatyczna klapa bagażnika)
  - □ Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
  - □ Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC
  - □ Listwy progowe drzwi, podświetlane z napisem AMG i wymienną osłoną
  - □ Oświetlenie Ambient
  - □ Pakiet Digital Light
  - □ Pakiet Wspomagania Jazdy Plus
  - □ Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji
  - □ System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych z przodu
  - □ System nagłośnienia Burmester Surround
  - □ System nagłośnienia, rozszerzony
  - □ Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali
- Pakiet zimowy (V) PLN
  - □ Fotele przednie podgrzewane
  - □ Kierownica podgrzewana
  - □ Spryskiwacze przedniej szyby podgrzewane
- Tapicerka imitująca skórę ARTICO/mikrofibra MICROCUT dwukolorowa (V) PLN
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony (V) PLN

SUMA **PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ — Zakup

- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN
- Korekta z tytułu sprzedaży pojazdu przez portal aukc (-10%) PLN

SUMA **PLN**

OPONY — Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 225/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 1, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 225/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 225/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 225/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	16	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**

SUMA **PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. w Tarczynie, ul. Żytnia 2.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- pokrywa komory silnika - wgniecenie, zarysowana,
- słupek przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, rama drzwi wgnieciona punktowo, zarysowana,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe - wgniecenie punktowe, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy - punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - zarysowanie,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lusterko prawe - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas

oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*






MORE QUALITY
for your life.
CB 839PU
WI 562PM


MORE QUALITY
for your life.
WI 562PM








Mercedes-Benz
191
TYP: F2CLA
PZ: 4
1,0 %
Made in Hungary
5489706
A 000 817 44 04
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1912
W1K5J8HB5SN529527
1995 kg
3645 kg
1- 1055 kg
2- 1000 kg


WIK5J8HB5SN529527


50
0
km/h
8881.5
km
38889
09:48
8.0°C
P
C
R
N
D
P


VECTOR 425
PL WI 562PM


LR
HEALTH & BEAUTY
LR GLOBAL
KIDS FUND
PL WI 562PM


Kunde/
customer
MB
Typ/
model
MB CLA 200
Kennzeichen/
registration plate
WL 662PM








PRESS
1




Dokąd?
09:48
Radio VOX FM | 104.4 MHz
Telefon
18.0°C
20.5°C
START
ENGINE
STOP
AUTO
A/C
SYNC


Obraz z kamery tylnej. Obserwować otoczenie!
P












VERBANDTASCHE
FIRST AID KIT
PREMIERS SECOURS
BOLSA DE EMERGENCIA
急救箱
救急箱
Inhalt nach DIN 13164
und gesetzlicher Vorschrift §35 h StVZO
Mercedes-Benz










nokian TYRES
SAFETY WARNING


M+S
225/45R18 95V
EXTRA LOAD
RADIAL
TUBELESS


M+S
225/45R18 95V
EXTRA


our life.








cm








MORE QUALITY
for your life.




LITY
your life.



cm


LR
HEALTH & BEAUTY
LR GLOBAL
KIDS FUND
PL
WI 562PM





MORE QUALITY
for your life.


cm


cm







0 1 2 3 4 5 6
cm
0 1 2 3 4 5 6


0 1 2 3 4 5 6 7
cm
0 1 2 3 4 5 6 7




0
1
2
3
4
cm


cm








PLIES:SIDEWALL 1 POLYESTER
TREAD 1 POLYESTER + 2 STEEL + 1 NYLON
MADE IN CHINA


SAFETY WARNING




cm


















cm
0
1
2
3
4
5
6
7