POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 498/11/2026/KC z dnia: 20.11.2026

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Przyczepa**
Marka: **JEGGER**
Model pojazdu: **JG3503**
Wersja:
VIN: **S U 9 3 5 0 3 P P R D J E 1 1 5 2**
Nr rejestracyjny: **DW8YP27**
Nr Info-Ekspert:
Rok produkcji: **2024**



Data pierwszej rejestracji	22.08.2024
Data ważności badania technicznego	22.08.2027
Opis rodzaju pojazdu	przewóz pojazdów
Rodzaj przyczepy	Laweta
Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowność	3500 kg / 1060 kg / 2440 kg
Usytuowanie osi	centralne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Hamulec najazdowy	5	+Osie ALKO
2	+Hamulec postojowy	6	+Podest aluminiowy
3	+Koło podporowe przednie	7	+Uchwyty mocujace pojazd 5 szt.
4	+Najzady aluminiowe demontowane		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*LINGLONG 195/55 R10C 98/96N R701	7,0
Przednie prawe:	*LINGLONG 195/55 R10C 98/96N R701	7,0
II Osi lewe:	*LINGLONG 195/55 R10C 98/96N R701	7,0
II Osi prawe:	*LINGLONG 195/55 R10C 98/96N R701	7,0
III Osi lewe:	*LINGLONG 195/55 R10C 98/96N R701	7,0
III Osi prawe:	*LINGLONG 195/55 R10C 98/96N R701	7,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano na parkingu: Miękinia (55-330) ul. Aukcyjna 1.

Podczas oględzin udostępniono:
- dowód rejestracyjny

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowozdie rejestracyjnym.
Rok produkcji przyjęto na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego.

W systemie Info-ekspert brak jest notowań przyczep firmy JEGGER. Wartość pojazdu oszacowano bazując na ofertach sprzedaży na rynku wtórnym (ogłoszenia internetowe) pojazdów o parametrach technicznych zbliżonych do przedmiotowego pojazdu.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:
- nie znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe"

Wymiary platformy transportowej (długość / szerokość): 8000 / 2100 mm

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :
- pojazd bez widocznych śladów po wcześniejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych
- koło podporowe przednie – uszkodzona opona (pełna)
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne (zarysowania, ubytki powłoki, ślady korozji)
- podest transportowy - zarysowania
- podpora rolkowa tylna lewa – odkształcenie, uszkodzenie rolki
- podpora rolkowa tylna prawa – brak
- wspornik lamp tylnych – odkształcenie w części lewej, zarysowania powłoki
- kliny do blokady kół – brak 1 szt.
- platforma transportowa – zabrudzenia, zarysowania eksploatacyjne
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania podczas oględzin warsztatowych.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.

4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2



Fot. nr 3


Fot. nr 4


Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14


Fot. nr 15


Fot. nr 16


Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26


Fot. nr 27


Fot. nr 28


Fot. nr 29


Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu