Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/79202/26/08/25
Nr zlecenia/szkody: WU9823R(37/0539/24)7/06605/24
Data zlecenia: 25-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Aleksandra Sobczak
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0159486	**PEUGEOT, 508 23-25, 508 BlueHDi 130 GT S&S EAT8**				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	130/96	automatyczna	89 027	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WU9823R(37/0...	VR3FBYHZTPY661655		29-03-2024/2023	20-03-2027	biały/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 24-09-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
ŻYTNIA 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - kontrola blokady kół podczas hamowania, ASR, Blokada drzwi po ruszeniu automatyczna, Blokada rodzicielska tylnych szyb, Deska rozdzielcza i panele drzwi wykończone w stylu Carbon i konsola central. w błyszczącej czerni, Dywaniki podłogowe przednie i tylne z przeszyciami Aikinite, EBA - wspomaganie hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania, ESP - elektroniczna kontrola stabilności, Felgi aluminiowe 18 Epherra dwutonowe diamentowane, Czarny Orbital, z ogumieniem 235/45 R18, Fotele przednie AGR podgrzewane, regulacja długości siedziska i podparcia lędźwiowego (4 kierunki), Gniazda USB-A z tyłu x2: z tyłu konsoli centralnej: x2 ładowanie, Gniazdo 12V: x1 w zamkniętym schowku w konsoli centralnej / x1 w bagażniku, Gniazdo USB C (2x) w schowku w przednim podłokietniku: x1 ładowanie/przesył danych/ x1 ładowanie, Gwarancja 2 lata, bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy elektryczny ze wspomaganiem ruszania na wzniesieniu i automatyczną blokadą, Immobilizer, Kamera HD przód i tyl, wyświetlająca obraz na ekranie dotyk. z widokiem z przodu, z tyłu i góry 360°, Kanapa tylna składana w stosunku 1/3 - 2/3 z centralnym podłokietnikiem, otworem na narty, Kierownica pokryta perforowaną skórą licową z nowym monogramem GT, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, Kontrola ciśnienia w ogumieniu pośrednia, Kontrola czasu jazdy kierowcy, Lakier uni, Listwa dolna przedniego zderzaka w kolorze błyszczącej czerni, Listwy progowe, aluminiowe, przednich drzwi z czarnym napisem PEUGEOT, Lusterka boczne elek. sterowane, podgrzewane, składane, z kierunkowskazami LED, światłem powitalnym, Lusterka boczne elektrochromatyczne z indeksacją przy biegu wstecznym, Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe, Mirror Screen bezprzewodowy interfejs - Apple Carplay/Android Auto, Mocowania ISOFIX na tylnych bocznych miejscach, Monogram GT w kolorze Basaltic Grey na słupkach i pokrywie bagażnika, Nakrętki antykradzieżowe kół, Napis „PEUGEOT” na pokrywie bagażnika, Obudowy i podstawy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym błyszczącym, Oświetlenie Ambient niebieskie deski rozdzielczej, uchwytów na kubki, konsoli centralnej, Oświetlenie wnętrza LED: przednie i tylne lampy sufitowe z 2 miejscami do czytania, Pakiet Widocznośæ: automatyczny włącznik świateł, czujnik deszczu + wycieraczki,funkcja FollowMeHome, Pedały i podnóżek kierowcy w kolorze aluminium, Peugeot Connect SOS & Assistance: połączenie alarmowe uruchamiane automatyczne lub przyciskiem, Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary 12,3" + kompaktowa wielofunkcyjna kierownica), Peugeot i-Connect zaawansowany:

nawigacja satelit. 3D online, 10" HD ekran dotyk., sterowanie głosem, Poduszki powietrzne 6x: adaptacyjne przednie, boczne przednie, kurtynowe przednie i tylne, Podłokietnik centralny z podświetlanym schowkiem, Pokrywa silnika aktywna, Przeszycia Aikinite na podłokietnikach, desce rozdzielczej i konsoli centralnej, Przełącznik automatycznej skrzyni biegów „e-Toggle", Przełącznik trybu jazdy: Eco/Normal/Sport, Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego, Przyciski otwierania szyb z chromowanymi wstawkami, Radio cyfrowe DAB (Digital Audio Broadcasting), Reflektory p. Matrix LED: adapt. wiązka światła z automat. poziomowaniem, światła do jazdy dziennej, Siedzenia przednie podgrzewane z certyfikatem AGR, System aktywnego utrzymywania środka pasa ruchu (LPA), System bezkluczykowego dostępu i uruchomiania auta (ADML), System dynamicznej kontroli stabilności jazdy (DSC), System hamowania awaryjnego z kamerą wideo i radarem, System monitorowania martwego pola, System ostrzegania przed kolizją i kontrola uwagi kierowcy, System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Szyby boczne z czarnym błyszczącym obramowaniem, TSM, Tapicerka Alcantara, łączona z elementami ze skóry ekologicznej, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Wnętrze i podsufitka w kolorze czarnym, Wspomaganie parkowania tyłem, przodem i bokiem (sygnalizacja graficzna i dźwiękowa), Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, z mechaniczną regulacją wysokości i głębokości, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zestaw naprawczy do kół z kompresorem 12 V, butelką z płynem uszczelniającym, zaczepem do holowania, Światła tylne Full LED z funkcją zmiennej intensywności świecenia.

Wyposażenie dealerskie

HiFi FOCAL Pack: 10 głośników, subwoofer, wzmacniacz, ładowarka bezprzewodowa 15 W, Klapa bagażnika sterowana elektrycznie, bezdotykowo, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Dębica, .	225/45 18 94V	4,0 mm
	lewe	Michelin, CrossClimate	235/45 18 98Y	5,0 mm
tylna	prawe	Michelin, Primacy 4	225/45 18 98W	4,0 mm
	lewe	Michelin, Primacy 4	225/45 18 98W	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole \"Pojazd użytkowany przez\" w zakładce \"Dane obiektu\". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Kod do radia (Nie dotyczy), Instrukcja obsługi poj. (NIE), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczano w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonananą naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli

stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK),
DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd mokry.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Opona		boczny ubytek materiału	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	169139441T	zarysowanie	0.5
2	Osłona chłodnicy	98520220SU	zarysowanie	0.5
3	Poszycie drzwi tylnych R	9812969480	wgniecenie	0.5
4	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	980297821T	zarysowanie	0.3
5	Próg L	1635516280	wgniecenie	2.5
6	Próg R	1635516080	wgniecenie	2.5
7	Okładzina zderzaka tylnego	1637752480	zarysowanie	1
8	Błotnik tylny R	6507885380	wgniecenie, zarysowanie	0.5
9	Nakładka słupka B L	98338641ZD	odstaje	0.1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Felga		zarysowanie	
2	Felga		zarysowanie	
3	Wnętrze		zaplamiona(y)	
4	Przestrzeń bagażowa		zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część boczna k L	K3		
2	Osłona chłodnicy	K2		
3	Drzwi tylne kompletne F R	III		
4	Klamka drzwi tył R	K3		
5	Próg L	III		
6	Próg R	III		
7	Błotnik tylny K R	III		
8	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Spojler czołowy, boczny L	984896551T	zarysowanie	
2	Szyba przednia barwiona	9813155180	rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi przednich R	9812966780	rysa/odprysk	
4	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	980297811T	zarysowanie	
5	Osłona lusterka zewnętrznego L	981700011T	zarysowanie	
6	Poszycie drzwi tylnych L	9812972780	zarysowanie	
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	98141181XA	zarysowanie	
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	98141181XA	zarysowanie	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75



Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79



Fot. 80

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81



Fot. 82



Fot. 83



Fot. 84



Fot. 85



Fot. 86



Fot. 87



Fot. 88

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89



Fot. 90



Fot. 91



Fot. 92



Fot. 93



Fot. 94



Fot. 95



Fot. 96

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97



Fot. 98



Fot. 99



Fot. 100



Fot. 101



Fot. 102



Fot. 103



Fot. 104

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105



Fot. 106



Fot. 107



Fot. 108



Fot. 109



Fot. 110



Fot. 111



Fot. 112

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113



Fot. 114



Fot. 115