Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/90937/26/09/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Szymon Jankowiak (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Szczecin (NEW)
Radosław Józefowicz (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155653	**BMW, Seria 3 Touring [G21/G81] 22-, 330e PHEV M Sport sport-aut**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	184/135	automatyczna	130 068	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
ZS929RG	WBA81CY000FN59841		30-09-2022/2022	30-09-2027	czarny/Brak danych

Data oględzin: 20-10-2026

Miejsce oględzin:
Bońkowscy Szczecin II (CFM)
Hangarowa 17
70-767 Szczecin

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wyś. wskaźników 12.3", wyś. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE,Bluetooth), Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna, Certyfikat baterii, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dywaniki welurowe, Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (podnóżek, progi, pedały, klucz, logo, zestaw wskaźników), Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 848 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazda USB (1x obszar uchwytu na napoje, 1x schowek w środkowym podłokietniku), Gniazdo 12V w przednim schowku, Grill atrapy chłodnicy w perłowym chromie, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane, Klapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie, Lakier niemetalizowany, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe), Listwy dachowe w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne aluminium Rhombicle w kolorze antracytowym M, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona pieszych (symulowany dźwięk silnika przy jeździe na napędzie elektrycznym do 30 km/h), Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Oznaczenia modelu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne z funkcją Follow-Me-Home, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet lusterek (Lusterko wewn. i kierowcy elektrochromatyczne,składane elektr., funkcja parkingowa), Podsufitka M Antracite, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Przewód do ładowania (tryb 2) do domowych gniazdek elektrycznych, Przewód do ładowania (tryb 3)

do publicznych stacji ładowania, Przełącznik właściwości jezdnych, Przycisk eDrive, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Relingi dachowe M Shadow Line, wysoki połysk, Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej, Składane zagłówki tylne, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, Sport Boost dodatkowy tryb jazdy - zwiększenie mocy o 30kW, sportowy dźwięk, eBoost, System alarmowy sterowany pilotem, System monitorowania ciśnienia w oponach, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik zmiany biegów, Wyświetlacz panormiczny, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Asystent świateł drogowych, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Felgi aluminiowe 19", Double Spoke 791 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat, Fotel kierowcy z elektrycznie regulowanym podparciem lędźwiowym, Fotele przednie ogrzewane, Hak holowniczy, elektryczny, Kierownica ogrzewana, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne drewno szlachetne, jesion na wysoki połysk, Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Oświetlenie ambientowe (9 kolorów), Pakiet Innowacji → [Asystent parkowania z kamerą cofania, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja,wyś. wskaźników 12.3",wyś. 14.9",2xUSB,LTE,BT,wyś. Head-Up), Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam, Systemy asystujące kierowcy -asystent martwego pola, ostrz. przed ruchem poprzecznym i kolizją tył], Pakiet bagażowy (zdalne odblokowanie oparcia tylnej kanapy, szyna), System Active Protection, Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna, Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana, Układ hamulcowy sportowy M, Układ kierowniczy sportowy, zmienny, Zawieszenie adaptacyjne M, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanałowym wzmacniaczem o mocy 464W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	225/40 19 93Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	225/40 19 93Y	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	225/40 19 93Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	225/40 19 93Y	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (NIE. - 266zł)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Tarcza kola		rysa/odprysk	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41517482275	rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41517482282	wgniecenie/odkształcenie	
3	Rama drzwi,przód R	41007493262	rysa/odprysk	
4	Okładzina zderzaka tylnego	51125A69643	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Gniazdo ładowania / tankowania



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43
Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Felga tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Felga tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Felga tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 53
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1