POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 515/11/2026/KB z dnia: 05.11.2026

Wykonawca opinii : inż. Krzysztof Chyziński, Krystian Bronowicki

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **BMW**
Model pojazdu: **X3 Diesel MR`22 E6d G01**
Wersja: **xDrive30d M Sport**
VIN: **W B A 8 5 B Z 0 5 0 N 2 1 1 8 7 5**
Nr rejestracyjny: **DW2VP83**
Nr Info-Ekspert: **003-06398**
Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	66615 km
Data pierwszej rejestracji	06.06.2023
Data ważności badania technicznego	25.05.2028
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2550 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Schowek na rękawiczki
2	Asystent uwagi	44	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
3	Autoalarm	45	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	46	Sygnał dźwiękowy dwutonowy
5	Czujnik kolizji	47	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
6	Czujnik poziomu i klasy oleju	48	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	49	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
8	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	50	System Mild-Hybrid

9	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	51	System mocowania bagażu
10	Dywaniki welurowe	52	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11	Filtr cząsteczek stałych	53	System ochrony pieszych pasywny
12	Fotele przednie sportowe	54	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
13	Funkcja Follow-Me-Home	55	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
14	Głośniki 6 szt.	56	System Performance Control
15	Gniazdo 12V	57	System rekuperacji
16	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	58	System Speed Limit Info
17	Immobilizer	59	System Start/Stop bezkluczykowy
18	Kierownica wielofunkcyjna	60	System zabezpieczeń bocznych SIP
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	61	Szyby atermiczne
20	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	62	Światła do jazdy dziennej
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	63	Światła mijania LED
22	Komputer pokładowy	64	Światła stop dynamiczne
23	Kontroler iDrive	65	Teleservices
24	Książka samochodu elektroniczna	66	Tempomat z funkcją hamowania
25	Kurtyny powietrzne boczne	67	Trójkąt ostrzegawczy
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii z podstawą w kolorze czarnym	68	Tryb jazdy SPORT+
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	69	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	70	Uchwyty na 2 kubki w tylnym podłokietniku
29	Obramowania szyb czarne	71	Uchwyty na kubki z przodu
30	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	72	Układ kierowniczy sportowy zmienny
31	Osłony przeciwsłoneczne	73	Usługi Connected Drive Services
32	Oświetlenie powitalne	74	Wskaźnik zmiany biegu
33	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
34	Oświetlenie wnętrza	76	Wybór trybów jazdy
35	Podłokietnik centralny przedni	77	Wyświetlacz wielofunkcyjny
36	Podłokietnik siedzeń tylnych	78	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
37	Poduszka powietrzna kierowcy	79	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
38	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	80	Zagłówki regulowane
39	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	81	Zamek centralny
40	Poduszki powietrzne boczne przednie	82	Zbiornik paliwa powiększony
41	Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call	83	Zestaw naprawczy opon
42	Reflektory LED	84	Zestaw narzędzi

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu

2 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- System obsługi głosowej
- Złącze USB 2 szt.
- Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
- Profil kierowcy
- Obsługa dotykowa
- BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym

Zestaw wskaźników składający się z wyświetlacza 5,1" oraz wyświetlacza pokładowego 10,25" o wysokiej rozdzielczości

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet Connected Professional
- Serwis Real Time Traffic Information
- System Apple Carplay
- Funkcja Android Auto
- Usługi Zdalne (dla smarftonu)

5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne pasażera przyciemniane

6 Pakiet M Sport
- Zawieszenie sportowe M
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą
- Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
- Listwy progowe z emblematem "M"
- Końcówki układu wydechowego chromowane
- Pedały i podnóżek M
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
- Napis "M" na bokach
- Lakier niemetalizowany "Alpine White"
- Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
- Elementy areodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
- Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 887 M" dwubarwne
- Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
- Pilot radiowy "M" z zapięciem w kolorze niebieskim
- Deska rozdzielcza z niebieskim szwem ozdobnym w zależności od wyboru tapicerki
- Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
- Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
- Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
- Emblematy BMW M 50 Years

7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

8 Zestaw głośnomówiący ze złączem USB
- Zestaw głośnomówiący do telefonu
- Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent świateł drogowych
2	BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata) System nawigacji satelitarnej Radioodtwarzacz z RDS System obsługi głosowej Złącze USB 2 szt. Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth System obsługi audio za pomocą gestów Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 12,3" wyświetlacza pokładowego Profil kierowcy Obsługa dotykowa BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
3	+Dodatkowy komplet kół
4	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany

5 Galwanizowane wykończenie elementów obsługi (przyciski kierownicy, przełączniki funkcji szyb i lusterek)
6 Głośniki Hi-Fi zestaw (dopłata)
Głośniki 12 szt.
Wzmacniacz audio 205W
7 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
8 Hotspot Wi-Fi
9 Kierownica podgrzewana
10 Lakier metalizowany "Mineral White" (dopłata)
11 Oświetlenie Ambiente
12 Pakiet schowków dodatkowych (dopłata)
Siatka mocująca bagaż
Kieszenie w oparciach foteli przednich
System mocowania bagażu
Próg załadunkowy ze stali nierdzewnej
13 Relingi dachowe satynowe aluminium (dopłata)
14 Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
15 Rezygnacja z emblematów BMW M 50 Years
16 Rezygnacja z emblematu modelu
17 System Active Protection
18 Systemy asystujące kierowcę (dopłata)
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
System Speed Limit Info
System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
Asystent martwego pola lusterek
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
19 Szyby przednie z izolacją akustyczną
20 Szyby tylne przyciemniane
21 Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)
22 Tarcze kół aluminiowe 20" "Double Spoke 699 M" opony Runflat, opony mieszane rozmiary (dopłata)
Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
Tarcze kół aluminiowe 20" "Double Spoke 699 M" opony mieszane rozmiary
23 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
Tempomat aktywny
System Stop & Go
24 Układ hamulcowy sportowy M
25 Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk) o rozszerzonym zakresie (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 245/45	R20	103W	ALENZA 001	5,3
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 245/45	R20	103W	ALENZA 001	5,8
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 275/40	R20	106W	ALENZA 001	5,7
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 275/40	R20	106W	ALENZA 001	5,7

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Miękini (55-330) przy ul. Aukcyjnej 1. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa elektroniczna - ostatni wpis z dnia 13.02.2026 r. przy przebiegu 50 533 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z dnia 25.05.2026 r. przy stanie drogomierza 53 733 km

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 120 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają nieznaczne eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – poniższy opis obejmuje największe/najbardziej istotne.
- szyba czołowa – punktowe odpryski szkła
- pokrywa komory silnika – płytkie zarysowanie i punktowy ubytek powłoki lakierowej
- zderzak przedni – miejscowe zarysowania powłoki lakierowej
- listwa krawędzi wnęki przedniego prawego koła – głębokie zarysowanie powłoki lakierowej
- lusterko zewnętrzne prawe – zarysowania
- drzwi tylne prawe – punktowe ubytki i zarysowania powłoki lakierowej
- listwa krawędzi wnęki tylnego prawego koła – zarysowanie powłoki lakierowej
- zderzak tylny – ubytki, zarysowania powłoki lakierowej
- lampy – zarysowania tworzywa klosza
- błotnik tylny lewy – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi przednie lewe – miejscowe ubytki powłoki lakierowej
- obręcze kół – uszkodzenia eksploatacyjne
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- wykładziny tapicerskie drzwi – zabrudzenia, zarysowania eksploatacyjne
- wnęki drzwi – punktowe ubytki, zarysowania powłoki lakierowej i listew ozdobnych
- wykładzina podłogowa i dywaniki – zabrudzenia eksploatacyjne


- tunel środkowy – łagodne zarysowania
- fotele i kanapa tylna – zabrudzenia eksploatacyjne, miejscowe spękania przednich siedzisk
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu – zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia eksploatacyjne
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych

Dodatkowy komplet kół (obręcze kół ze stopów lekkich z uszkodzeniami eksploatacyjnymi):
Pirelli 225/60 R18 104H Sottozero 3, 4szt. głębokość bieżnika 5,0 – 5,5 mm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 110 µm	
2	Dach		do 110 µm	
3	Błotnik przedni	L	do 120 µm	
4	Próg	L	do 90 µm	
5	Słupek przedni	L	do 50 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 110 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 50 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 110 µm	
9	Błotnik tylny	L	do 115 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 110 µm	
11	Próg	P	do 90 µm	
12	Słupek przedni	P	do 50 µm	
13	Drzwi przednie	P	do 110 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 50 µm	
15	Drzwi tylne	P	do 110 µm	
16	Błotnik tylny	P	do 110 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 110 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7


Fot. nr 8



Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15


Fot. nr 16


Fot. nr 17


Fot. nr 18



Fot. nr 19


Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22


Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32


Fot. nr 33


Fot. nr 34



Fot. nr 35


Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112




Fot. nr 113



Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu