POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Raport techniczny pojazdu numer: 395/11/2026/MW z dnia: 2026/11/13

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **KIA**
Model pojazdu: **Sportage 1.6 CRDi MR`19 E6d**
Wersja: **L**
VIN: **U 5 Y P H 8 1 2 A K L 6 2 3 1 8 8**
Nr rejestracyjny: **WOS9285K**
Nr Info-Ekspert: **052-01290**
Rok produkcji: **2018**



Wskazanie drogomierza	123091 km
Data pierwszej rejestracji	2018/11/16, (w Polsce: 2025/08/28)
Data ważności badania technicznego	2028/05/16
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2120 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu perła
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	40	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
2	Autoalarm obwodowy	41	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Czujnik deszczu	42	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Czujnik obecności pasażera przód/tył	43	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Czujnik zmierzchu	44	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujniki ciśnienia w oponach	45	Przewód do ładowania z gniazda domowego
7	Czujniki parkowania - przód	46	Radioodtwarzacz MP3

8 Czujniki parkowania - tył
9 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
10 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
11 Fotel pasażera z regulacją wysokości
12 Głośniki 6 szt.
13 Gniazdo 12V w konsoli centralnej
14 Gniazdo z tyłu do ładowania urządzeń przenośnych
15 Immobilizer
16 Kierownica pokryta skórą
17 Kierownica wielofunkcyjna
18 Kieszenie w oparciach foteli przednich
19 Klamki wewnętrzne chromowane
20 Klamki zewnętrzne dwubarwne: lakierowane i chromowane
21 Klamki zewnętrzne podświetlane
22 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
23 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
24 Koło zapasowe dojazdowe
25 Komputer pokładowy
26 Kurtyny powietrzne boczne
27 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
28 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
29 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
30 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
31 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
32 Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
33 Nawiew powietrza na siedzenia tylne
34 Obramowania bocznych szyb chromowane
35 Oparcie siedzeń tylnych regulowane
36 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
37 Oświetlenie do czytania (przód)
38 Oświetlenie do czytania (tył)
39 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
47 Reflektory przednie projekcyjne
48 Regulacja podświetlenia zegarów
49 Relingi dachowe w kolorze srebrnym
50 Roleta do bagażnika
51 Sterowanie radiem w kierownicy
52 Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
53 System automatycznego odparowywania szyby przedniej
54 System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
55 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Kia Smart Key
56 System kontroli trakcji TCS
57 System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
58 System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
59 System rozpoznawania znaków drogowych Kia Speed Limit Assist SLA
60 System stabilizacji toru jazdy ESC
61 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
62 System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
63 System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
64 System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
65 System wspomagania nagłego hamowania BAS
66 Szyby tylne przyciemniane
67 Światła do jazdy dziennej LED
68 Światła p/mgielne przednie
69 Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
70 Tapicerka "Flow" w kolorze czarnym
71 Tarcze kół aluminiowe 17"
72 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
73 Wycieraczki szyby przedniej podgrzewane
74 Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny
75 Zamek centralny
76 Złącze "AUX"
77 Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
- Siedzenia tylne składane
- Siedzenia tylne dzielone 60/40

4 System nawigacji satelitarnej Kia Navi System
- Głośniki 6 szt.
- Kamera cofania
- Złącze "USB"
- Złącze "AUX"
- Antena radiowa "płetwa rekina"

Radioodtwarzacz MP3
Wyświetlacz 7" dotykowy
System nawigacji satelitarnej Kia Navi System
System Apple Carplay/Android Auto
Usługi Tom Tom

5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Fotel kierowcy podgrzewany
2	+Fotel pasażera podgrzewany
3	+Hak holowniczy
4	+Kanapa tylna podgrzewana
5	+Kierownica podgrzewana
6	Lakier perłowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRAZANO 225/60	R17	99V	ALL SEASON TL	5,4
Przednie prawe:	*TRAZANO 225/60	R17	99V	ALL SEASON TL	5,3
Tylne lewe:	*TRAZANO 225/60	R17	99V	ALL SEASON TL	6,8
Tylne prawe:	*TRAZANO 225/60	R17	99V	ALL SEASON TL	6,6

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarczynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - ostatni wpis z dnia 21.04.2023 r. przy przebiegu 45966 km.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 27.08.2025 r. przy wskazaniach drogomierza 74525 km

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono ślady wycieku oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego.

Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej rzędu 50 - 100 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- minimalny poziom oleju
- uszkodzony grot kluczyka
- sygnalizowana jest konieczność wykonania obsługi serwisowej
- zderzak przedni - zarysowanie powłoki lakierowej
- wnęka drzwi tylnych prawych - wgniecenie, zarysowania powłoki lakierowej, zaprawki lakiernicze
- listwa zewnętrzna błotnika tylnego prawego - głębokie zarysowania tworzywa
- zderzak tylny - ubytki oraz zarysowania powłoki lakierowej
- klapka wlewu paliwa - zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe - zarysowania powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej – zabrudzenia
- tunel środkowy - zarysowania
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania elementów z tworzywa
- obręcze kół pojazdu - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi, korozja
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-100 µm	
2	Dach		80-90 µm	
3	Błotnik przedni	L	90-100 µm	
4	Próg	L	50-60 µm	
5	Słupek przedni	L	80-90 µm	
6	Drzwi przednie	L	90-100 µm	
7	Słupek środkowy	L	50-60 µm	
8	Drzwi tylne	L	80-90 µm	
9	Błotnik tylny	L	80-90 µm	
10	Słupek tylny	L	80-90 µm	
11	Błotnik przedni	P	90-100 µm	
12	Próg	P	50-60 µm	
13	Słupek przedni	P	80-90 µm	
14	Drzwi przednie	P	90-100 µm	
15	Słupek środkowy	P	50-60 µm	
16	Drzwi tylne	P	80-90 µm	

17	Błotnik tylny	P	80-90 µm	
18	Słupek tylny	P	80-90 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4


Fot. nr 5


Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12


Fot. nr 13


Fot. nr 14


Fot. nr 15


Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18


Fot. nr 19


Fot. nr 20


Fot. nr 21


Fot. nr 22


Fot. nr 23


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80


Fot. nr 81


Fot. nr 82


Fot. nr 83


Fot. nr 84


Fot. nr 85


Fot. nr 86


Fot. nr 87


Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113


Fot. nr 114


Fot. nr 115


Fot. nr 116


Fot. nr 117


Fot. nr 118



Fot. nr 119


Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129


Fot. nr 130


Fot. nr 131


Fot. nr 132


Fot. nr 133


Fot. nr 134


Fot. nr 135


Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu