Nr zlecenia: 34/11/09/2025/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 2025/09/11

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**V R 1 J 4 5 G B U P Y 5 4 2 9 2 5**
Marka:	**DS**	Nr rejestracyjny:	**WN9879S**
Model pojazdu:	**DS7 1.6 E-TENSE MR`22 E6.4**	Nr Info-Ekspert:	**345-00215**
Wersja:	**Esprit De Voyage**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	45217 km
Data pierwszej rejestracji	2023/09/21
Data ważności badania technicznego	2026/09/21
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	2400 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1598 ccm / 147kW (200KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	221kW (300KM) / 164kW (223KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD-i siln. elektr. nap. oś tylną
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
2	Asystent automatycznych świateł drogowych HBA (High Beam Assist)
3	Asystent ruszania pod górę (HSA)
4	Błyszczące czarne wykończenie klapy górnej z chromowanym napisem
5	Centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,3" HD
6	Chromowana listwa progowa bagażnika
7	Cyfrowy zestaw wakźników 12,3"HD
8	Dekielki centrlane tarczy koła - Czarne błyszczące
9	DS IRIS SYSTEM - systeme informacyjno - rozrywkowy
10	DS LIGHT VEIL - Światła do jazdy dziennej LED
11	DS WIngs w kolorze czarnym błyszczącym
12	Dywaniki przód/tył
13	Fotele przednie podgrzewane
14	Fotele przednie wentylowane
15	Fotele przednie z funkcją masażu
16	Funkcja Follow-Me-Home
17	Gniazdo 12V w bagażniku
18	Gniazdo 12V z przodu
19	Hamulec postojowy automatyczny
20	Kabel Typu 2 - gniazdo domowe (1,8kW)
21	Klami zewnętrzne z chrmowaną wstawką
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
23	Końcówki układu wydechowego podwójne chromowane
24	Kurtyny powietrzne przednie
25	Kurtyny powietrzne tylne
26	Lampy tylne LED 3D z dynamicznym kierunkowskazem
27	Listwy progowe chromowe
28	Logo DS - chrom
29	Lusterka zewnętrzne z podstawą w kolorze nadwozia i błyszczącą czarną osłoną
30	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bez ramkowe
31	Ładowarka pokładowa 3,7 kW
32	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów
33	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu
34	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt
35	Monogram na pokrywanie bagżnika - chrom
36	Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy
37	Nawigacja satelitarna 3D Connect
38	Obramowanie okien czarne błyszczące
39	Oparcie kanapy tynej regulowane elektrycznie
40	Osłona chłodnicy w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami
41	Oświetlenie przestrzeni na nogi LED
42	Oświetlenie wnętrza Polyambient (LED)-8 kolorów
43	Podłokietnik przedni z chłodzonym schowkiem
44	Podłokietnik tylny centralny
45	Poduszka powietrzna boczna kierowcy
46	Poduszka powietrzna boczna pasażera
47	Poduszka powietrzna kierowcy
48	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
49	Przednia dolna listwa - chrom
50	Refletory DS PIXEL LED Vision
51	Relingi dachowe czarne błyszczące
52	Schowek chłodzony na rękawiczki
53	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML
54	System DAB
55	System ESP
56	System kontroli ciśnienia w oponach
57	System Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto
58	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
59	System wyboru trybu jazdy
60	Szyba przednia akustyczna
61	Szyba przednia podgrzewana
62	Szyba przednia przyciemniana
63	Szyba tylna ogrzewana
64	Szyby boczne laminowane
65	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
66	Tarcze kół aluminiowe 19" OYAMA
67	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
68	Wstępne kondycjonowanie termiczne przedziału pasażerskiego
69	Wycieraczki szyby przedniej ze zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy
70	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
71	Zawieszenie aktywne DS Active Scan Suspension
72	Zegarek B. R. M. R180
73	Zestaw naprawczy opon
74	Złącza USB w konsoli centralnej
75	Złącze USB dla II rzędu siedzeń

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania
2	Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie

System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML

3 Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Fotel pasażera z pamięcią położenia
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 4 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie wentylowane
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Zagłówki regulowane - 4 kierunki
- Fotele przednie z regulacją głębokości siedziska

4 Lusterka zewnętrzne regulowane podgrzewane i składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- Lusterka zewnętrzne z oświetleniem Logo DS na ziemi

5 Pakiet Bezpieczeństwa
- System kontroli uwagi kierowcy
- Alarm aktywny niezamierzonego przekroczenia linii (LKA)
- System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
- System monitorowania martwego pola
- Zaawansowany aktywny hamulec awaryjny z radarem (od 5 do 140 km/h)

6 Pakiet Black
- Relingi dachowe czarne błyszczące
- DS WIngs w kolorze czarnym błyszczącym
- Obramowanie okien czarne błyszczące
- Osłona chłodnicy w kolorze czarnym błyszczącym

7 System wspomagania parkowania z przodu i z tyłu z kamerą cofnia
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiemoporu
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

9 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

10 Wykończenie wnętrza ze skóry Pearl Grey
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Fotel pasażera z pamięcią położenia
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 4 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie wentylowane
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Zagłówki regulowane - 4 kierunki
- Fotele przednie z regulacją głębokości siedziska
- Kierownica skórzana
- Osłona chłodnicy w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami
- Zegarek B. R. M. R180
- Pilot zdalnego sterowania z chromowaną wstawką
- Perłowe przeszycia
- Panele dekoracyjne z wzorem giloszowym „Clous de Paris”
- Fotele pokrycie ze skóry Claudia Pearl Grey z motywem bransolety zegarka
- Elementy dekoracyjne ze skóry Claudia Pearl Grey

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach panoramiczny z roletą sterowaną elektrycznie
2	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa + nawiewy na tył
	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
	Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
3	Pakiet Bezpieczeństwa Premium (dopłata)
	Kamera 360°
	System kontroli uwagi kierowcy
	Alarm aktywny niezamierzonego przekroczenia linii (LKA)
	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
	System DS Night Vision
	System monitorowania martwego pola
	DS Drive Assist
	Refletory DS PIXEL LED Vision
	System Driver Attention Monitoring z kamerą
	Zaawansowany aktywny hamulec awaryjny z radarem (od 5 do 140 km/h)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 235/45	R20	100V	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV TL	7,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 235/45	R20	100V	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV TL	6,5
Tylne lewe:	GOODYEAR 235/45	R20	100V	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV TL	6,1
Tylne prawe:	GOODYEAR 235/45	R20	100V	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV TL	6,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Drzwi tyłu nadwozia			Drzwi tyłu nadwozia otwierają i zamykają się ręcznie	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		80-110	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi przednie	L	80-110	
5	Drzwi tylne	L	80-110	
6	Błotnik tylny	L	80-110	
7	Błotnik przedni	P	80-110	

8	Drzwi przednie	P	80-110	
9	Drzwi tylne	P	80-110	
10	Błotnik tylny	P	80-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba tylna		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu