

Wycena pojazdu numer: 349/06/2025/KC

z dnia: 2025/06/06

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **AUDI**

Model pojazdu: **A3 Sportback 1.8 TFSI MR`12 E6 8V**

Wersja: **Ambition S tronic**

VIN: **W A U Z Z Z 8 V 8 G A 0 5 1 5 1**

Nr rejestracyjny: **PK7169R**

Nr Info-Ekspert: **002-04349**

Rok produkcji: **2015**



Wskazanie drogomierza 237725 km

Data pierwszej rejestracji 2016/01/12

Data ważności badania technicznego 2025/09/06

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow. 1840 kg*

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1798 ccm / 132kW (179KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dywaniki welurowe
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Fotele przednie sportowe
- 5 Hamulec postojowy elektryczny
- 6 Immobilizer
- 7 Klimatyzacja
- 8 Kolumna kierownicy regulowana
- 9 Koło zapasowe
- 10 Kurtyny powietrzne boczne

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 21 Radiodtwarzacz Audi
- 22 Siedzenia tylne dzielone
- 23 Siedzenia tylne składane
- 24 Spoiler dachowy w kolorze nadwozia
- 25 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
- 26 System Audi Drive Select
- 27 System stabilizacji toru jazdy ESC
- 28 System Start/Stop
- 29 Szyby atermiczne
- 30 Szyby przednie regulowane elektrycznie

11	Listwy progowe aluminiowe	31	Światła do jazdy dziennej
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	32	Światła hamowania adaptacyjne
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Światła p/mgielne przednie
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Tapicerka tekstylna
15	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	35	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
16	Podłokietnik centralny przedni	36	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
17	Poduszka powietrzna kierowcy	37	Wykończenie wnętrza "Monometallic platin"
18	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	38	Wyświetlacz monochromatyczny
19	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	39	Zamek centralny zdalnie sterowany
20	Poduszki powietrzne boczne przednie	40	Zawieszenie sportowe

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- 3 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
Komputer pokładowy
Wyświetlacz kolorowy
- 4 Pakiet dla palących
Zapalniczka
Popielniczka

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą (dopłata)
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica sportowa
Kierownica 3-ramienna
Kierownica pokryta skórą
- 3 Klimatyzacja automatyczna (dopłata)
- 4 Lakier metalizowany lub perłowy
- 5 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 6 Pakiet S line exterior
- 7 Reflektory ksenonowe plus (dopłata)
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory ksenonowe
Światła do jazdy dziennej LED
- 8 System Audi parking plus (przód i tył)
- 9 System nawigacji satelitarnej SD
- 10 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 11 +Tarcze kół aluminiowe 16" zamiast fabrycznych 17"
- 12 Tempomat

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Tarcze kół aluminiowe 17" 5-ramienne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PLATIN 205/55 R16 91H RP60 WINTER	6,0
Przednie prawe:	*PLATIN 205/55 R16 91H RP60 WINTER	6,0
Tylne lewe:	*PLATIN 205/55 R16 91H RP60 WINTER	6,0
Tylne prawe:	*PLATIN 205/55 R16 91H RP60 WINTER	6,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny pojazdu wykonano w Komornikach (55-300) przy ul. Lipowej 2. Podczas oględzin udostępniono:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.
Nie okazano książki serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:
- znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe”
• 05/2016 r. – kwota 3 000 – 3 500 PLN
• 01/2017 r. – kwota 1 000 – 1 250 PLN
• 02/2018 r. – kwota 4 500 – 5 000 PLN
• 12/2018 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: prawa strona, tył, prawy tył; kwota 5 000 - 5 500 PLN
• 12/2018 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej; strefa uszkodzenia: przód; kwota 5 500 - 6 000 PLN
• 08/2023 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia, oświetlenie zewnętrzne; strefa uszkodzenia: przód, lewy przód; kwota 13 000 - 14 500 PLN
• 07/2024 r. - grupa części: elementy karoserii zewnętrznej, elementy konstrukcyjne nadwozia; strefa uszkodzenia: tył, lewy tył, prawy tył; kwota 16 000 - 18 000 PLN
- znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza – ostatni z dnia 06.09.2024 r. przy stanie drogomierza 225 098 km

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym – uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym - równomierna. Stwierdzono ślady przepocenia i przedmuchów oleju silnikowego. Poziom płynów eksploatacyjnych w normie. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie jazdy próbnej nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po jeździe próbnej, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono zwiększonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej do 130 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, z wyjątkiem:

- błotnik przedni lewy 175 – 205 µm
- błotnik tylny lewy 135 – 160 µm
- błotnik tylny prawy 160 – 1270 µm
- drzwi tylne prawe 160 – 195 µm
- drzwi przednie prawe 155 – 205 µm

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):

- elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) – wymieniono jedynie największe/najbardziej istotne
- wygłuszenie pokrywy komory silnika - rozerwanie
- zderzak przedni – pęknięcie w części górnej, liczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- krata wlotu powietrza – punktowe zarysowania w części środkowej i prawej
- czujnik parkowania przedni prawy wewnętrzny – zarysowanie, niesprawność działania
- obręcz koła przedniego prawego – zarysowania
- lusterko zewnętrzne prawe – zarysowanie powłoki lakierowej
- listwa górna wnętrza drzwi przednich prawych - zarysowanie
- błotnik tylny prawy - ubytek powłoki lakierowej w części tylnej (zaprawka lakiernicza)
- zderzak tylny - zarysowania powłoki lakierowej w części lewej
- obręcz koła tylnego lewego – liczne zarysowania
- błotnik tylny lewy – zarysowania powłoki lakierowej w części dolnej
- drzwi tylne lewe - zarysowania powłoki lakierowej wokół klamki i przy krawędzi przedniej
- drzwi przednie lewe - punktowe ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej
- lusterko zewnętrzne lewe – zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy - nieznaczne punktowe ubytki powłoki lakierowej
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - eksploatacyjne ogniska korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - niewielkie zabrudzenia eksploatacyjne
- wykładziny tapicerskie drzwi - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- fotel kierowcy – rozerwania tapicerki siedziska i oparcia
- fotele przednie i kanapa tylna – zabrudzenia/plamy i miejscowe przetarcia tapicerki, odkształcenia
- koło kierownicy – zarysowania poszycia
- tunel środkowy – łagodne zarysowania tworzywa
- wykładzina podłogowa - zabrudzenia eksploatacyjne
- wnętrze komory bagażnika - nieznaczne zabrudzenia eksploatacyjne, otarcia
- półka górna komory bagażnika – złamany uchwyt prawy
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe jedynie w warunkach warsztatowych


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może

być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 125 µm	
2	Dach		do 130 µm	
3	Błotnik przedni	L	175 - 205 µm	
4	Próg	L	do 125 µm	
5	Słupek przedni	L	do 125 µm	
6	Drzwi przednie	L	do 125 µm	
7	Słupek środkowy	L	do 90 µm	
8	Drzwi tylne	L	do 125 µm	
9	Błotnik tylny	L	135 - 160 µm	
10	Błotnik przedni	P	do 125 µm	
11	Próg	P	do 125 µm	
12	Słupek przedni	P	do 125 µm	
13	Drzwi przednie	P	155 - 205 µm	
14	Słupek środkowy	P	do 90 µm	
15	Drzwi tylne	P	160 - 195 µm	

16	Błotnik tylny	P	160 - 1270 µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 125 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu