

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/38834/25/05/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawca:

Maciej Teodorczuk (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145659	BMW, Seria 2 Gran Coupe [F44] 19-24, 220d xDrive M Sport sport-aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	190/140	automatyczna	91 538	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SMI37676	WBA71AM0307L45829		27-07-2022/2022	26-07-2025	niebieski/METALIK

Data oględzin: 30-05-2025

Miejsce oględzin:

Al. Krakowska 5
05-090 Falenty

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 10.25 cali, ekran dot. 10.25 cali), Bak paliwa zwiększony, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dynamiczne światła stop, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu w proporcji 40:20:40, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 819 M Bicolour, z ogumieniem 225/40, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Hamulec elektromechaniczny parkingowy, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana sportowa M, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z dodatkowym akcentem M, Kolumna kierownicy regulowana, Lakier uni, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Listwy ozdobne Boston, podświetlane, Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem M, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size na fotelu pasażera, Nerki BMW, czarny grill z obramowaniem na wysoki połysk, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Oświetlenie powitalne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet oświetlenia wnętrza, Pas przedni i tylny w stylistyce M, Performance Control, Podsufitka M Antracite, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Speed Limit Info, System alarmowy, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i przed kolizją (z funkcją hamowania), Szyby atermiczne, Tapicerka skórzano-materiałowa Trigon, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Układ kierowniczy M, Usługi Concierge, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw 6 głośników stereo, 100 W, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, z interfejsem USB typu A i C, gniazdo 12V, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent świateł drogowych, Dostęp komfortowy, Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 552 M Bicolour, z ogumieniem 235/35, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie z podparciem lędźwiowym, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Lakier metalizowany, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie, Obsługa za pomocą gestów, Pakiet naprawczy Repair Inclusive 3 lata / 200.000 km, Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 60.000 km, Reflektory adaptacyjne LED, Systemy asystujące kierowcę → [Asystent martwego pola, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, Speed Limit Info, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu], Szklany dach panoramiczny, Szyby przyciemniane tylne i boczne, Telefonia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Usunięcie bezstykowej obsługi tylnej klapy, Zestaw głośników Hi-Fi z 10 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/45 18 90H	5,3 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/45 18 90H	5,9 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/45 18 90H	5,9 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/45 18 90H	6,4 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), Klucz parkingowy (z tworzywa) (NIE), Etui na dokumenty (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (TAK), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Tel. (z przejściówką do inst. sam. i ład. sam.) (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Kod do radia (NIE), Wkład do zmieniar CD (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), Płyta DVD do nawigacji (NIE), Instrukcja obsługi radia (NIE), Instrukcja obsługi tel. (NIE), Instrukcja obsługi nawigacji (NIE),

DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - Brak uwag), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w kosztorysie naprawy nie uwzględniono kosztów związanych z niewłaściwie wykonanymi naprawami powypadkowymi. Uszkodzenia te są wymienione, jednak nie jest naliczony ich koszt. (Nie dotyczy.), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.), Odbiory techniczne dla BMW Finance: (W przypadku braku 2 kluczyka zostanie w kosztorysie doliczony koszt wg cen w AS BMW),

*** DEKRA Polska ***

Ja niżej podpisany reprezentujący stronę prawną właściciela pojazdu, potwierdzam zgodność powyższego ze stanem rzeczywistym.

.....
Podpis Rzeczoznawcy DEKRA,

*** ZDAJĄCY ***

Ja niżej podpisany, reprezentujący stronę Ramowej Umowy Leasingu, potwierdzam zwrot pojazdu w stanie technicznym opisanym powyżej.

.....
Podpis i pieczęć Zdającego,

*** DEALER ****

Ja niżej podpisany potwierdzam odbiór pojazdu, którego stan techniczny opisano w niniejszej ekspertyzie DEKRA.

.....
Podpis i pieczęć Dealer**Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

fotele w plamach pełno okruchów- do czyszczenia wnętrza.

karozeria zabrudzona brak możliwości dokładnej weryfikacji.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		liczne, zabrudzenie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41519482699	łagodne, rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41519482700	łagodne, rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 25**

Bagażnik

**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

**Fot. 27**

Spód pojazdu tył

**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

**Fot. 32**

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Fot. 34**

Instrukcje

**Fot. 35**

Zestaw naprawczy koła

**Fot. 36**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 38**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 41**

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 42**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 43**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

**Fot. 44**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1