

Dane autodiagnostyki TGS3s

TEXA

Dane warsztatu

Nazwa firmy		Prowincja	
Adres	,	Kod pocztowy	05555
Miasto		Poczta elektroniczna	
Numer telefonu			
Operator	1		

Dane pojazdu

Numer tablicy rejestracyjnej	WPR7936J	VIN	WVWZZZCDZNW502569
Markę	VOLKSWAGEN	Model	Golf VIII [20>] (CG5) Variant
Typ silnika	2.0 16v TDI BlueMotion	Identyfikacja pojazdu*	DTRD (85 kW)
Konspekt	Kombi	Okres	[--/20>]
Hodometr			

* kod identyfikacyjny odnosi się do numeru ramy lub kodu silnika

Oprzężowanie

Wersja SW	TEXA IDC5 Car 76.6.3.a
Numer seryjny VCI	DNVNT007932

Dane ogólne testu

Data	17-05-2025
Godzina rozpoczęcia	08:25

TGS3s

Typ systemu	Stany	Błędy
0022 Napęd zintegrowany	--	--
0003 ABS - - - - -	P	TAK
0023 Wzmocnienie siły hamowania - - - - Wariant B	P	TAK
0015 Poduszka powietrzna - - - - -	P	TAK
006D Przedział bagażnika	--	--
002B Blokada kierownicy - - - - -	P	NIE
0002 Skrzynia automatyczna	--	--
0008 Klimatyzator - - - - -	P	TAK
0075 Wezwanie pomocy - - - - Wariant A	P	TAK
0013 Kontrola odległości Bosch - Tempomat dostosowawczy - -	P	TAK
0069 Centralka przyczepty	--	--
00B7 Klucz elektroniczny - - - - -	P	NIE
0001 Wtrysk Diesel - - - - -	P	TAK
0052 Drzwi strona pasażera - - - - -	P	NIE
0042 Drzwi strona kierowcy - - - - -	P	NIE
0076 Pomoc parkowania - - - - -	P	TAK
0018 Ogrzewanie dodatkowe silnika	--	--
0036 Regulacja fotela, strona kierowcy	--	--
0006 Regulacja fotela, strona pasażera	--	--
0009 Karta przełącznikowa - - - - -	P	TAK
0014 Zawieszenie	--	--
0044 Wspomaganie kierownicy - - (LKH) BAS - -	P	TAK
0047 System dźwiękowy	--	--
0017 Wskaźniki - - (VDD) - -	P	TAK
00CA Dach elektryczny środkowy	--	--
003C Asystent zmiany pasa ruchu	--	--
0032 Elektronika blokada ukł. różnicowego	--	--
003D Funkcja specjalna	--	--
006C Telekamera wsteczna	--	--
0021 Wtrysk 3/Moduł sterujący 2 energią akumulatora	--	--
0019 Brama - - - - -	P	TAK
004B Wielofunkcyjny moduł	--	--
005F Elektroniczny system informacyjny 1 - - - - -	P	TAK

00D6 Urządzenie sterujące reflektorem, lewa str. Keboda - (LS2) LLP - -	P	NIE
00D7 Urządzenie sterujące reflektorem, prawa str. Keboda - (LR2) LLP - -	P	NIE
00A5 Kamera wielofunkcyjna Valeo - - - -	P	TAK
0082 Wyświetlacz przedni	--	--
00A9 Siłownik dźwięku konstrukcyjnego	--	--
00C4 Konwerter DC/DC	--	--
00C0 Siłownik dźwięku silnika	--	--
00DD Przesuwany szyberdach	--	--
00CC Moduł sterujący ŁADOWANIA/URUCHOMIENIA	--	--
8107 Moduł sterowania anteną - - - - -	P	TAK
00BC Drzwi tylne prawe (UDS)	--	--
00BB Drzwi tylne lewe (UDS)	--	--
811E Moduł sterujący antywłamaniowy, przód, lewa strona	--	--
811F Moduł sterujący antywłamaniowy, przód, prawa strona	--	--
8120 Moduł sterujący antywłamaniowy, tył, lewa strona	--	--
8121 Moduł sterujący antywłamaniowy, tył, prawa strona	--	--
8122 Jednostka sterująca ochrony antywłamaniowej kabiny pasażerskiej	--	--
8126 Rozkład momentu obrotowego tylnej osi, lewa strona	--	--
8127 Rozkład momentu obrotowego tylnej osi, prawa strona	--	--
LEGENDA		
P	ECU rozpoznany	
(!)	Centralka nie rozpoznana	
--	Jednostka sterowania nie zareagowała	

Pieczęć i podpis
