

Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/07445/25/01/30  
Nr zlecenia/szkody: DW5PY05(36/0653/21)7/19614/21  
Data zlecenia: 30-01-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Katarzyna Rowicka  
PEKAO LEASING Sp. z o.o.  
Al. Armii Ludowej 26  
00-609 Warszawa

**Rzecznawca:**  
**Maciej Gruszczyński**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody terenowe              |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0145025                         |
| Producent                        | AUDI                            |
| Model                            | Q7 19-24                        |
| Typ/wersja                       | Q7 55 TFSI e Quattro Tiptr.     |
| Rodzaj nadwozia                  | KOM                             |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                             |
| Masa własna [kg]                 | 2535                            |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3145                            |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2995                            |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem iskrowym             |
| Układ oczyszczania spalin        | katalizator trójdrożny          |
| Pojemność silnika [ccm]          | 2995                            |
| Moc silnika [KM/kW]              | 340/250                         |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna 8-biegowa          |
| Nr rejestracyjny                 | DW5PY05(36/0653/21)7/19614/21   |
| VIN                              | WAUZZZ4MXMD009749               |
| Data 1. rejestracji              | 04-12-2020                      |
| Data nast. bad. techn.           | 21-11-2025                      |
| Rok produkcji                    | 2020                            |
| Stan licznika [km]               | 98 860 (odczytany)              |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | Czarny/2-warstwowy metalizowany |

Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar         | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| przednia | prawe | Pirelli, Scorpion Winter  | 285/45 R20 112V | 3,5 mm              |
|          | lewe  | Pirelli, Scorpion Winter  | 285/45 R20 112V | 3,5 mm              |
| tylna    | prawe | Michelin, Pilot Sport SUV | 285/45 R20 112Y | 6,0 mm              |
|          | lewe  | Michelin, Pilot Sport SUV | 285/45 R20 112Y | 6,0 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. ABS                                                                                                | 25. Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie |
| 2. Alarm                                                                                              | 26. Podnośnik samochodowy                                   |
| 3. Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary                                               | 27. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera     |
| 4. Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy                                              | 28. Radio MMI Plus                                          |
| 5. Audi connect Nawigacja & Infotainment                                                              | 29. Relingi dachowe - czarne                                |
| 6. Audi lane assist - Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu                                            | 30. Spojler dachowy z trzecim światłem Stop                 |
| 7. Audi parking system - czujniki parkowania - tył                                                    | 31. Sygnalizacja zapięcia pasów                             |
| 8. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji | 32. System MMI Navigation plus z MMI touch response         |
| 9. Audi virtual cockpit                                                                               | 33. System Start/Stop                                       |
| 10. Boczne poduszki przód/tył + kurtyny powietrzne                                                    | 34. System nagłośnienia Audi Sound System                   |
| 11. Dodatkowa podłoga bagażnika                                                                       | 35. System rozpoznawania znaków drogowych                   |
| 12. Dywaniki podłogowe - przód                                                                        | 36. Szyby termoizolacyjne                                   |
| 13. ESP                                                                                               | 37. Tapicerka tkaninowa Cosmo                               |
| 14. Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) V-design z ogumieniem 255/55                                     | 38. Tempomat z ogranicznikiem prędkości                     |
| 15. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości                                                    | 39. Tylna kanapa, dzielona i składana                       |
| 16. Hamulce rekuperacyjne                                                                             | 40. Tylnie oparcie składane i dzielone                      |
| 17. Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa                                                            | 41. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył  |
| 18. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach                                              | 42. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach                   |
| 19. Lakier uni                                                                                        | 43. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne    |
| 20. Lampy tylne LED                                                                                   | 44. Zestaw do naprawy przebitej opony                       |
| 21. Lusterka boczne regulowane elektrycznie                                                           | 45. Zestaw narzędzi                                         |
| 22. Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane                                                 | 46. Złącze Bluetooth                                        |
| 23. Lusterka boczne w kolorze nadwozia                                                                | 47. Światła do jazdy dziennej LED                           |
| 24. Lusterko boczne po stronie pasażera automatycznie opuszczane podczas cofania                      |                                                             |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. 2-gi rząd siedzeń z regulacją wzdłużną                                                          | - |
| 2. Audi Smartphone Interface                                                                       | - |
| 3. Audi parking system plus z wizualizacją otoczenia                                               | - |
| 4. Audi phone box                                                                                  | - |
| 5. Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka | - |
| 6. Boczne poduszki - tył                                                                           | - |
| 7. Dywaniki podłogowe - przód i tył                                                                | - |
| 8. Felgi aluminiowe 20 (10-ramienne) kształt gwiazdy, z ogumieniem zimowym 285/45                  | - |
| 9. Fotele przednie i tylne podgrzewane                                                             | - |
| 10. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy                        | - |
| 11. Hak holowniczy elektrycznie wysuwany                                                           | - |
| 12. Kamera ułatwiająca parkowanie                                                                  | - |
| 13. Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana                                            | - |
| 14. Klimatyzacja postojowa, komfortowa                                                             | - |
| 15. Lakier metalik                                                                                 | - |
| 16. Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami                  | - |

|                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 17. Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień .....           | - |
| 18. Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy .....                 | - |
| Dodatkowe oświetlenie wnętrza, 30 kolorów .....                                  | - |
| 19. Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim .....                    | - |
| Adaptacyjny asystent jazdy z asystentem niebezpieczeństwa .....                  | - |
| Asystent efektywności .....                                                      | - |
| Asystent omijania przeszkód .....                                                | - |
| Asystent skręcania .....                                                         | - |
| Tempomat adaptacyjny .....                                                       | - |
| 20. Panel obsługi - dotykowy optyka szklana i rozszerzona optyka aluminium ..... | - |
| 21. Podsufitka tkaninowa, czarna .....                                           | - |
| 22. Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytem na napoje .....                  | - |
| 23. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) .....                              | - |
| 24. Tapicerka skórzana Cricket .....                                             | - |
| 25. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód .....               | - |
| 26. Wyświetlacz Head-Up .....                                                    | - |
| 27. Wzmocnienie odbioru LTE .....                                                | - |
| 28. Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension .....        | - |

## Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) .....

## Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stwierdzone uszkodzenia, braki, dbałość o pojazd .....

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-02-2025

Rzecznik DEKRA:  
Maciej Gruszczyński**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | 0 - 150                                              |
| 2                  | Błotnik przedni lewy  | 0 - 150                                              |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | 0 - 150                                              |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 0 - 150                                              |
| 5                  | Dach                  | 0 - 150                                              |
| 6                  | Słupek środkowy lewy  | 0 - 150                                              |
| 7                  | Próg lewy             | 0 - 150                                              |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | 0 - 150                                              |
| 9                  | Ściana boczna lewa    | 0 - 150                                              |
| 10                 | Pokrywa/klapa tylna   | 0 - 150                                              |
| 11                 | Ściana boczna prawa   | 0 - 150                                              |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | 0 - 150                                              |
| 13                 | Słupek środkowy prawy | 0 - 150                                              |
| 14                 | Drzwi przednie prawe  | 0 - 150                                              |
| 15                 | Próg prawy            | 0 - 150                                              |
| 16                 | Słupek przedni prawy  | 0 - 150                                              |
| 17                 | Błotnik przedni prawy | 0 - 150                                              |

### Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
Elektroniczna

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

#### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Czy użytkownik jest zainteresowany odkupem pojazdu?**

Nie.

---

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zakurzone, brak możliwości wykonania dokładnych oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 19.**



**Fot. 20.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**



**Fot. 30.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**



**Fot. 34.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35.**



**Fot. 36.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.




Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**



**Fot. 50.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.




Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**



**Fot. 56.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**