Raport Historii Pojazdu autoDNA



Audi RS4

WUAZZZF49KA902898

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **178 421 km**

Wiek pojazdu **7 lat(a)**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-08 11:36:18 UTC +0200 Wersja językowa PL
7b02e6f7-31827ad7-054c3d61-712e0918-a3447f38

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Więcej niż jeden właściciel
- Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

- **Informacje o pojeździe** — Liczba wpisów: **19**
- **Akcje serwisowe** — Liczba wpisów: **0**
- **Bazy skradzionych pojazdów** — Przeszukane bazy: **14/14**
- **Odczyty drogomierza** — Liczba wpisów: **14**
- **Historia pojazdu** — Liczba wpisów: **27**
- **Dziennik sprawdzeń** — Liczba wpisów: **0**
- **Wyposażenie** — Liczba wpisów: **0**
- **Archiwalne zdjęcia** — Liczba wpisów: **93**

Informacje o pojeździe

Audi • RS4

Producent **AUDI**	Rodzaj nadwozia **KOMBI**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **2894**	Kraj producenta **NIEMCY**	Data produkcji **2019**
Moc silnika **331KW (450HP)**	Rozstaw osi [mm] **2832**	Liczba zaworów **24**
Numer homologacji **E1*2001/116*0447*14**	Liczba siedzeń **5**	Segment **AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA**
Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg] **2350**	Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg] **4250**	Maksymalna ilość miejsc w pojeździe **5**
Liczba cylindrów **6**	Masa własna [kg] **1874**	Poprawność VIN **PRAWIDŁOWY**

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

04.2026

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
178 421 km

04.2026

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **110 000 - 112 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Prawa strona
- Prawy tył

Kraj **Polska**

03.02.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
166 173 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-02-03**

Kraj **Polska**

2025

06.09.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-09-05**

Kraj **Polska**

2024

11.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
137 194 km

Serwis regularny
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

06.09.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-09-05**

Kraj **Polska**

06.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
122 122 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana płynu hamulcowego
Serwis systemu odprowadzania wody
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

2023

06.09.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-09-05**

Kraj **Polska**

06.09.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Poznań, wielkopolskie**

Kraj **Polska**

30.06.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-29**

Kraj **Polska**

28.06.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
108 495 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-06-18**

Kraj **Polska**

28.06.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
108 486 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta dealera
Miejsce postoju **Warszawa**
Cena **299 900 PLN**

Kraj **Polska**

06.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 200 - 1 300 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

12.06.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-06-11**

Kraj **Polska**

01.02.2023

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
108 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta leasingowa
Oferta dealera
Miejsce postoju **Katowice**

Cena **320 000 PLN**

Kraj **Polska**

2022

30.10.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
106 000 km

Pojazd używany
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Katowice**
Cena **395 000 PLN**

Kraj **Polska**

06.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
90 956 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana oleju przekładniowego do mostu napędowego
Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów (ATF)
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

12.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-11**

Kraj **Polska**

10.05.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
85 312 km

Kraj **Polska**

04.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5 000 - 5 500 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE SZYB

Grupa części
- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Tył

Kraj **Polska**

2021

10.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
60 932 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Serwis systemu odprowadzania wody
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

12.06.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-11**

Kraj **Polska**

02.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
29 424 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju

Kraj **Polska**

2020

15.07.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
3 383 km

Kraj **Polska**

18.06.2020

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2023-06-17**

Kraj **Polska**

18.06.2020

Pierwsza rejestracja pojazdu

06.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
64 km

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj **Polska**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Archiwalne zdjęcia pojazdu

28.06.2023 Liczba zdjęć 40























Nawigacja: wprowadzić cel
Dokąd chcesz jechać?
np. „Kraków, ulica Grodzka"
„Lotnisko Rzeszów" „Jan
Przykładowy"
OK
Nie wydwietlaj ponownie
A/C ON
SYNC


Audi drive select
Ustawienia pojazdu
Asysta kierowcy
Klimatyzacja
Serwis i kontrola
A/C ON
SYNC






Dźwięk: rozrywka
Wysokie
Bas
Subwoofer
Balans/Fader
Efekty dźwiękowe
Głośność dostosowana do prędkości
A/C ON
SYNC


Radio: FM
ESKA


Media: Informacja
Nie znaleziono znanego urządzenia. Podłącz nowe urządzenie.
Podłącz odtwarzacz audio Bluetooth






Ustawienia MMI
Język
Polski
Data i czas
Jednostki miar
Jasność wyświetlacza
Manager połączeń
Sygnał przypomnienia




Audi smartphone interface
Informacja
Brak podłączonego urządzenia obsługującego interfejs Audi smartphone interface. Podłącz odpowiedni smartfon i aktywnej urządzenie na liście urządzeń.
Do menedżera połączeń
Anuluj













01.02.2023 **Liczba zdjęć 37**


















Zużycie
RMF FM




comfort
auto
dynamic
individual






Serwis i kontrola
Okresy przeglądów
stępna wymiana oleju za
000 km / 534 dni
stępny przegląd za
000 km / 534 dni
yzeruj okres wymiany oleju
RMF FM















RS


















30.10.2022 **Liczba zdjęć 16**

















RADIO
Silnik uruchomiony.
Uwaga! Przed wyjściem z samochodu wyłącz zapłon
P
15:32
Piątek




Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.