



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-569/25

z dnia: 2025/03/13

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23 RS001044

Zleceniodawca: PEKAO Leasing Sp. z o.o.

Adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Z13656

z dnia: 2025/03/03

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów w miejscu wskazanym w niniejszej opinii.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] III-2025

Marka: SCHWARZMULLER

Rok produkcji: 2017

Model: S1 36.0t

Wersja: W-SERIE Coil Mega

Nr rejestracyjny: SK182VN

Rodzaj pojazdu: Naczepa

VIN: VAVWS1339HD402800

Data pierwszej rejestracji	2017/11/06
Data ważności badania technicznego	2025/11/22
Okres eksploatacji pojazdu (17/11/06-25/03/13)	88 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny
Dop. masa całkow. / Masa własna / Ładowność	36000 kg / 6920 kg / 29080 kg
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z opończą typu kurtyna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	* Dach rozsuwany	6	* Opończa
2	* Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości	7	* Osie bezobsługowe
3	* Hamulce tarczowe	8	* Osłony p/najazdowe boczne
4	* Hamulec postojowy automatyczny	9	* Zawieszenie pneumatyczne
5	* Kłonicie łamane/ dzielone	10	* Zawór regulacji wysokości zawieszenia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*JINJU 435/50 R19.5 160J T560	6,0	70
Przednie prawe:	*JINJU 435/50 R19.5 160J T560	6,0	70
II Osi lewe:	*GOODYEAR 435/50 R19.5 FUELMAX T	9,0	50
II Osi prawe:	*GOODYEAR 435/50 R19.5 FUELMAX T	10,0	44
III Osi lewe:	*BISON 435/50 R19.5 160J AT555	7,0	64
III Osi prawe:	*GITI 435/50 R19.5 164J GTL925	6,0	70

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy Poleasingowe.pl— oddział Miękinia, Wrocław, ul. Aukcyjna 1, 55-330 Miękinia.

W czasie oględzin stwierdzono:

Naczepa wyposażona w 15 aluminiowych i 16 drewnianych łąt.

Widoczny na fotografiach ciągnik samochodowy nie wchodzi w skład przedmiotowej wyceny.

PODWOZIE

Podzespoły podwozia kpl. bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Podpory firmy JOST, osie firmy SAF.

Poprzeczki ramy głównej z ogniskami korozji.

NADWOZIE

Nadwozie typu skrzynia ładunkowa z oponczą koloru czarnego oraz drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi o pełnej wysokości.

Stwierdzono n/w uszkodzenia:

- belka przeciwnajazdowa tylna - wgnieciona,
- ściana przednia wewnętrzna – porysowana, powgniatana,
- ściana przednia - porysowana, ogniska korozji,
- oponcza - porysowana, poprzecinana ze śladami napraw,
- belka przeciwnajazdowa lewa – ogniska korozji,
- belka przeciwnajazdowa prawa – ogniska korozji,
- skrzynka narzędziowa lewa – przerwa w ciągłości poszycia pokrywy.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-569/25

z dnia: 2025/03/13

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] III-2025

Marka: SCHWARZMULLER

Rok produkcji: 2017

Model: S1 36.0t

Wersja: W-SERIE Coil Mega

Nr rejestracyjny: SK182VN

Rodzaj pojazdu: Naczepa

















