Raport Historii Pojazdu autoDNA



Renault Master

VF1MA000166863022

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **234 466 km**

Wiek pojazdu **5 lat(a), 11 mies.**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-20 22:31:18 UTC +0100 Wersja językowa PL
18cb7533-ab4504ca-60a3a53e-69c50339-2e8bfa8e

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Rozbieżność drogomierza
- Import
- Leasing/ wynajem
- Więcej niż jeden właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **12**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **18**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **29**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **216**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Renault • Master

Rodzaj nadwozia **VAN**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **2300**
Kolor lakieru **WHITE**	Data produkcji **2020**	Moc silnika **99KW (135HP)**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Napęd **FWD**
Liczba biegów **6**	Norma emisji spalin **EURO 6D-TEMP**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

19.01.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
234 466 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-01-19**

Kraj **Polska**

2025

24.10.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-10-23**

Kraj **Polska**

18.01.2025

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
180 078 km

Badanie w celu identyfikacji lub ustalenia danych
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

2024

25.12.2024

Wyrejestrowanie pojazdu

Wywóz pojazdu z kraju lub czasowe wyrejestrowanie

Kraj **Francja**

24.10.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-10-23**

Kraj **Polska**

24.10.2024

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **nowodworski, mazowieckie**

Używany, sprowadzony

Kraj poprzedniej rejestracji **Francja**
Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

22.10.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **168 024 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-10-22**

Kraj **Polska**

02.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **159 244 km**

Serwis akumulatora i układu ładowania
Aktualizacja oprogramowania
Uzupełnienie płynu AdBlue

Kraj **Francja**

2023

12.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **149 664 km**

Wymiana opon

Kraj **Francja**

10.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **141 804 km**

Wymiana piór wycieraczek
Wymiana opon
Wymiana filtra oleju
Wymiana klocków hamulcowych
Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy
Wymiana oleju

Kraj **Francja**

05.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **124 644 km**

Serwis oświetlenia

Kraj **Francja**

03.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **119 682 km**

Serwis oświetlenia

Kraj **Francja**

03.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
115 059 km

Wymiana opon
Wymiana filtra oleju
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana klocków hamulcowych
Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy
Serwis oświetlenia
Wymiana tarcz hamulcowych

Kraj **Francja**

2022

10.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
92 888 km

Wymiana piór wycieraczek
Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana opon
Wymiana filtra oleju
Wymiana klocków hamulcowych

Kraj **Francja**

09.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
80 488 km

Kraj **Francja**

17.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
124 644 km

17.08.2022

Zgłoszono uszkodzenie

Rodzaj uszkodzenia

USZKODZENIE SPOWODOWANE SIŁAMI NATURY

Kwota **9 035.61 EUR**

Kraj **Francja**

17.08.2022

Wykonano ekspertyzę

05.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
72 832 km

Wymiana piór wycieraczek
Aktualizacja oprogramowania
Wymiana klocków hamulcowych
Serwis oświetlenia
Uzupełnienie płynu AdBlue

Kraj **Francja**

05.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
72 679 km

Kraj **Francja**

03.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
62 630 km

Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana filtra oleju
Wymiana filtra kabinowego
Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy

Kraj **Francja**

2021

11.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
47 406 km

Wymiana opon
Wymiana klocków hamulcowych

Kraj **Francja**

07.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
31 507 km

Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana filtra oleju
Wymiana klocków hamulcowych
Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy

Kraj **Francja**

02.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
10 km

Serwis silnika

Kraj **Francja**

29.01.2021

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

2020

17.12.2020

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Nowy, zakupiony w kraju
Samochód ciężarowy, dostawczy lub o przeznaczeniu specjalnym, Van
Wypożyczalnia lub wynajem

Kolor nadwozia **Biały**
Emisja CO2 **177 g/km**
Manualna skrzynia biegów

Kraj **Francja**

17.12.2020

Pierwsza rejestracja pojazdu

16.12.2020

Nabywca pojazdu

Firma lub organizacja

Kraj **Francja**

12.2020

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Batilly**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Koło zapasowe dojazdowe

Kraj **Francja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT: PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT 1	TYPE OF FRONT WINDOW WINDER.: DRIVER: ANTI-PINCHING PULSED / PASSENGER: MOTOR UNIT	FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT: MULTI-FUNCTION PASSENGER BENCH SEAT TYPE 4
COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION: TECHNICAL REG: FRANCE	SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT: EQUIPEMENT PRODUCT H01	TRANSPORT OR PARTNER VEHICLE TYPE: WITHOUT VEHICLE ADAPTATIO
ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS: HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS	LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN: WITHOUT DEFINITION SUPPLE	SUPPLEMENTARY CONVERSION: WITHOUT SUPPLEMENTARY CONVERSION
PLANT MARKING FOR COMPLEX START: PLANT MARKING FOR COMPLEX	WIPER START-UP TYPE: AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT: BASIC COMMERCIAL VERSION
REAR SEATS ADDITIONAL HEATING: WITHOUT REAR SEAT HEATING	TYPE OF UTILITY VEHICLE REAR DOORS: SOLID 180 REAR DOORS	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: DIRECTIONAL STABILITY CON
ELECTRIC VEHICLE BATTERY CHARGING: COMPLEMENTARY OBJECT	VEHICLE HEIGHT LEVEL ADJUSTER: NON-PNEUMATIC SUSPENSION	ADDITIONAL ENGINE ENVIRONMENT: WITHOUT FILTER DECANTER
DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: DOOR-OPENER SYSTEM 3	UTILITY ADAPTATION COVER SPECIFI: COMPLEMENTARY OBJECT	PLANT MARKING FOR COMPLEX START: COMPLEMENTARY OBJECT
EMISSION REDUCTION SERVICE: EMISSION REDUCTION SERV 2	NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION: SMARTPHONE IMITATION	LEFT-HAND SIDE SECTION: METALLIC LEFT-HAND SIDE PANEL
EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN: WITHOUT CALL FONCTION	PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE: AIR-CONDITIONING	IN USE PERFORMANCE RATING: WITH IN USE PERFORMANCE R
EMISSION CONTROL STANDARD: EURO 6D TEMP OBD IUPR RDE	SPECIAL BUILD (FACTORY).: SERIES VEHICLE (WITHOUT S	GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS: 6-GEAR MANUAL GEARBOX
ADDITIONAL HEADLIGHTS: WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT	ELECTRIC TOLL COLLECTION: WO ELECTRONIC TOLL SYS SP	FORWARD EMERGENCY BRAKING: WITHOUT URB ADV EM BRAKE
SUPPLEMENTARY CHILD PACK: WITHOUT CHILD PACK SUPPLE	UTILITY ADAPTATION INTEG. PARTI*: CONTEXT CRITERIOM	INTERIOR CARGO SIDE TRIM: WITHOUT INTERIOR SIDE LIN
LOAD ANCHORING POINTS: ANCHORING POINT IN THE FLOOR	STAND FOR TABLET COMPUTER: WITHOUT STAND FOR TABLET	TYRE PRESSURE DETECTION: WITHOUT TYRE PRESSURE DET
EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS: 2 ELEC OUTSIDE MIRRORS	VEHICULE TRANSFORMATION: WO VEHICULE TRANSFORMATIO	POWER TAKEOFF ON ENGINE: WITHOUT POWER-TAKE OFF ON
MISCELLANEOUS BENEFITS : MASSES: CONTEXT CRITERIOM	LEVEL OF NAVIGATION AID: LEVEL 0 TYPE 2 NAVIGATION	INVARIANT PROCESS SHEET MODEL: MODEL ROUTING SHEET
WHEEL DISC PROTECTION.: WITHOUT PROTECTIVE REAR B	VEHICLE LIGHT CONVERSION: WO LIGHT ADAPTATION SVO	VARIOUS ADDITIONAL FEATURES: COMPLEMENTARY OBJECT

MISCELLANEOUS BENEFITS SIXT: COMPLEMENTARY OBJECT	TRANSMISSION TYPE: FRONT WHEEL DRIVE TRANSMISSION	POWER TAKE-OFF ON GEARBOX: WITHOUT POWER TAKE-OFF
FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN: NON-ISOFIX SEAT	SHELF OF PANEL INSTRUMENT: WO SHELF PANEL INSTRUM	UPPER DASHBOARD STORAGE: DASHBOARD STORAGE TYPE 1
ELECTROMOTOR DOOR LOCKING: ELECTRIC DOOR LOCKING	DAYTIME RUNNING LIGHTS: DAYTIME RUNNING LIGHTS 2	EXT MIRROR PROJECTION: EXTERIOR REAR VIEW MIRROR
REAR CONNECTION DEVICE: WO ADAPTATION CONNECTION	SMOKER'S ACCESSORIES: WITHOUT SMOKER ACCESSORIE	TRACTION BATTERY SUFFIX: WITHOUT BATTERY SUFFIX
GEAR SHIFT INDICATOR: WITH GEAR SHIFT INDICATOR	WIRELESS PHONE CHARGE: WO TELEPHONY ACCES REFIL	BLIND SPOT DETECTION: WITHOUT DECTECTOR BLIND S
REAR EXTENDED WIRING: WHITHOUT WIRING LENGTHENS	FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR: PROXIMITY RADAR	INTERIOR REAR VIEW MIRROR: COMPLEMENTARY OBJECT
UTILITY ADAPTATION COVER: COMPLEMENTARY OBJECT	BATTERY POWER TRACTION: WIHTOUT BATTERY ENERGY	REAR DIFFERENTIAL LOCK: WITHOUT REAR DIFF LOCK
RIGHT-HAND SIDE SECTION: METALLIC SLIDING DOOR	WIDE ANGLE REAR VIEW: WITH BUS REAR VIEW MIR 2	BRAKING ASSISTANCE: BOOSTER EMERGENCY BRAKING
ANTI-THEFT DEVICES: WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE	BATTERY LEVEL TRACTION: WITHOUT BATTERY LEVEL	REAR TOWING DEVICE: WITHOUT REAR TOWING DEVIC
PARKING BRAKE TYPE: WITHOUT AUTOMATIC PARKING	SEAT BELT REMINDER: W S BEALT NOT SECURE DRIV	CERTIFICATION EVOLUTION: COMPLEMENTARY OBJECT
PARTS MANUFACTURER SERVICE: CONTEXT CRITERIOM	ENGINE POWER CUT DOWN CONTROL: POWER CUT DOWN	DOCUMENTATION PERIOD: DOCUMENTARY PERIOD 2020
INTERIOR COLOUR STYLING: INTERIOR HARMONY 01	UTILITY ADAPTATION COVER: WITHOUT ADAPTATION	UNDERBODY PROTECTION: WO ANTIGRIT PROTECTION
UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION: WITHOUT TCU	ON-BOARD WARRANTY/SERVICES: SERVICES BOOKLET	VEHICLE TRACKING SYSTEM: W/O SECURITY DEVICE
DRIVER'S HANDBOOK: FRENCH GLOVE BOX LITERATU	FRONT SIDE AIRBAG: WITHOUT FRONT SIDE AIRBAG	ENGINE HEATING ELEMENT: COMPLEMENTARY OBJECT
FIRE EXTINGUISHER: WITHOUT EQUIPMENT LEVEL O	TRACTION BATTERY CONTRACT: CONTEXT CRITERIOM	MOTOR ENERGY EQUIPMENT: COMPLEMENTARY OBJECT
TECHNICAL EVOLUTION A: COMPLEMENTARY OBJECT	INTERIOR ROOF TRIM: WITHOUT ROOF TRIM STYLE	IDLE SPEED CONTROL: WITHOUT FAST IDLE SPEED
GEARBOX TYPE: 6-SPEED MANUAL GEARBOX – BVM6	ACCESSORY SOCKET: STORAGE WITH ACCESSORY SO	TECHNICAL EVOLUTION N: COMPLEMENTARY OBJECT
DRIVER SEAT TYPE: DRIVER SEAT WITH LUMBAR A	PARTITION INSULATION: PARTITION TRIM TYPE 1	WIRING FOR CONVERSION: WITHOUT WIRING ADAP.
DOCUMENTATION PHASE: DOCUMENTATION PHASE 2	STORAGE FOR ACCESSORIES: CONTEXT CRITERIOM	UNDERBODY PROTECTION: COMPLEMENTARY OBJECT
WATER PROTECTION: WO RAIN FORD RIVER KIT	ENGINE CAPACITY: 2300 CM3 ENGINE CAPACITY	TYPE OF DUMPER / TRAY: WITHOUT DUMP BODY
BIG TRUNK OPENING TYPE: CONTEXT CRITERIOM	MAKE OF TYRES: TYRE BRAND: UNMARKED FITT	SEATS: 3RD ROW: 0 SEAT - THIRD ROW SEATS
GEOGRAPHIC COUNTRY: COMPLEMENTARY OBJECT	SIDE DOOR OPENING: COMPLEMENT OBJECT 053	ADDITIONAL FLOOR: WITHOUT FLOOR ADDITIVE
TYPE OF BATTERY: NON-REINFORCED BATTERY	SEAT HEATER AND COOLER: NON-HEATED SEAT	VARIOUS FUNCTIONS: COMPLEMENTARY OBJECT
UTILITY VEHICLE WHEELBASE: WHEELBASE 30	APPROVAL TYPE: APPROVAL TYPE N1 CLASS 3	REAR STEP BOARD: WITHOUT REAR SIDE SILL

SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION: WITH SCR	CKD GROUPING ZONE: COMPLEMENTARY OBJECT	TYPE OF REFRIGERANT GAS: GAS TYPE R134A
STARTUP CRITERIA: COMPLEMENTARY OBJECT	STOP AND START: WITHOUT STOP AND START	POLLEN/DUST FILTER: WITH POLLEN FILTER
TRACTION BATTERY TYPE: WITHOUT BATTERY	INSTRUMENT PANELS: INSTRUMENT PANEL 04	PRESTATION EIGHT: COMPLEMENTARY OBJECT
REAR CARPET - FLOOR: CONTEXT CRITERIOM	TYPE OF PARTITION: FULL METAL BULKHEAD	LEVEL OF MOTORIZATION: M8 ENGINE LEVEL
MISCELLANEOUS DIX: CHROME PRESTATION 3	COLOR OF BUMPERS: COMPLEMENTARY OBJECT	ADDITIONAL KEY: WITHOUT ADDITIONAL KEY
PARTICLE FILTER: WITH PARTICLE FILTER	WHEEL RIM TYPE: 16 METAL WHEEL RIMS 1	SPECIAL CONVERSION: CONTEXT CRITERIOM
SPEED LIMITER.: WITHOUT SPEED LIMITER	SERVICE COUNTRY: COMPLEMENTARY OBJECT	SIDE STEP BOARD: COMPLEMENTARY OBJECT
MARKETING VERSION: COMMERCIAL VERSION	ELECTRICAL PACKAGE: CONTEXT CRITERIOM	ROAD SEVERITY: TYPE OF ROAD STANDARD
SERVICE DONGLE: COMPLEMENTARY OBJECT	PLANT ASSEMBLY LINE: ASSEMBLY LINE 1	ROOF RACK/BARS: COMPLEMENTARY OBJECT
SEAT COVERS: FABRIC SEAT-LINING N 07	POWER STEERING: COMPLEMENTARY OBJECT	AIRBAG CANCEL: DECONNEX AIRBAG PASS
EQUIPMENT LEVEL: EQUIPMENT LEVEL E2	REAR WINDOW: NON-HEATED REAR SCREEN	FUEL TANK CAPACITY: 100 LITRES TANK
LANE KEEP: W/O LANE DEPARTURE WARNI	LUGGAGE COVER: COMPLEMENTARY OBJECT	LIGHT PROTECTION: CONTEXT CRITERIOM
TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE	FRONT ARM REST: WITH FRONT ARMREST	MUD FLAP: MUD-GUARDS WITHOUT FLAPS
INCREASED PAYLOAD: NORMAL PAY LOAD	DOUBLE TIRE: WITHOUT WHEEL COUPLED	ENGINE TYPE: 2.3 DCI DIESEL ENGINE
ADDITIONAL LOCK: CONTEXT CRITERIOM	SEAT REMOVABLE: SEAT NOT REMOVABLE	MODE 2 CABLE: COMPLEMENTARY OBJECT
LUGGAGE RACK: COMPLEMENTARY OBJECT	POWER IN DIN HP / KW: 099 KW POWER	DUST PROTECTION: WITHOUT DUST KIT
PROTECTION ELEMENTS: DR+AS AIRBAG	SERVICE AHA: COMPLEMENTARY OBJECT	CONDITIONING: STANDARD PROTECTION
WHEELS RIMS: COMPLEMENTARY OBJECT	CAPACITY: GROSS VEH WEIGHT 3500KG	USE OF ALTERNATOR: ALTERNATOR 70A
RADIO COVER: COMPLEMENTARY OBJECT	NAVIGATION MAP: STANDARD MAPPING	REAR SCREEN BLIND: WITHOUT BLIND
TYPE OF HEADLIGHTS: HEADLIGHT 01	MODEL YEAR: COMPLEMENTARY OBJECT	FAST TRACK: COMPLEMENTARY OBJECT
FRONT SPOILER: CONTEXT CRITERIOM	STRIPPING: COMPLEMENTARY OBJECT	SPARE WHEEL: WITH A SPARE WHEEL
REAR BODY SIDE: BODY SIDE PANEL	ECONOMIC DRIVING: WITH ECO MODE	TYPE OF FUEL OR ENERGY: DIESEL
ROUTING SHEETS COUNTRY: FRANCE	TACHOGRAPH: WITHOUT TACHOGRAPH	REAR OVERHANG: NORMAL OVERHANG
CRUISE CONTROL: CRUISE CONTROL	TRACK WIDTH: CONTEXT CRITERIOM	STEERING WHEEL POSITION: LEFT
REAR GATE: WITHOUT SIDE BOARD	BODY COLOUR: MINERAL WHITE BC	ENTRY GRIP: CONTEXT CRITERIOM

LUGGAGE BOX: W/O LUGGAGE BOX	TYPE OF TIRES: STANDARD TYRE	ROOF HUE: BODY COLOURED ROOF
LAYOUT: COMPLEMENTARY OBJECT	WHEELBASE LENGTH: LENGHT L3C	LADDER: COMPLEMENTARY OBJECT
TOW HOOK.: CONTEXT CRITERIOM	WINDOW TINT: TINTED WINDOWS	ROOF HEIGHT: HEIGHT ROOF 20
REAR BOX: CONTEXT CRITERIOM	BRAND DESIGNATION: RENAULT	ENGINE SUFFIX: 716 INDEX
SEAT TRIMS: VELVET CLOTH	COUNTER UNIT: KILOMETRES	SERVICE TMC: SERVICE TMC
HORN: CONTEXT CRITERIOM	TYPES OF RADIOS: ULC4.0	2ND ROW SEATS: WITHOUT
GLOVE BOX: GLOVE BOX 3	WHEEL TRIM: HUBCAP 01	BODYWORK TYPE: VAN

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.