Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ford Mondeo

WF0FXXWPCFGY75522

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **214 430 km**

Ubezpieczenie do **2027-02-02**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-07-17 10:17:35 UTC +0200 Wersja językowa PL
e68b59f5-f4c70f74-f097dd0c-2052c02b-73512a81

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Import
- Więcej niż jeden właściciel
- Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **15**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **12/12**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **14**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **30**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **1**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **219**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **66**

Informacje o pojeździe

Ford • Mondeo

Rodzaj nadwozia **KOMBI**	Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **2000**
Rok modelowy **2017**	Data produkcji **2016**	Moc silnika **132KW (180HP)**
Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**	Typ skrzyni biegów **PÓŁAUTOMATYCZNA**	Napęd **FWD**
Liczba biegów **6**	Wersja skrzyni biegów **POWERSHIFT**	Liczba drzwi **4**
Nazwa koloru lakieru **ABSOLUTE BLACK**	Norma emisji spalin **EURO 6**	

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **12** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano


Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

03.02.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-02-02**

Kraj **Polska**

2025

03.07.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
214 430 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-07-03**

Kraj **Polska**

03.02.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-02-02**

Kraj **Polska**

2024

25.06.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
177 301 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-06-25**

Kraj **Polska**

23.05.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
174 289 km

Kraj **Polska**

03.02.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-02-02**

Kraj **Polska**

2023

12.06.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
145 833 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-06-12**

Kraj **Polska**

03.02.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-02-02**

Kraj **Polska**

03.02.2023

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **Katowice, śląskie**

Kraj **Polska**

2022

18.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-17**

Kraj **Polska**

10.06.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
113 605 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-06-10**

Kraj **Polska**

2021

18.06.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-17**

Kraj **Polska**

15.06.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji **Sosnowiec, śląskie**

Kraj **Polska**

17.05.2021

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
92 500 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Lidzbark Warminski**
Cena **72 902 PLN**

Kraj **Polska**

03.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
92 220 km

03.2021


Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **17 000 - 18 000 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

18.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-17**

Kraj **Polska**

18.01.2021

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację
Miejsce rejestracji **olsztyński, warmińsko-mazurskie**

Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**
Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

2020

23.10.2020

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
88 300 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Olsztyn**
Cena **88 500 PLN**

Kraj **Polska**

03.10.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
87 583 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-06-13**

Kraj **Polska**

03.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
87 574 km

03.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **17 000 - 18 000 EUR**

Kraj **Niemcy**

02.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
85 500 km

02.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 100 - 1 200 EUR**

Rezultat

USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części
- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona
- Prawa strona
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Niemcy**

2019

06.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
63 345 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana filtra paliwa
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju w skrzyni biegów
Inspekcja nadwozia

Kraj **Niemcy**

2018

08.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
36 726 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Niemcy**

2017

06.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
4 km

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj **Niemcy**

13.06.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

13.06.2017

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

2016

10.2016

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Valencia**

Kolor nadwozia **Czarny**
Kierownica z lewej strony
Brak zestawu naprawczego

Kraj **Hiszpania**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	
18.05.2021 10:05:13	**Raport autoDNA**	**31.0.XXX.XXX**	**Poland**	

Wyposażenie

With Remote Controlled Tailgate Release	With Smart Drivers Airbag Restraint	Power Front Windows One Touch Up/Do
Less Door Entry Remote Control Unit	With Heated Pass Seat-Variable Temp	With Front Seat Back Stowage Pocket
Select Shift Tech (SST) W/Pad Shift	With Passenger Air Bag Deactivation	Adaptive Rd-Following LED Headlamps
Conv Instrmnt Hybrid - With TFT Dsp	Leather Gear Shift Knob/Clrd Insert	Full Dress Up RSO Less Rear Spoiler
Less Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovrd)	Rear Centre Armrest With Cupholder	With Body Coloured Exterior Mirror
Power Rear Window One Shot Up/Down	Int Environment Clr-Charcoal Black	Front Bumper Body Coloured Plastic
Less Pass Seat Back Control Switch	With Electric Driver Seat Recliner	With Chrome Exhaust Pipe Extension
Body Coloured Exterior Door Handle	With Standard Rear Shock Absorbers	Less Blind Spot Information System
With Engine Immobilizer - Integral	2nd Row Seat 60/40 (3 P) - Folding	With Int. Rear Window Wiper/Washer
With Sound Insulation Pack Level 1	With Side Air Bag - Passenger Side	With Pass 4 Way Manual Seat Adjust
With Passengers Man Lumbar Support	Drv Power Seat Adjust With Memory	With Electrochromic R/View Mirror
With Manual Tilt/Slide Stg Column	Power Door Lock With Elec Release	Less Speed Audible Warning Device

With Electronic Stability Control	Rear Bumper Body Coloured Plastic	Header Mounted Courtesy/Maplights
Mini Overhead Cnsl W/Sunglass Bin	Less Spd Control Distance Sensing	With Isofix Hard Point Attachment
Inflatable Knee Bolsters - Driver	With Automatic Headlamp Levelling	Less Electronic Speed Limitation
With Front Licence Plate Bracket	Driver Heated Seat-Variable Temp	Less Cell Phone Interface System
Int Feat Colour - Charcoal Black	Less Luggage Compartment Net Kit	4 Wheel Anti-Lock Braking System
Less Collision Mitigation System	Less Family Entertainment System	With Side Air Bag - Drivers Side
With Standard Tyre Tread - Front	Dual Pwr/Htd/Sig/Pdl Lmp/Fld/Dor	With Trailer Sway Control (TSC)
Standard Green Glass Windscreen	With Automatic Windscreen Wiper	Tyre Pressure Sensors - 433 MHZ
With 16" Mini Steel Spare Wheel	Less Front Bumper Sensor Device	With Standard Tyre Tread - Rear
Rocker Panel Molding-Full Sport	Less Parking Brake Warning Lamp	Less Special Equipment Package
Less Preprogrammed Speed Limit	Less Fire Extinguisher Fixings	Less Acoustical Warning System
With Automatic Headlamp On/Off	Interior Trim - PVC/Leatherett	Less Outbound Modification Cnt
ICE-Scd Dual Tun/5th Ch/Tmc/Pd	High Mounted Stop Lamp Alt Loc	With Clean Fuel Fleet Vehicle
Less Exterior Appearance Pack	Passenger Seat Recliner-Lever	With Standard Rear Seat Belts
With Automated Parking System	Less U/Body Corrosion Protect	Less Assembly Plant Fuel Fill
Less Rear Seat Radio Controls	Capless Fuel Filler With Lock	With Electric Power Steering
With Level 1 Door Trim Panel	Less Tyre Repair Service Kit	Less Low Speed Safety System
With Sports Tuned Suspension	Foot Pedal Cover - Aluminium	With Supplemental Air Heater
Load Compartment Light - LED	8J X 19" Style 9 Alloy Wheel	With Breakdown Warning Sign
With Glove Box Illumination	With Brake Emergency Assist	With Electric Parking Brake
Less Water Wading Equipment	Less Speed Sign Recognition	With Diesel Fuel Capability
Roof Conv-Panorama Pwr/Open	Less Interior Courtesy Lamp	Starter - Stop/Start System
Front Door Scuff Plate - ST	With Daytime Running Lamps	Lumbar Seat - 2 Way Driver
With Locking Glove Box Lid	Less Headlamp Washer/Wiper	Less Multi - Contour Seats
Less Heated Steering Wheel	Front Floor Mats With Logo	With 2nd Row Reading Lamps
Less SVO Application/Label	Marketing Flex Prep Pack 4	Rear Bumper Load Protector
Less VP Application Label	Human Machine Interface 4	With Black Fog Lamp Bezel
With Front 4 Way Headrest	With Courtesy Light Delay	Less Fuel Water Separator

Console - With Closed Bin	Engine Cover - Under Hood	With Recirculating Heater
Less Trailer Towing Hitch	Less Emergency Assistance	With Interior Light Group
Rear Floor Mats - Level 2	Front Spring Load Class-W	Less Air Purifier Sensor
Less Special Seat Covers	With KMH/MPH Speedometer	Ford Division Derivative
Less Special Order Paint	Less Lower Body Moulding	Air Curtain Restraint RH
Rear Spring Load Class-L	Air Curtain Restraint LH	Grille - Lower Honeycomb
Less Load Retention Net	Less Interior Partition	Luggage Compartment mat
Less Rear Window Blinds	Less Garage Door Opener	Muffler W/ Dual Exhaust
Group 1 Radio Frequency	Brand Owner-Ford Europe	Cup Holders (2) - Row 1
With 3 Point Seat Belts	With Navigation System	Exterior Paint - Solid
Leather Steering Wheel	Rear View Camera-Fixed	With Front Parking Aid
With Front Towing Hook	Less Radio Suppression	With Rear Towing Hooks
With Heated Windscreen	With Heated Washer Jet	Speed Control And ASLD
Auto Hi-Beam Headlamps	With Ski Bag Provision	Mic Door Frame Molding
Less Immersion Heater	Less Trailer Coupling	With Rear Parking Aid
Heater Controls Alt A	Less Anti-Theft Alarm	Less Rear Heated Seat
Less Lane Keeping Aid	Spare Tyre-T125/80R16	Any Brand Tyre Vendor
Less Power Point Plug	With Dome/Cargo Light	Less SVO Except Packs
MFD TFT Touch Screen	Less Console Ashtray	Active Grilleshutter
(-) Version Packages	With Front Fog Lamps	Tail lamps - Level 3
Non Locking Lug Nuts	With Load Area Cover	Cold Start -25 Deg C
Pollen/Carbon Filter	Valencia Plant Built	Less Front Mudflaps
Less Remote Starter	Automatic Gearshift	Less Floor Mats-FIA
With Power Liftgate	7000 RPM Tachometer	Less Rear Fog Lamps
Less Rear Mudflaps	Less Interior Pack	With Trip Computer
With Privacy Glass	Frequency - 433MHZ	Less Cigar Lighter
With Keyless Start	Signature Lighting	Side Window Blinds
Sports Front Seat	With Rear Spoiler	Less Wheel Covers

Fixed Foot Pedals	GWP Less Than 150	Roof Rack - Black
Electrical Outlet	Marketing Level 1	Euro 6 Emissions
With 8 Speakers	Less Load Rest	Less Seat Pack
Less Sun Roof	75 AH Battery	Sync III
Less SIP	(-) SVP	My Key

Archiwalne zdjęcia pojazdu

17.05.2021 **Liczba zdjęć 31**
















17,0°
17:28 20°
RMF FM


Pojazdu
Sygnały
Łatwe wś./wys.
Autom. wył. silnika
Światła
60
°C
120

Powiedz polecenie.
Telefon
Znajdź adres
Znajdź POI
Pomoc
Wróć


Parkowanie równoległe
Szukanie miejsca parkingowego z prawej strony. Jedź do przodu.
Użyj kierunkowskazu, aby wyszukać z lewej.
Wył.

17:28 20°
AUTO
DUAL
17,0°
17,0°




17,0°
17:29
20°
Wi-Fi
Preferencje funkcji Apple CarPlay
Wyświetlacz
Sterowanie głosem
Telefon
Nawigacja
Aplikacje


Nastrojowe oświetlenie wnętrza
Klimatyzacja
Telefon
Nawigacja
Aplikacje




















TOTAL

23.10.2020 **Liczba zdjęć 35**























16:47 14°
AUTO
DUAL
22,0°
22,0°



22,0°
16:47 14°



22,0°
16:47
14°
22,0°
Wi-Fi
Pojazd
Wyświetlacz
Audio
Klimatyzacja
Telefon
Nawigacja
Aplikacje
Ustawienia


A/C
MAX
AUTO
R





LIM
SET
RES





Wyjazd z równoległego miejsca parkingowego
Wybierz stronę za pomocą kierunkowskazu
Wył.


Autohaus Rörentrop
GmbH + Co. KG
Kupferstr. 4 · 44532 Lünen
Autohaus Rörentrop
GmbH + Co. KG
Kupferstr. 4 · 44532 Lünen




Ford
Ihr nächster Servicetermin
2019
spätestens im (Monat) 06 2021
bzw. bei 93.000 km
Autohaus Rörentrop
GmbH & Co. KG
Kupferstr. 4
44532 Lünen



Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.