Nr zlecenia: 25/29/12/2025/Santander Remarketing z dnia: 2025/12/29

Zleceniodawca:
Santander Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:
Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**T M B L R 9 N P 3 R 7 0 1 8 4 6 2**
Marka:	**SKODA**	Nr rejestracyjny:	**ZK2710K**
Model pojazdu:	**Superb III 2.0 TDI MR`20 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**034-04438**
Wersja:	**Style 4x4 DSG**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	98323 km
Data pierwszej rejestracji	2023/10/17
Data ważności badania technicznego	2026/10/17
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2299 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147kW (200KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Data oględzin	2025/12/16
Miejsce oględzin	Kłośnik 3, 76-113 Kłośnik zachodniopomorskie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	34	Reflektory przednie Matrix LED Top
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	35	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	36	Roleta do bagażnika automatyczna
5	Bluetooth	37	Schowek na okulary

6 Czujnik deszczu
7 Dekor DARK BRUSHED
8 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
9 Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego
10 Funkcja SMART LINK
11 Głośniki 8 szt.
12 Gniazdo 12V 2 szt.
13 Gniazdo 12V w bagażniku
14 Hamulec antykolizyjny
15 Hamulec ręczny elektromechaniczny
16 Immobilizer
17 Instalacja do montażu radia
18 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
19 Komputer pokładowy
20 Kurtyny powietrzne boczne
21 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
22 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
23 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
24 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
25 Parasol
26 Podłokietnik z przodu JUMBO BOX
27 Poduszka powietrzna kierowcy
28 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
29 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
30 Poduszki powietrzne boczne
31 Pokrowiec do przewozu nart
32 Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
38 Siatki mocujące bagaż
39 Spryskiwacze reflektorów
40 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
41 System aktywnego hamowania AEB
42 System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
43 System DSR
44 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
45 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
46 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
47 System kontroli ciśnienia w oponach
48 System p/poślizgowy MSR
49 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
50 System Start/Stop
51 Szyby przednie dźwiękoszczelne
52 Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
53 Światła do jazdy dziennej LED
54 Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
55 Światła tylne LED
56 Tarcze kół aluminiowe 17" "Stratos"
57 Tempomat
58 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
59 Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
60 VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników
61 Wycieraczka szyby tylnej
62 Zagłówki foteli przednich WOKS
63 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia oraz fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera z pełną regulacją elektryczną
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia

3 Fotele przednie i tylne podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Siedzenia tylne podgrzewane
- Fotel pasażera podgrzewany

4 Fotele przednie z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości

5 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
- Kierownica wielofunkcyjna
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Kierownica pokryta skórą
- Sterowanie telefonem w kierownicy

6 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatyczne
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie

7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

8 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
- Światła p/mgielne przednie
- System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień (dopłata)
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

2 Fotele przednie z funkcją masażu

3 Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana, sportowa 3-ramiennaDSG (dopłata)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica podgrzewana
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Kierownica 3-ramienna
- Kierownica pokryta skórą
- Sterowanie telefonem w kierownicy
- Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy

4 Koło zapasowe + podnośnik
- Podnośnik
- Koło zapasowe

5 Lakier metalizowany

6 Pakiet SELECTION STYLE (dopłata)
- Kamera cofania
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa
- System nawigacji satelitarnej Amundsen

7 Pakiet TRAVEL ASSIST HIGH (dopłata)
- Asystent parkowania
- Asystent toru jazdy Lane Assist
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Tempomat aktywny do 210 km/h
- Asystent jazdy w korku Traffic Jam Assist
- System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
- System Emergency Assist
- System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach

8 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych

9 Tapicerka "Alcantara"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KLEBER 215/55	R17	98H	KRISALP HP3	2,5	87
Przednie prawe:	*KLEBER 215/55	R17	98H	KRISALP HP3	3,5	73
Tylne lewe:	*KLEBER 215/55	R17	98H	KRISALP HP3	3,9	68
Tylne prawe:	*KLEBER 215/55	R17	98H	KRISALP HP3	3,7	70

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Status rejestracji: zarejestrowany

Badanie techniczne: aktualne
Polisa OC: aktualna

Numer wewnętrzny: Poldan 49058 i JZ 106500

Oględziny wykonywał: Kamil Kałuża
Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za

zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu