Raport Historii Pojazdu autoDNA



Mercedes-Benz GLE

WDC2923641A066211

PB Benzyna

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **291 019 km**

Ubezpieczenie do **2026-12-20**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-23 15:37:57 UTC +0200 Wersja językowa PL
f741cfff-98fce184-d93e2f82-34bfd027-8fe1c75b

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Nie odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **35**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **21**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **32**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **122**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **15**

Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • GLE

Producent **MERCEDES-BENZ**	Rodzaj nadwozia **SUV COUPE**	Typ paliwa **BENZYNA**
Pojemność silnika [cm3] **2996**	Kraj producenta **NIEMCY**	Rok modelowy **2016**
Kod koloru lakieru **197U**	Kolor lakieru **OBSIDIAN BLACK**	Próbka koloru lakieru [redacted]
Kod koloru wnętrza **211A**	Linia **GLE-CLASS**	Wersja **AMG GLE 43 4MATIC**
Seria **C292**	Data produkcji **2016**	Kod silnika **276.821**
Typ silnika **DIRECT INJECTION**	Moc silnika **270KW (367HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**
Kod skrzyni biegów **725.038**	Typ skrzyni biegów **AUTOMATYCZNA**	Skrzynia biegów **9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION**
Kod modelu **292364**	Liczba biegów **9**	Liczba zaworów **24**
Kraj wytworzenia **NIEMCY**	Liczba drzwi **5**	Liczba cylindrów **6**

Segment **KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA**	Rynek przeznaczenia **POLSKA**	Fabryka **SINDELFINGEN**
Numer seryjny skrzyni biegów **725038 00 798560**	Numer seryjny pojazdu **066211**	Wykończenie wnętrza **LEATHER - BLACK/ANTHRACITE**
Norma emisji spalin **EURO 6**		

Akcje serwisowe

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

10.02.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
291 019 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2027-02-10**

Kraj **Polska**

2025

21.12.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-12-20**

Kraj **Polska**

13.10.2025

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
286 000 km

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO, Pojazd tuningowany
Kolor nadwozia **Czarny**
Oferta leasingowa
Oferta prywatnego sprzedawcy
Miejsce postoju **Rzeszów**
Cena **36 900 PLN**

Kraj **Polska**

03.02.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
276 043 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-02-03**

Kraj **Polska**

01.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
275 770 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2024

21.12.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-12-20**

Kraj **Polska**

09.2024

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 500 - 3 750 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE SZYB

Grupa części
- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

05.02.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
245 991 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-02-05**

Kraj **Polska**

2023

21.12.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-12-20**

Kraj **Polska**

10.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
237 354 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

24.02.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-02-21**

Kraj **Polska**

02.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **215 263 km**

Serwis regularny
Wymiana filtra paliwa
Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

08.02.2023

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **213 145 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-02-08**

Kraj **Polska**

2022

05.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **193 740 km**

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

09.03.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **184 122 km**

Kraj **Polska**

22.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-02-21**

Kraj **Polska**

10.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **180 036 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-02-10**

Kraj **Polska**

2021

11.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
172 680 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

04.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
152 870 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju i filtra olejowego
Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

22.02.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-02-21**

Kraj **Polska**

2020

09.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
134 704 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego w automatycznej skrzyni biegów
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

03.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
116 917 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

22.02.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-02-21**

Kraj **Polska**

14.02.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
113 639 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-02-14**

Kraj **Polska**

2019

09.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
96 991 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

05.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
79 514 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana świec zapłonowych
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2018

10.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
59 510 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

06.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 250 - 3 500 PLN**

Kraj **Polska**

03.2018

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
39 514 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2017

09.2017

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
20 087 km

Serwis regularny
Wymiana filtra kabinowego
Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

22.02.2017

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Katalizator
Termin badania technicznego **2020-02-21**

Kraj **Polska**

22.02.2017

Pierwsza rejestracja pojazdu

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)	233	ELECTRICALLY ADJUSTABLE RIGHT DRIVER SEAT W MEMORY	242	INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING	249
AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT.	271	COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS)	300	AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE	489
COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2	968	LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED)	U09	FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TRAVEL LIMITATION	4U5
TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT)	B59	REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM	253	MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)	275
PRODUCT PROT. F FREIGHT PACKAG. W TIE-DOWN HOOKS	668	SCUFF PLATE IN ALU-APPEARANCE WITH RUBBER STUDS	846	ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER	M002
DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN	U72	FRONT MULTICONTOUR SEAT WITH MASSAGE FUNCTION	399	STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG	6P5
AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT	772	REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING	B09	AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 21" WITH MIXED TIRES	684
OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET POLISH	16B	TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION	260	ACOUSTIC LAMINATED SAFETY GLASS DRIVER DOOR	841
ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER	5A1	FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY - VOLUME 2	915	SUSPENSION MEASURES FOR ROUGH ROAD TERRAIN	B00
CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM	K14	PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD	U60	DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC	642
SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM	882	FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING	U10	BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)	269
INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - POLISH	343B	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT	3U1	PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF	413
VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM	4U7	AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)	628	EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING	927
EQUIPMENT ACTUATORS (PS4 WITH 3 GEARS)	A300	DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION	B03	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE	502
SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY	16U	DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)	266	SMARTPHONE INTEGRATION ANDROID AUTO	17U
ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)	215	MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)	11U	HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS	360
BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)	551	EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)	690	ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)	238
ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR	500	BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM	51U	SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE	14U
9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	421	OIL OFFSET QUANTITY +600GR OIL	A060	SPEED- + LOADINDEX 107Y+111Y	45V
EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)	268	E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM	351	TRANSMISSION CODE VERSION 31	G031
TRIM PIECES - WOOD ASH BROWN	H09	ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING	K11	PERFORMANCE ENHANCED ENGINE	M016
REAR BELT STATUS INDICATION	U01	LEATHER - BLACK/ANTHRACITE	211A	MB MOBILO WITH DSB AND GGD	255B

FRONT SEAT CLIMATE CONTROL	401	LOGO PROJECTION VIA MIRROR	587	6-CYL. GASOLINE CONVERTER	1A2
ROOF RACK PREINSTALLATION	724	ENGINE NOISE OVER SPEAKER	B63	ACTIVE BLIND SPOT ASSIST	237
TRAFFIC SIGN RECOGNITION	513	NOISE-OPTIMIZED TOOTHING	A104	THEFT PROTECTION PACKAGE	P54
ALTERNATIVE REFRIGERANT	2U8	LIVE TRAFFIC CAPABILITY	367	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY	876
AUTOMATIC REAR-END DOOR	890	V6-GASOLINE ENGINE M276	M276	COMAND APS NTG5/NTG5.5	531
WHEEL REPLACEMENT TOOL	B12	TRUNK CARGO TRAY, FLAT	E30	AUTOMATIC TRANSMISSION	GA
AUTOMATIC TRANSMISSION	GA7	DISPLACEMENT 3.0 LITER	M30	FRONT AXLE HALF, RIGHT	VR
SPORTS STEERING WHEEL	277	TIRE PRESSURE CONTROL	475	FRONT AXLE HALF, LEFT	VL
CONVERTER VERSION 10	2A9	PREMIUM SOUND SYSTEM	810	FRONT MEMORY PACKAGE	P64
ACTIVE PARK ASSIST	235	LEFT-HAND STEERING	L	FIRE EXTINGUISHER	682
DARK TINTED GLASS	840	DVD SINGLE DRIVE	815	MODEL SERIES 292	F292
FLOOR MATS - AMG	U26	DRIVING PACKAGE	23P	AIR CONDITIONER	580
PARKING PACKAGE	P44	MIRRORS PACKAGE	P49	OBSIDIAN BLACK	197U
FOGGING SENSOR	1U7	EHS GENERATION	21A	ADD-ON FLANGE	6A5
KEYLESS START	893	NIGHT PACKAGE	P55	SPORT EDITION	P84
SUMMER TIRES	R01	KNEE AIRBAG	294	EXHAUST TIP	B16
H.D. BRAKES	U28	SPOILER LIP	U47	REAR AXLE	HA
YOM 16/1	807	LEATHER	210A	POLAND	559L
EUROPE	5XXL	COUPE	FC		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

13.10.2025 Liczba zdjęć 15






















Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.