

Nr zlecenia: 47/13/01/2025/Santander Remarketing ECR

z dnia: 2024/12/13

Zleceniodawca:

Santander Leasing
Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] I-2025	
Rodzaj pojazdu:	Ciągnik samochodowy	VIN:	YV2RZ80A7LA859580
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	PO3NN54
Model pojazdu:	FH 460 MR`13 E6 20.1t	Nr Info-Ekspert:	039-05445
Wersja:	FH 460 LNG	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	511513 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/02/12		
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą		
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	sypialna (odchylana) / Globetrotter		
Dop. masa całkow. / Ładowność	20500 kg* / 13100 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna		
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 3700 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	12777 ccm / 345kW (469KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Dach regulowany mechanicznie	11	Ogrzewanie niezależne
2	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	12	Radioodtwarzacz CD
3	+Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	13	+Spoiler dachowy
4	Immobilizer	14	+Spoilery boczne
5	+Instalacja do podłączenia przyczepy	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	+Instalacja gazowa LNG	16	Szyby regulowane elektrycznie
7	Klimatyzacja	17	Tachograf
8	+Leżanka	18	Tempomat
9	+Lodówka	19	Zamek centralny
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	20	Zawieszenie tylne pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 315/60 R22.5 152/148J HA3 URBAN	8,5
Przednie prawe:	CONTINENTAL 315/60 R22.5 152/148J HA3 URBAN	8,0
Tylne LZ:	*BRIDGESTONE 295/60 R22.5 150/147L DURAIS R-DRIVE	5,0
Tylne LW:	*BRIDGESTONE 295/60 R22.5 150/147L DURAIS R-DRIVE	8,5
Tylne PZ:	CONTINENTAL 295/60 R22.5 150/147L ECO PLUS HD3+ 18PR	6,0
Tylne PW:	CONTINENTAL 295/60 R22.5 150/147L ECO PLUS HD3+ 18PR	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ważność badania technicznego: 11.08.2024	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Końcową wartość pojazdu oszacowano na podstawie analizy ofert na pojazdy tożsame bądź podobne uwzględniając stan utrzymania oraz wyposażenie.

Oględziny wykonał: Przemysław Muskała
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		TW	
2	Pas podokienne przedni		70	
3	Drzwi	L	80	
4	Ściana boczna	L	100	
5	Drzwi	P	80	
6	Ściana boczna	P	80	
7	Ściana tylna kabiny		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Nadkole tylne	P	Odkształcone		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
3	Stopień boczny	P	Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Podłokietnik - rozdarty		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Leżanka		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Otwory		
5	Wykładzina boku tylna	P	Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | Praca w trybie awaryjnym. |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Rozładowany akumulator, pojazd uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania.

Podczas oględzin uruchomiono pojazd, z uwagi na ograniczoną przestrzeń parkingową wykonano jazdę próbną przód - tył.

Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń.

Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka "CHECK ENGINE". Pojazd w trybie awaryjnym, ograniczona moc. Zaleca się weryfikację w warunkach serwisowych.

Brak radaru przedniego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 3szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.


ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

RODZAJ POJAZDU CIĄGNIK SAMOCHODOWY		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PRZEZNACZENIE ---		PREZYDENT MIASTA POZNANIA PL. KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ	
ROK PRODUKCJI 2020	DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ ---	ORGAN WYDAJĄCY A PO 3NN54	
NAWIĘKSIZY DOP. CIŚN. OSI 112,70 kN	NR KARTY POJAZDU AAD9014228	d.1 VOLVO d.2 VTA3T -CGFHA1 -N5RR3B67513XX3MNYUUA	
QR CODE	C	d.3 FH 3NN54	
	F ₁ 20500 kg F ₂ 18000 kg F ₃ 40000 kg	E YV2RZ80A7LA859580	
	G 8027 kg J N3	B 12.02.2020 19.02.2020 H ---	
	K e5*2007/46*1013*03	SERIA DR/BAQ 0998922	
	L 2 O ₁ --- O ₂ ---		
P ₁ 12777,00 cm ³ P ₂ 345,00 kW			
P ₃ LNG D Q ---			
S ₁ 2 S ₂ ---			

Fot. nr 96

TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO	
12.02.2021	08.11.2022	SKP SM/002	SMI/D/0040
05.02.2021	03.05.2023	SKP SM/002	SMI/D/0040
05.2020	08.09.2021	SKP SM/002	SMI/D/0040
11.01.2021	11.02.2024	SKP SM/002	SMI/D/0040

ADNOCENIE URZĘDOWE


---ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE---
---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO VI D---

28.

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / w/właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, E1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, W - pełna wartość dowodu, F - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer homologacji homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru w kW/ton, S1, S2 - liczba miejsc siedzących, E2, E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/znajdującego się w kategorii pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - po wdrożeniu przepisów badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99

Zakres gwarancji
Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia pojazdu lub do czasu przejeżdżenia 100 000 km, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej. Warunki, postanowienia i ograniczenia gwarancji opisano w podręczniku kierowcy.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących warunków gwarancji lub pojazdu Volvo skontaktuj się z dealerem marki Volvo.

Identyfikator podwozia A859580	Typ marketingu FMSA42T	VIN YV2R28A7L8G9580
Eksploatacja pojazdu 12	Identyfikator klienta 5176880664	Numer rejestracyjny PO3NN54
Klient MUBER SP. Z O.O. SP. K.	Przeprowadzono szkolenie kierowcy, data i podpis klienta 18-02-2020	
Adres GRUNNA CZKA	Otrzymano dokumentację pojazdu, data i podpis klienta 18-02-2020	
Adres pocztowy 43-600 JAWORNO		
Importer-dostawca 2905	Identyfikator dealera sprzedającego 22100	Data dostawy 18-02-2020
VOLVO Volvo Polska Sp. z o.o. ul. Mydiana 2 51-502 Wrocław NIP: 895-10-09-619 (811)		
Pieczęć i podpis dealera-dostawcy Volvo Polska Sp. z o.o. O/Samochody Ciężarowe Jęży Włodkowski Specjalista ds. Sprzedaży (20190911)		

Przegląd podstawowy
☐ Data wykonania
Pieczęć i podpis dealera

Przegląd podstawowy
☐ Data wykonania
Pieczęć i podpis dealera

Przegląd podstawowy
☐ Data wykonania
Pieczęć i podpis dealera

Przegląd podstawowy
☐ Data wykonania
Pieczęć i podpis dealera

Fot. nr 100

...ostać uzupełnione przez dealera
...u przejechania przez pojazd 300 000 km.
...anowienia i ograniczenia gwarancji opisano

...lub pojazdu Volvo skontaktuj się

VIN
YU2R28A7LA859590

Numer rejestracyjny
PO 3NN54

Przeprowadzono szkolenie kierowcy,
data i podpis klienta
17-02-2020

...mano dokumentację pojazdu,
data i podpis klienta
17-02-2020

Rejestr przeglądów pojazdu

Przegląd podstawowy	Przegląd coroczny	Przegląd podstawowy	Przegląd coroczny
☐	☐	☐	☐
Data wykonania	Przebieg	Data wykonania	Przebieg
Pieczęć i podpis dealera		Pieczęć i podpis dealera	
☐	☐	☐	☐
Data wykonania	Przebieg	Data wykonania	Przebieg
Pieczęć i podpis dealera		Pieczęć i podpis dealera	
☐	☐	☐	☐
Data wykonania	Przebieg	Data wykonania	Przebieg
Pieczęć i podpis dealera		Pieczęć i podpis dealera	
☐	☐	☐	☐
Data wykonania	Przebieg	Data wykonania	Przebieg
Pieczęć i podpis dealera		Pieczęć i podpis dealera	

Fot. nr 101

Rejestr przeglądów pojazdu

Przegląd przedprzebiegowy

Data wykonania
17-02-2020

Pieczęć i podpis dealera
Volvo Polska Sp. z o.o.
O/Samochody Ciężarowe

Przegląd podstawowy

Data wykonania
08.01.2021

Pieczęć i podpis dealera
Volvo Polska Sp. z o.o.
ul. Kamieńska 1, 49-120 Dąbrowa k. Opola
tel. 77 457 60 23

Przegląd coroczny

Data wykonania
17-02-2020

Pieczęć i podpis dealera
Volvo Polska Sp. z o.o.
ul. Kamieńska 1, 49-120 Dąbrowa k. Opola

Przegląd gwarancyjny (4 tygodnie/10 000 km)
(dla niektórych pojazdów)

Data wykonania
17-02-2020

Pieczęć i podpis dealera
Volvo Polska Sp. z o.o.
O/Samochody Ciężarowe

Przegląd podstawowy

Data wykonania
17-02-2020

Pieczęć i podpis dealera
Volvo Polska Sp. z o.o.
ul. Kamieńska 1, 49-120 Dąbrowa k. Opola

Przegląd coroczny

Data wykonania
17-02-2020

Pieczęć i podpis dealera
Volvo Polska Sp. z o.o.
ul. Kamieńska 1, 49-120 Dąbrowa k. Opola

Przegląd podstawowy

Data wykonania
17-02-2020

Pieczęć i podpis dealera
Volvo Polska Sp. z o.o.
ul. Kamieńska 1, 49-120 Dąbrowa k. Opola

Przegląd coroczny

Data wykonania
17-02-2020

Pieczęć i podpis dealera
Volvo Polska Sp. z o.o.
ul. Kamieńska 1, 49-120 Dąbrowa k. Opola

Fot. nr 102

Przegląd podstawowy ☐ Data wykonania 08.01.2021 Pieczczęć i podpis dealera VOLVO Volvo Polska Sp. z o.o. ul. Kamienna 1, 49-120 Dąbrowa k. Opola tel. 77 457 60 23	Przegląd coroczny ☒ Przebieg 96 360 km	Przegląd podstawowy ☐ Data wykonania Pieczczęć i podpis dealera
Przegląd podstawowy ☐ Data wykonania 10.11.2021 Pieczczęć i podpis dealera VOLVO Volvo Polska Sp. z o.o. ul. Kamienna 1, 49-120 Dąbrowa k. Opola tel. 77 457 60 23	Przegląd coroczny ☒ Przebieg 208 822	Przegląd podstawowy ☐ Data wykonania Pieczczęć i podpis dealera
Przegląd podstawowy ☐ Data wykonania Pieczczęć i podpis dealera	Przegląd coroczny ☐ Przebieg	Przegląd podstawowy ☐ Data wykonania Pieczczęć i podpis dealera

Fot. nr 103



Fot. nr 104

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu