

Wycena pojazdu numer: 17/05/2025/MW

z dnia: 2025/05/09

Firma rzeczoznawcza: Cotxe Polska Sp.zo.o

Adres: Lasek Brzozowy 3 lok 23, 02-792 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

Marka: **OPEL**

Model pojazdu: **Corsa FO 1.2 MR`23 E6d/e**

Wersja: **Corsa S&S**

VIN: **VXKUPHMHDP4293266**

Nr rejestracyjny: **WE1AF41**

Nr Info-Ekspert: **028-08300**

Rok produkcji: **2023**



Wskazanie drogomierza	36729 km
Data pierwszej rejestracji	2023/10/27
Data ważności badania technicznego	2026/10/26
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1550 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Data oględzin	2025/05/09
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED i asystentem światła drogowych
2	Czujniki parkowania - tył	16	Siedzenia tylne dzielone 60/40
3	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	17	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	18	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Immobilizer	19	System kontroli trakcji TC
6	Kierownica pokryta skórą	20	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
7	Klimatyzacja	21	Szyby przednie regulowane elektrycznie

8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	22	Szyby tylne regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	23	Tapicerka materiałowa
10	Kurtyny powietrzne boczne	24	Tarcze kół stalowe 16
11	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	25	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
12	Poduszka powietrzna kierowcy	26	Wyświetlacz 3,5" pomiędzy zegarami
13	Poduszka powietrzna pasażera	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Poduszki powietrzne boczne	28	Zestaw naprawczy opon z kompresorem

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Pakiet Bezpieczeństwa 1
System rozpoznawania kolizji drogowych
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
System rozpoznawania i wyświetlania ograniczeń prędkości
Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
- 3 Pakiet Dobrej Widoczności
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
- 4 System Multimedia
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Sterowanie głosowe
Wyświetlacz kolorowy 10"
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Opony 195/55 R16 wielosezonowe
- 3 Pakiet Komfort (dopłata)
Podłokietnik centralny przedni
Kierownica podgrzewana
Kierownica sportowa
Konsola centralna
Fotel kierowcy podgrzewany
Kierownica pokryta skórą
Fotel pasażera podgrzewany
Schowek w konsoli centralnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 195/55 R16 91V MULTIWAYS 2 TL	6,9
Przednie prawe:	*KLEBER 195/55 R16 91V MULTIWAYS 2 TL	6,9
Tylne lewe:	*KLEBER 195/55 R16 91V MULTIWAYS 2 TL	6,2
Tylne prawe:	*KLEBER 195/55 R16 91V MULTIWAYS 2 TL	6,6

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarcynie, ul. Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 klucz

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Książka serwisowa papierowa - nie okazano.

W raporcie historii pojazd autoDNA:

- brak informacji dotyczących szkód pojazdu
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 14.03.2024 r. przy wskazaniach drogomierza 3597 km

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepocień i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.

Grubość powłoki lakierowej rzędu 80 - 130 μm na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):


- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- silnik uruchomiony z zewnętrznego źródła zasilania
- błotnik przedni lewy - zarysowania powłoki lakierowej
- poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej - nieznaczne zabrudzenia
- tarcze hamulcowe - korozja
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej)).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-130 µm	
2	Dach		100-110 µm	
3	Błotnik przedni	L	100-110 µm	

4	Próg	L	80-90 µm	
5	Słupek przedni	L	100-110 µm	
6	Drzwi przednie	L	100-110 µm	
7	Słupek środkowy	L	80-90 µm	
8	Drzwi tylne	L	100-110 µm	
9	Błotnik tylny	L	100-110 µm	
10	Słupek tylny	L	80-90 µm	
11	Błotnik przedni	P	100-110 µm	
12	Próg	P	80-90 µm	
13	Słupek przedni	P	100-110 µm	
14	Drzwi przednie	P	100-110 µm	
15	Słupek środkowy	P	80-90 µm	
16	Drzwi tylne	P	100-110 µm	
17	Błotnik tylny	P	100-110 µm	
18	Słupek tylny	P	80-90 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu