

Zlecniodawca:
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o.
Żaryna 2a
02-593 Warszawa

Firma rzeczoznawcza:
NEFRIS
Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz



OPINIA TECHNICZNA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Ciągnik samochodowy	VIN:	Y V 2 R T Y 0 A 0 N B 3 8 8 0 6 3
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	WND4608C
Model pojazdu:	FH 650 E6d 21.0t	Nr Info-Ekspert:	039-06782
Wersja:	FH 650 Globetrotter XL	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza		362811 km	
Data pierwszej rejestracji		2022/05/25	
Data ważności badania technicznego		2025/05/27	
Rodzaj zabudowy		ciągnik siodłowy z kabiną długą	
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny		wielkopojemna (odchylana) / Globetrotter XL	
Dop. masa całk. / Ładowność		20500 kg / 13800 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / 4x2 / automatyczna	
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi		resory / poduszki / 3700 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		12777 ccm / 345kW (469KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		6 / rzędowy	
Norma spalin		E6d	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem		7 Szyby przednie regulowane elektrycznie
2	Komputer pokładowy		8 Tachograf
3	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		9 Tempomat
4	Radioodtwarzacz CD		10 Zawieszenie pneumatyczne
5	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP		11 Zbiornik AdBlue 32l
6	System hamulcowy elektroniczny EBS		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA						
Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]		Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN	315/70 R22.5	154/150L	X LINE ENERGY D TL	4,0	79
Przednie prawe:	MICHELIN	315/70 R22.5	154/150L	X LINE ENERGY D TL	4,0	79
Tylne LZ:	FIRESTONE	315/70 R22.5		HP 2000	5,0	71
Tylne LW:	FIRESTONE	315/70 R22.5		HP 2000	5,0	71

Tylne PZ:	FIRESTONE 315/70 R22.5	HP 2000	4,0	79
Tylne PW:	FIRESTONE 315/70 R22.5	HP 2000	4,0	79

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**KOREKTA ZA PRZEBIEG**

(+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 385 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 22 189 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,55%.

KOREKTY RÓŻNE:

Korekta do wartości rynkowej

(+)

Uszkodzenia pojazdu

(-)

Sprzedaż wymuszona

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Drzwi (LP)- wgniecenie, odprysk

Nadkole (LP)- zarysowanie


Ściana boczna (L)- zarysowanie

Nadkole (LT)- pęknięcie

Owiewka (PT)- zarysowanie, wgniecenie

Drzwi (PP)- odprysk, zarysowanie

Stopień (P)- odprysk


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Błotnik	L	100	
3	Słupek przedni kabiny	L	100	
4	Drzwi	L	100	
5	Stopień	L	100	
6	Słupek środkowy kabiny	L	100	
7	Ściana boczna	L	100	
8	Słupek tylny kabiny	L	100	
9	Błotnik	P	100	
10	Słupek przedni kabiny	P	100	
11	Drzwi	P	100	
12	Stopień	P	100	
13	Słupek środkowy kabiny	P	100	
14	Ściana boczna	P	100	
15	Słupek tylny kabiny	P	100	
16	Ściana tylna kabiny		120	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

Zderzak (P)- pęknięcie, zarysowanie
Przednia pokrywa- zarysowanie, odprysk
Szyba czołowa- pęknięcie

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Klimatyzacja - bez uwag

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Praca silnika - bez uwag
Układ wydechowy - bez uwag

**UKŁAD NAPEĐOWY**

Skrzynia biegów - bez uwag

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

Zawieszenie bez uwag

**UKŁAD KIEROWNICZY**

Układ kierowniczy - bez uwag

**UKŁAD HAMULCOWY**

Układ hamulcowy - bez uwag

Zastrzeżenia ograniczające

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu