WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	28/26/09/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8640
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Foropter ESSILOR VISION R800 z wyposażeniem dodatkowym
Nr fabryczny:	0622301



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

Przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów. Przedmiotem wyceny jest foropter ESSILOR VISION R800 (urządzenie do badania wzroku), który służy do precyzyjnego określania potrzeb korekcyjnych pacjenta. Jego głównym zastosowaniem jest wykonywanie pomiarów refrakcji dużą dokładnością, co umożliwia spersonalizowanie soczewek okularowych.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Foropter
Producent:	ESSILOR
Model:	VISION R800
Numer fabryczny:	0622301
Rok produkcji:	2022
Dokładność pomiaru:	0,01 dioptrii
Zakres pomiarowy sferyczny:	-20.00D - +20.00 D
Zakres pomiarowy cylindryczny:	Do 8.00 D
Zasilanie:	230 V
Wymiary:	Głowica: 296x219x222 mm Konsola: Klawiatura 280x220 mm Ekran: 10,4'' Unit okulistyczny OST250: 1260x2140x1900 mm
Waga:	Głowica: 3,5 kg Konsola: 3 kg Unit okulistyczny OST250: 240 kg
Wyposażenie:	Automatyczne ramię do foroptera ESSILOR OST380, nr seryjny: 210374, rok produkcji: 2022 Lampa szczelinowa X3 LED SL300LE, nr seryjny: 0722199, rok produkcji: 2022 Autokeratorefraktometr ESSILOR AKR550E, nr seryjny: 0322122, rok produkcji: 2022 Ekran ESSILOR VISION C-600, nr seryjny: 0322260, rok produkcji: 2022 Klawiatura, nr seryjny: 0622297, rok produkcji: 2022 Unit okulistyczny ESSILOR OST250, nr seryjny: 0622717, rok produkcji: 2022

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzeń nie podłączono i nie uruchomiono ze względu na demontaż oraz brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości sprawdzenia urządzeń w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Konieczna weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania, paszportu technicznego, deklaracji zgodności WE.

Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







VISION-R800
INPUT 24V
POWER 48 VA
MD
Made in FRANCE


Essilor
Slit Lamp Microscope


Slit Lamp Microscope







VISION-R 800


SIEMENS


essilor




300
Output
Input







SIEMENS
AKR550









ESSILOR
INSTRUMENTS
Auto kerato refractometer
AKR550
INPUT 100-240V~
50/60Hz
POWER 60VA
REF AKR550
SER.No 0322122
Essilor International
147 rue de Paris
94220 Charenton le Pont
FRANCE
MADE IN JAPAN
T2A L 250V




Ref : OST Chair Lift
S/N: 0622717
















ESSIBOX
CONNECT


D-Link
MADE IN TAIWAN






essilor
REFRACTION UNIT




ESSILOR
Keyboard
V01KB1
0622297
INPUT 24V
POWER 48 VA
2022
Made in FRANCE






VISION-C600
REF VRS001
SN 9322250
MD
2022
Made in France