

### Zleceniodawca:

ING Lease Sp. z o.o.  
Puławska 2  
02-566 Warszawa

### Firma rzeczoznawcza:

Nefris  
Grunwaldzka 229  
85-451 Bydgoszcz



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                  | Dane: [D] VI-2025 |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t       | VIN:              | VF1VB000767549273 |
| Marka:                                       | RENAULT                          | Nr rejestracyjny: | PY79508           |
| Model pojazdu:                               | Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t | Nr Info-Ekspert:  | 031-10907         |
| Wersja:                                      | L3H1 Pack Clim S&S+E             | Rok produkcji:    | 2021              |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2021/09/22                       |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/09/22                       |                   |                   |
| Rodzaj zabudowy                              | skrzyniowa z opończę             |                   |                   |
| Rodzaj kabiny                                | krótka                           |                   |                   |
| Dop. masa całkow. / Ładowność                | 3500 kg / 985 kg                 |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna     |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 4332 mm                          |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym           |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2299 ccm / 120kW (163KM)         |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza     |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                      |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6                               |                   |                   |
| Data oględzin                                | 2025/06/03                       |                   |                   |
| Miejsce oględzin                             | ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki   |                   |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                                                                 | 15   | Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek      |
| 2    | Fartuchy p/błotne przednie                                                                                | 16   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                   |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego                                                            | 17   | System wspomagania awaryjnego hamowania EBA                     |
| 4    | Fotel pasażera podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stolik | 18   | System wspomagania ruszania pod górę                            |
| 5    | Klimatyzacja                                                                                              | 19   | Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym |
| 6    | Kolumna kierownicy regulowana                                                                             | 20   | Ścianka działowa wysoka z oknem stałym                          |
| 7    | Koło zapasowe                                                                                             | 21   | Światła do jazdy dziennej LED                                   |
| 8    | Kołpaki kół Mini                                                                                          | 22   | Tapicerka "Kompo"                                               |
| 9    | Komputer pokładowy                                                                                        | 23   | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                       |
| 10   | Lusterko Wide View                                                                                        | 24   | Wspomaganie układu kierowniczego                                |
| 11   | Oslona chłodnicy z chromowanymi elementami                                                                | 25   | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                |
| 12   | Podłokietnik fotela kierowcy                                                                              | 26   | Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi                     |
| 13   | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                              | 27   | Zamek centralny zdalnie sterowany                               |
| 14   | Schówek na rękawiczki wysuwany Easy Life                                                                  | 28   | Zbiornik paliwa 80l                                             |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth + USB  
Radioodtwarzacz CD  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Radioodtwarzacz MP3

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Klimatyzacja automatyczna (dopłata)
- Ogranicznik prędkości
- +Ogrzewanie niezależne
- +Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                  | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | *TRIANGLE SNOWLINK VAN 225/65 R16C 112/110T | 3,5          | 80          |
| Przednie prawe: | *TRIANGLE SNOWLINK VAN 225/65 R16C 112/110T | 3,5          | 80          |
| Tylne lewe:     | *KORMORAN CARGOSPEED 215/75 R16C 113/111R   | 5,0          | 64          |
| Tylne prawe:    | *KORMORAN CARGOSPEED 215/75 R16C 113/111R   | 6,0          | 53          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU****KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ**

( + )

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

**KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY**

( + )

Pojazd bazowy i wyceniany różnią się zamontowanym wyposażeniem kabiny kierowcy. Korekta jest wyceną różnicy pomiędzy wartościami kabin pojazdu bazowego i wycenianego.

**KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY**

( + )

Pojazd bazowy i wyceniany różnią się wielkością i / lub wyposażeniem zabudowy ładunkowej. Korekta jest wyceną różnicy pomiędzy wartościami zabudów pojazdu bazowego i wycenianego.

**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE**

( + )

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

**KOREKTA ZA PRZEBIEG**

( - )

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 118 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 281 200 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -30,65%.

**KOREKTY RÓŻNE:**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

( - )

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Sprzedaż wymuszona

( - )

**KOREKTY RÓŻNE RAZEM**

( - )

**KOREKTA ZA OGUMIENIE**

( - )


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Brak: błotnika PL, PP, pokrywy komory silnika



### KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 100                  |      |
| 2    | Dach                |       | 100                  |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 100                  |      |
| 4    | Drzwi               | L     | 100                  |      |
| 5    | Błotnik przedni     | P     | 100                  |      |
| 6    | Drzwi               | P     | 100                  |      |
| 7    | Ściana tylna kabiny |       | 100                  |      |



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Brak: zderzaka przód, grila, reflektorów, pasa przód, lusterek, nadkoli



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Brak fotela kierowcy,  
Brak elementów deski rozdzielczej



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Silnik – zdemonstrowany, niekompletny znajduje się w ładowni.  
Brak zespołu chłodnic, osprzętu,  
Chłodnica powietrza + dodatkowa zdemonstrowana jednak odkształcone

Brak akumulatora  
Brak poduszki kierowcy  
Brak katalizatora

**UKŁAD NAPĘDOWY**

Skrzynia biegów – brak.  
Brak zespołu napędowego

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

Plandeka rozcięta, klejona,

**JAZDA KONTROLNA**

Próby drogowej nie wykonano.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

1 Kluczyki (ilość sztuk)

1

**Zastrzeżenia ograniczające**

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założeń, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6






Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12






Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36





Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48






Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*