

## SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	WBA31CG070CK06431	Numer rejestracyjny	WE5N015	Typ silnika (paliwa)	Benzyna I elektryczny
Typ	BMW	Licznik kilometrów	115690	Typ nadwozia	Kombi
Seria	Seria 5 Touring [G31] 20-23	Kolor zewnętrzny	Ciemny czerowny	Kolor wnętrza	Czarny
		Model	530e xDrive M Sport sport-aut	ETG Kod	0149231
				Kategoria lakieru	
Rok	2022	KM	184 / 135	Poj. skokowa silnika	1998
Drzwi	5	Siedzenia	5	Kierownica	Stały napęd na 4 koła
biegi	1	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów	Cyl. silnika	4
				Cyl. układ	Rzędowy
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2025-03-10	Turbosprężarka	Compressor and Turbo
Technical Check Exp.	2025-03-10	Konserwacja	0	Data konserwacji	
Nr konta		Nazwa firmy	Alphabet Polska Fleet Premium	Lok. inspekcji	AL Katowice
				Data przybycia	2025-03-10 15:11:19
Adres		Adres		Data pierwszej rejestracji	2022-03-07
Miasto		Miasto		Data produkcji	2022-03-07
Województwo/gmina		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 5212440
Nr telefonu		Nr telefonu		Data przypisania	
Data wysłania CR		MVI	0	Data insp.	2025-03-10 15:11:19
Data druku		Certyfikat testu nr		Numer W	
Nr umowy	0	Customer Name		Place of Storage	AL Katowice

### AKCESORIA

ABS	Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie
Elektrycznie sterowane szyby tylne	Fotele regulowane elektrycznie	Hak holowniczy	Kamera 360°	Klimatyzacja automatyczna
Lakier Metalic	Napęd na wszystkie koła	Nawigacja	Ogrzewana kanapa tylna	Ogrzewane fotele przednie
Przewody do ładowania (EV)	Radio	Reflektory LED	Siedzenia skórzane	Tarcze kół ze stopów lekkich
Tempomat adaptacyjny	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy	Wyświetlacz na szybie (HUD)	Zamek centralny

### OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	6 mm	Goodyear	18	245/45	Zima
Lewe Tyłne	6 mm	Goodyear	18	245/45	Zima
Prawe Przednie	6 mm	Goodyear	18	245/45	Zima
Prawe Tyłne	6 mm	Goodyear	18	245/45	Zima

### Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
1	Dach	Wgięty bez uszkodzenia lakieru	<50%, średnie	
2	Szyba przednia barwiona	Odprysk	<50%, lekkie	
3	Pokrywa przednia	Odprysk	<50%, lekkie	
4	Okładzina zderzaka przedniego	Wyżłobiony	<50%, poważne	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyżłobiony	<50%, średnie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Lewy)	Odprysk	<50%, średnie	
7	Okładzina zderzaka tylnego	Rysa	<50%, średnie	
8	Spojler zderzaka tylnego	Wyżłobiony	<50%, średnie	
9	Blotnik tylny (Prawy)	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Odprysk	<50%, lekkie	
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Wyżłobiony	<50%, lekkie	
12	Całe Wnętrze - Inne	Zużyty	Brak	

### Komentarze

### Lista kontrolna inspekcji

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

**LISTA DOKUMENTÓW** Obecny  Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winiетка	<input type="checkbox"/>		

Szacowany koszt naprawy

pln 3 877,50



Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 7 ;	Ref 7 ; 8 ;	Ref 7 ; 8 ;	Ref 7 ;	Ref 9 ;
				
Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;
				
Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;
				



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;