

Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/13524/25/02/21
Nr zlecenia/szkody: WU0254N(37/1749/21)7/18081/21
Data zlecenia: 21-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Katarzyna Rowicka
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0139131
Producent	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Typ/wersja	X5 M50i
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2260
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2995
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	530/390
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WU0254N(37/1749/21)7/18081/21
VIN	WBAJU410409J54864
Data 1. rejestracji	27-10-2021
Data nast. bad. techn.	11-10-2026
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	143 526 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	Pirelli, P ZERO	275/40 R22 107Y	6,0 mm
	lewo	Pirelli, P ZERO	275/40 R22 107Y	6,0 mm
tylna	prawo	Pirelli, P ZERO	315/35 R22 111Y	6,0 mm
	lewo	Pirelli, P ZERO	315/35 R22 111Y	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info
3. Adaptacyjne zawieszenie M
4. Asystent parkowania
5. Asystent uwagi
6. Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk
7. BMW ID
8. Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
9. Concierge Services (Serwis Informacyjny)
10. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
11. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
12. Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
13. Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec
14. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
15. Dyferencjał M Sport
16. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
17. Dywaniki welurowe
18. Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy
19. Felgi aluminiowe 21", Y Spoke 741 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat
20. Fotele przednie sportowe
21. Funkcja Auto Start/Stop
22. Funkcja Follow-Me-Home
23. Gniazda 2x USB oraz 3x 12V
24. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
25. Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
26. Kamera cofania
27. Kierownica skórzana
28. Kierownica sportowa M
29. Kierownica wielofunkcyjna
30. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
31. Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa
32. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
33. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, w kolorze Cerium Grey
34. Lakier uni
35. Listwy ozdobne aluminium Tetragon
38. Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk
39. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
40. Oświetlenie ambientowe
41. Oświetlenie powitalne
42. Pakiet aerodynamiczny M
43. Podsufitka M Anthracite
44. Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
45. Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu
46. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
47. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
48. Podłokietnik przedni i tylni
49. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
50. Polska wersja językowa
51. Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport
52. Przycisk Start/Stop
53. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
54. Real Time Traffic Information
55. Reflektory LED z przodu i tyłu
56. Relingi dachowe M Shadow Line
57. Remote 3D View
58. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
59. System alarmowy sterowany pilotem radiowym
60. System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth
61. Szyby atermiczne
62. Tapicerka skórzana Vernasca
63. Tele Services
64. Tempomat z funkcją hamowania
65. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
66. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
67. Układ hamulcowy sportowy M
68. Układ kontroli zjazdu ze stoku
69. Układ wydechowy sportowy M
70. Usługi zdalne
71. Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku
72. Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W

36. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
37. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
73. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Aktywna wentylacja foteli przednich | - |
| 2. Asystent świateł drogowych | - |
| 3. Dach szklany panoramiczny | - |
| 4. Dostęp komfortowy | - |
| 5. Felgi aluminiowe 22", V-Spoke 747 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym | - |
| 6. Fotele przednie wielofunkcyjne M | - |
| 7. Funkcja masażu w oparciach siedzeń przednich | - |
| 8. Hak holowniczy składany elektrycznie | - |
| 9. Lakier metalizowany | - |
| 10. Listwy ozdobne M Carbon Fibre | - |
| 11. Obrazowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie | - |
| 12. Pakiet ogrzewania Comfort, przód | - |
| Fotele przednie ogrzewane | - |
| Kierownica ogrzewana | - |
| Podłokietniki przednie ogrzewane | - |
| 13. Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach M | - |
| 14. Podsufitka M Alcantara w kolorze antracytowym | - |
| 15. Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne | - |
| 16. Reflektory M Shadow Line | - |
| 17. Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego | - |
| 18. System Active Protection | - |
| 19. Systemy asystujące kierowcy Professional | - |
| Aktywna ochrona przed kolizją boczną | - |
| Asystent kierowania i pasa ruchu | - |
| Asystent unikania kolizji | - |
| Asystent zatrzymania awaryjnego | - |
| Asystent zmiany pasa ruchu | - |
| System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu | - |
| Systemy asystujące kierowcę, pakiet | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | - |
| 20. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej | - |
| 21. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie | - |
| 22. Telefon z rozszerzoną łącznością ze smartfonem | - |
| 23. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | - |
| 24. Światła laserowe BMW | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

WypożyczenieOgumienieInne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Maciej Gruszczyński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Czy użytkownik jest zainteresowany odkupem pojazdu?

Nie.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Aktywny komunikat sygnalizujący spadek ciśnienia w oponie TL.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.




Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.




Fot. 68.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.



Fot. 70.