

Nr zlecenia DEKRA: BMW(FS)/WAW/26063/25/04/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

BMW Aukcja
BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Rzeczoznawca:

Maciej Teodorczuk (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0156441	MINI [BMW], Cooper 3dr EV [F56] 21-23, Cooper SE Classic Trim				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	184/135	automatyczna	20 187	3/4
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WPR2737S	WMW11DJ0902U27203		05-04-2023/2023	05-04-2026	czerwony/METALIK

Data oględzin: 09-04-2025

Miejsce oględzin:

Bawaria Janki Falenty (CFM)
Al. Krakowska 5
05-090 Falenty

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Asystent świateł drogowych, Bateria wysokiego napięcia, Czujnik deszczu oraz automatyczne włączanie świateł drogowych, Czujnik kolizji, Czujniki parkowania (PDC) z tyłu, Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze białym, Dysze spryskiwaczy szyby przedniej oraz lusterka zewnętrzne podgrzewane, Dywaniki podłogowe przednie, welurowe, Felgi aluminiowe 16", Victory Spoke czarne, z ogumieniem 195/55, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane mechanicznie, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja Personal Profile, Gniazdo 12 V z przodu konsoli centralnej, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia, 8 lat z limitem 160.000 km, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów, 2 lata, Immobilizer, Integracja ze smartfonem (Apple Car Play), Kierownica sportowa - skórzana 3-ramienna, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy dodatkowe w panelu bocznym z przodu, Klakson - dźwięk dwutonowy, Klamki zewnętrzne chromowane, Kłapa ładowania, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana, Komputer pokładowy, Kurtyny powietrzne dla 1 i 2 rzędu siedzeń, Lakier metalizowany, British Racing Green IV, Lampy kierunkowskazów białe, Legal Emergency Call, Lusterko wsteczne wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwdroglaskową, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX z przodu, Możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Ochrona pieszych, symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym, Oczka mocujące w bagażniku, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w proporcji 60:40, Opcje przechowywania, Osłona boczna czarna z chromowaną ramką z logo S, ze zintegrowanym kierunkowskazem, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet dodatkowego oświetlenia, Pakiet lusterek zewn. (elektrycznie składane, automat. funkcja antyoślepiająca i parkingowa, pamięć), Pakiet schowków (pozycja bagażowa kanapy, uchwyty mocujące, wysuwany panel i gniazdo 12V w bagażniku), Performance Control, Pierścienie chromowane wokół reflektorów i tylnych świateł, Pierścienie ozdobne otaczające okrągłe instrumenty, Pierścień LED wokół centralnego wskaźnika MINI, Podsufitka w kolorze Satellite Grey, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Pompa ciepła, Powierzchnie wewnętrzne Piano Black, Przewód do ładowania Mode 2 do domowych gniazdek elektrycznych, Przewód do ładowania Mode 3 do publicznych stacji ładowania, Przełącznik odzyskiwania energii, Przełącznik trybów jazdy MINI, Przygotowanie dla aplikacji MINI Connected, Radio MINI Visual Boost z wyświetlaczem dotykowym 8.8", USB, Bluetooth, audio streaming, 6

głośników, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie LED, dodatkowo tylne reflektory LED w stylistyce Union Jack, Servotronic, Spoiler tylny, lakierowany w kolorze dachu, System alarmowy (monitorowanie pojazdu, czujnik przechyłu, syrena alarmowa), System monitorowania ciśnienia w oponach (elektroniczne monitorowanie dla każdej opony), System nawigacji MINI z 3-letnią aktual. map (obsługa kontrolerem MINI, ekranem dotykowym lub głosem), System ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu z wibracjami kierownicy, System ostrzegający przed kolizją z pieszymi i poprzedzającym pojazdem, z miejską funkcją hamowania, System ułatwiający wsiadanie do tyłu, System wspomagający hamowanie na zakrętach - CBC, Szyba tylna podgrzewana, Szyby atermiczne lekko barwione, Szyby przednie elektryczne, Tapicerka materiałowa - skórzana (skóra ekologiczna) Black Pearl, Tarcze hamulcowe przednie z wentylacją wnętrza, Tarcze hamulcowe tylne pełne, Teleservices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt klapy bagażnika w kolorze czarnym o wysokim połysku, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Układ dynamicznej kontroli trakcji (DTC), Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, przycisk Start/Stop, Usługi ConnectedDrive, Usługi eDrive, Usługi zdalne, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wycieraczki tylnej szyby, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowany w kluczyku, Zbiornik zintegrowany z pokrywą komory silnika, w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do opon, Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej, wyświetlacz 5", wielofunkcyjny, Ładowanie DC, Ładowanie szybkie AC Professional (Typ 2), Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej LED, Światła hamowania dynamiczne.

Wypożyczenie dealerskie

Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Felgi aluminiowe 17", Roulette Spoke dwukolorowe, z ogumieniem 205/45, Lakier niemetalizowany, Chilli Red, Podłokietnik z przodu, Przygotowanie do elastycznego wspólnego użytkowania samochodu.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO	205/45 17 88W	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO	205/45 17 88W	4,9 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO	205/45 17 88W	5,8 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO	205/45 17 88W	5,8 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 135 zł/135 zł (netto): (TAK. Zgodnie z procedurą uzgodnioną ze Zleceniodawcą.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak ładowarki do baterii trakcyjnej

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	36116855111	głębokie, zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	brak ładowarki do baterii trakcyjnej		inne	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41517294265	punktowe, rysa/odprysk	
2	Okładzina zderzaka tylnego	51127380009	łagodne, rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa

**Fot. 2**

Przód

**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa

**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

**Fot. 5**

Bok prawy z przodu

**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa

**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa

**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

**Fot. 11**

Bok lewy z przodu

**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg

**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 17**

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej

**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

**Fot. 20**

Konsola środkowa

**Fot. 21**

Tunel środkowy

**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony

**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30
Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 31
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

**Fot. 34**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

**Fot. 35**

Dowód rej. Str. 1

**Fot. 36**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Fot. 37**

Instrukcje

**Fot. 38**

Zestaw naprawczy koła

**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu

**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 41**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 42**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

**Fot. 43**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

**Fot. 44**

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

**Fot. 45**

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 46**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

**Fot. 47**

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

**Fot. 48**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1