



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.02IE

DANE ZLECENIODAWCY

Firma: VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma: PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca: MATEUSZ KELER
Nr zlecenia: VHS00118/25
Data zlecenia: 21 luty 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka: **SKODA**
Model: **FABIA**
Numer rejestracyjny: **PO1TY85**
Rok produkcji: **2020**
Numer VIN: **TMBEA6NJ1MZ039365**

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono (okazano):

Dowód rejestracyjny	TAK	Książka serwisowa	NIE
Polisa OC	NIE	Tablice rejestracyjne	TAK
Karta pojazdu	NIE	Apteczka	NIE
Klucz główny	TAK	Gaśnica	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Instrukcja obsługi	NIE		

WERYFIKACJA STANU FORMALNEGO POJAZDU ORAZ ZABEZPIECZEŃ

Pochodzenie pojazdu	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
Badanie numeru VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
Badanie prawdziwości danych pojazdu	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW I WSKAZANYCH
Stan drogomierza	WERYFIKOWANO
Immobiliser	STWIERDZONO - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY DZIAŁANIA
Inne	NIE STWIERDZONO

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część niniejszej Ekspertyzy

Ekspertyza - Opinia techniczna	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK
--------------------------------	-----	-------------------------------------	-----

KOMENTARZ

Jazda próbna w warunkach parkingowych. Pojazd użytkowany jako TAXI.



PARTNER
CRLS

E K S P E R T Y Z A P O J A Z D U

OPINIA TECHNICZNA

Nr zlecenia
Nr rejestracyjny

VHS00118/25
PO1TY85

Opinię techniczną wykonano w systemie Info-Ekspert. Opinia techniczna stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowana samodzielnie.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania jego poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanym i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

Zleceniodawca:

VEHIS Finanse sp. z o.o.

Rzecznawca:

Mateusz Keler

OPINIA TECHNICZNA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B E A 6 N J 1 M Z 0 3 9 3 6 5
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PO1TY85
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04133
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2020

Wskazanie drogomierza	166585 km
Data pierwszej rejestracji	2021/05/04
Data ważności badania technicznego	2025/06/11
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1541 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Schówek na okulary
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	20	Schowki pod przednimi fotelami
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

4	Bluetooth	22	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Czujnik zmierzchu	23	System p/poślizgowy MSR
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Gniazdo 12V	25	System pokolizyjny ACS
8	Immobilizer	26	System Start/Stop
9	Kieszenie w oparciach foteli przednich	27	System wspomagania nagłego hamowania
10	Klimatyzacja	28	System wspomagania ruszania pod górę
11	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Komputer pokładowy	30	Światło dodatkowe STOP
13	Konsola centralna	31	Tarcze kół stalowe 6Jx15
14	Kurtyny powietrzne boczne	32	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
15	Ogranicznik prędkości	33	Wycieraczka szyby tylnej
16	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	35	Zestaw naprawczy opon
18	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy
- Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED
Reflektory halogenowe
Światła do jazdy dziennej LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*ROCKSTONE 185/60 R15 88T ICE-PLUS S110	3,0
Przednie prawe:	*ROCKSTONE 185/60 R15 88T ICE-PLUS S110	3,0
Tylne lewe:	MICHELIN 185/60 R15 88T XL ALPIN A4 TL	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN 185/60 R15 88T XL ALPIN A4 TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		do 150μm	
2	Dach		do 150μm	
3	Błotnik przedni	L	do 150μm	
4	Próg	L	do 150μm	
5	Słupek przedni	L	do 150μm	
6	Drzwi przednie	L	do 150μm	
7	Słupek środkowy	L	do 150μm	
8	Drzwi tylne	L	do 150μm	
9	Błotnik tylny	L	do 150μm	
10	Słupek tylny	L	do 150μm	
11	Błotnik przedni	P	do 150μm	
12	Próg	P	do 150μm	
13	Słupek przedni	P	do 150μm	
14	Drzwi przednie	P	do 150μm	
15	Słupek środkowy	P	do 150μm	
16	Drzwi tylne	P	do 150μm	
17	Błotnik tylny	P	do 150μm	
18	Słupek tylny	P	do 150μm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		do 150μm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Zderzak tylny		Pęknięty	Zarysowanie, wgniecenie	
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P		+ Uszczelka - zarysowanie	

Drążek zmiany biegów - wytarcie,
Wyświetlacz radia - zarysowanie
Podsufitka - zabrudzenie,
Komora bagażnika - zarysowanie,

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|----|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 6 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 7 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 9 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 10 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 11 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 12 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 13 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Jazda próbna w warunkach parkingowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	152
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	NIE
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE


































ZDJĘCIA USZKODZEŃ


























C.1.1. VEHIS FIN1 SP. Z O.O.
C.1.2. 383665990
C.1.3. 61-655 POZNAN
GRONOWA 22
C.2.1. VEHIS FIN1 SP. Z O.O.
C.2.2. 383665990
C.2.3. 61-655 POZNAN
GRONOWA 22

C

F.1	1536	F.2	1536	F.3	2336
-----	------	-----	------	-----	------

G	1024	O.1	800	O.2	540
---	------	-----	-----	-----	-----

P.1	999,00	P.2	44,00	P.3	P/---/---
-----	--------	-----	-------	-----	-----------

S.1	5	S.2	---	L	2
-----	---	-----	-----	---	---

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDLUZONO DO:

m./p.

(PODPISE)

ADNOTACJE

---H.816.3.2021.HZC---

---DECYZJA Z DNIA 04.01.2021---

---KOŃCOWA PARTIA PRODUKCJI---